

Département : 21

1A00070827

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CHAMBLANC

Adresse : RUE DE EGLISE

Dénomination : **FERME**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813800 Y = 0228500

Cadastre : 1984 AC 19

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME 1ERE MOITIE 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituanes : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT PARTIEL

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; CORNICHE EN BRIQUE ET LUCARNES SUR LE LOGIS

21
n° département

CHAMBLANC
commune



Village
adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	feuille : Seurre 3124 Ouest	Lambert : II X = 813 80 y = 228 50
Cadastre	année : 1984	section : AC	parcelle : 19
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 8.07.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Au Nord-Ouest du village, en bordure de la Rue de l'Eglise

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiment d'habitation abritant deux logis sous le même toit ; façade antérieure parallèle à la rue (PLI A ; fig. 1).
- . Bâtiment de dépendances, situé au fond de la cour, abritant sous le même toit une grange en renforcement, située entre deux étables ; l'étable droite est flanquée à droite d'une remise (PLI B ; fig. 2).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique apparente ; faux appareil sur enduit (mur antérieur du sous-bassement du logis).
 - . pierre calcaire en moellons équarris (chaînes d'angle du logis).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).
- couverture :
 - . tuile plate (logis)
 - . tuile mécanique (dépendances).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; étage de comble.

Elévations :

- bâtiment d'habitation :
 - . élévation ordonnancée

.../...

Village

FERME (cad. 1984 AC 19)

- . porte gauche murée
 - . 2 lucarnes à fronton-pignon à l'aplomb des portes
 - . corniche à "modillons" et "dents-de-scie"
 - . pignon droit ajouré d'un oculus ovale ; 1 fenêtre au niveau de l'étage de comble ; ouvertures du rez-de-chaussée remaniées.
- bâtiment des dépendances :
- . porte charretière en renforcement.

Couvertures :

Toits à longs-pans ; égout retroussé (bâtiment d'habitation).

Datation :

1ère moitié du XIXe siècle.

Typologie régionale :

Ferme composée de bâtiments d'habitation et de dépendances séparés.
Bâtiment d'habitation en bordure de rue et parallèle à celle-ci ; gros-oeuvre en brique apparente, soubassement en brique avec revêtement en faux appareil sur enduit ; étage de comble (grenier ?) uniquement éclairé en façade par les deux lucarnes.

Bâtiment des dépendances à l'arrière et au fond de la cour, de plan rectangulaire ; étables situées à gauche et à droite de la porte charretière en renforcement.

FERME (1984 AC 19)

Plan de situation et plan-masse

Extrait du plan cadastral au 1/1000.



FERME (cadastre 1984, section AC,
parcelle 19)

86.21.599.V
Cliché M. ROSSO

Logis, élévation de trois-quarts droit.



FERME (cadastre 1984, section AC,
parcelle 19)

86.21.598.V
Cliché M. ROSSO

Dépendances, élévation antérieure.

