

Département : 21

1A00070929

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CHAMBLANC

Adresse : RUE VENESEY

Dénomination : **FERME**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813720 Y = 0227850

Cadastre : 1984 AB 100, 101

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

FERME 19E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE, PORCHERIE, FENIL

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, BOIS, PAN DE BOIS, CALCAIRE, MOELLON

Couverture : TUILE MECANIQUE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : LOGIS REMANIE ; MUR POSTERIEUR DES DEPENDANCES EN PAN DE BOIS  
HOURDE DE BRIQUE

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; AVANT TOIT SUR LES DEPENDANCES

21  
n° département

CHAMBLANC  
commune



Village  
adresse ou lieu-dit

Beaune  
arrondissement

Seurre  
canton

FERME  
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	feuille : Seurre 3124 Ouest	Lambert : II x = 813 72 y = 227 85
Cadastré	année : 1984	section : AB	parcelle : 100-101
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 8.07.1986 par CH. OLIVIEREAU  
revu le : par

Situation :

A l'Ouest du village, en bordure de la Rue Venesey.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiment d'habitation (remanié) abritant 2 logis sous le même toit (parcelle 100 logis gauche ; 101 logis droit) ; mur-gouttereau antérieur parallèle à la rue (Pl.IA).
- . Bâtiment de dépendances au fond de la cour, abritant deux granges sous le même toit. De part et d'autre des portes charretières, une étable sous appentis est adossée au mur-gouttereau antérieur. Une remise et une porcherie sont situées à gauche de la cour (Pl.I: remise en C et porcherie en D).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . appareil assisé en moellons équarris, joints rubannés (logis, p. 101).
  - . brique enduite (logis, parcelle 100).
  - . brique apparente (murs antérieur et latéraux des dépendances).
  - . pan-de-bois ; hourdis de brique apparente (mur postérieur des dépendances).
- couverture :
  - tuile mécanique.

.../...

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît.

Elévation :

- . logis (remaniés).
- . dépendances :
  - x auvents interrompus en façade sur les appentis et les 2 portes charretières.

Elévation intérieure :

- . dépendances :
  - x murs de refends en brique apparente.
  - x <<bauché>> sur perches au-dessus des 2 granges.

Couverture :

- . logis : toit à longs-pans ; croupe gauche (logis p. 100)
- . dépendances : toit à longs-pans, à demi-croupe gauche ; toits en appentis (étables).


Datation :

XIXe siècle.

FERME (1984 AB 100-101)

Plan de situation et plan-masse

Extrait du plan cadastral au 1/1000.



PL. I.

FERME (cadastre 1984, section AB,  
parcelles 100-101).

86.21.596.V  
Cliché M. ROSSO

Dépendances, élévation antérieure.

