

Département : 21

1A00070936

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CHIVRES

Adresse : RUE DE LA CHARITE

Dénomination : **FERME**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0809650 Y = 0223370

Cadastre : 1985 AB 106

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

FERME DE LA FIN DU 18E SIECLE OU DU DEBUT DU 19E SIECLE ; LES CORPS EN APPENTIS DU LOGIS ET LE CORPS DROIT DES DEPENDANCES ONT ETE CONSTRUITS APRES 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : HANGAR, FOUR A PAIN, BUCHER, GRANGE, ETABLE A VACHES, ETABLE A CHEVAUX

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT, CALCAIRE, MOELLON, PAN DE BOIS

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, NOUE, APPENTIS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : SOUBASSEMENT EN PIERRE CALCAIRE ; MUR POSTERIEUR DES DEPENDANCES EN PAN DE BOIS HOURDE DE BRIQUE ENDUITE

TYOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; COUR OUVERTE

21
n° département

CHIVRES
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000

feuille : Pierre-de-Bresse Lambert : II X = 809.65
3125 Ouest y = 223.37

Cadastre année : 1985

section : AB

parcelle : 106

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 1985

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

A l'Ouest du village, en bordure de la Rue de la Charité.

Parties constituantes :

Bâtiments d'habitation et dépendances implantés en vis-à-vis de part et d'autre des côtés latéraux d'une cour ouverte ; porcheries (détruites) fermant le côté postérieur de la cour ; hangar moderne situé au nord du logis, au même alignement.

Bâtiment d'habitation : corps en appentis (hangar moderne) adossé au mur-pignon droit ; 2 corps en appentis adossés au mur-pignon gauche, à l'alignement des murs de longs-pans (cuisine-chambre à four en façade antérieure, remise-bûcher (?) en façade postérieure).

Dépendances abritant sous le même toit 3 étables et 2 granges ; corps en appentis adossé au mur-pignon gauche (étable ?) ; flanquées d'une écurie (?) au mur-pignon droit, à l'alignement des murs de longs-pans.

Matériaux :

- gros-oeuvre :

. pierre calcaire en moellons équarris :

* appareil irrégulier (logis : soubassement du mur-pignon droit ; dépendances : soubassement du mur antérieur, moitié inférieur du mur postérieur),

* appareil régulier à joints pleins (corps droit à l'alignement des dépendances -écurie ?-)

. brique apparente (façade antérieure des dépendances, corps en appentis à l'angle postérieur gauche du logis)

. brique enduite au mortier de chaux (logis et corps en appentis à l'angle antérieur gauche)

. pan-de-bois hourdé de brique enduite (moitié supérieure du mur postérieur du corps principal des dépendances)

- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures du logis, de la façade antérieure des dépendances)
- couverture :
 - . tuile plate (corps principal du logis, corps en appentis antérieur gauche ; corps principal des dépendances, corps en appentis gauche)

Élévation :

- . Bâtiment d'habitation : agrandissement de la fenêtre gauche du corps principal, 2 jours carrés au surcroît, 1 fenêtre-haute à droite ; échelle de meunier parallèle au mur-pignon droit donnant accès à 1 porte-haute (sous hangar) ; 2 fenêtres murées en façade postérieure, surcroît aveugle ; corniche en brique à 3 rangs simples superposés.
- . Dépendances : 2 portes-charretières à linteaux en bois ; élévation postérieure du corps principal : pan-de-bois à poteaux, tournisses, décharges, à gauche ; à décharge en Croix-de-Saint-André à droite ; baie en plein-cintre à encadrement en brique au surcroît du corps droit.

Couverture :

Logis : toit à deux versants sur le corps principal, à un versant transversal sur l'appentis antérieur gauche, en appentis sur les corps droit et postérieur gauche.

Dépendances : toit à croupes sur le corps principal, en appentis sur le corps gauche, à deux versants sur le corps droit.

Datation :

Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle (avant 1824).

Remaniements au XIXe siècle (après 1824) : corps en appentis droit et postérieur gauche du logis, corps droit des dépendances.

Typologie régionale :


Ferme représentative des grosses exploitations agricoles (voir dossier ferme, commune de Chivres, section ZA, parcelle 18a, sélectionnée) ; sélectionnée pour étude.

FERME (1985 AB 106)

Plan-masse extrait du plan cadastral au 1 : 1000

A : bâtiment d'habitation.

B : bâtiment des dépendances.



21 CHIVRES

FERME (cadastre 1985, section AB,
parcelle 106)

85.21.1096 V
Cliché M. ROSSO

Vue d'ensemble prise de l'est



21 CHIVRES

FERME (cadastre 1985, section AB,
parcelle 106)

85.21.1094 V
Cliché M. ROSSO

Bâtiment d'habitation, élévation antérieure



21 CHIVRES

FERME (cadastre 1985, section AB,
parcelle 106)

dépendances, élévation antérieure

85.21.1097 V
Cliché M. ROSSO



fig 3

21 CHIVRES

FERME (cadastre 1985, section AB,
parcelle 106)

Dépendances, élévation postérieure

85.21.1095 V
Cliché M. ROSSO

