Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune

: CORBERON

Adresse

: R.D. 2

Dénomination : MAIRIE, ECOLE

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0802170 Y = 0226620

Cadastre: 1935 B1 168, 169

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

ia00070348

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

#### HISTORIQUE

ECOLE DATEE 1837; MAIRIE CONSTRUITE AU MILIEU DU 19E SIECLE.

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE, ENDUIT Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

**ELEVATIONS**: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

**DISTRIBUTION**: ESCALIER INTERIEUR

21CORBERON												ĖΤ
n <sup>o</sup> département	<u> </u>	commune							<del></del>			
				Vi	11age							
				adresse	e ou lieu-di	t						
Beaune				Se	urre			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
arrondissement		canton										
		MAIRIE - ECOLE									- ter	<u>.</u>
		dénomination et titre de l'œuvre						matricule				
	· 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>,</del>				
Repérage												
	Colonia o	4 /0=			Nu	its-Sa	int-Geor	ges	<b></b>		0.0	o 4 =
Carte I.G.N.	échelle :	1/25	000		feuille :	3024	Est	Lambert :	II		= 80:	
											= 220	5 62
Cadastre	année :	1935			section: B1			parcelle:	8-169			
	année :				section:			parcelle :				
Propriétaire : Commu	<b>n</b> 0											
<u>Propriétaire</u> : Commu	116											
Destination actuelle :												
Protection M.H.:												
<b></b>												
Etat de conservation :												
Dossier établi le: 29.07.1986				par CH. OLIVEREAU								
revu le :												
ievu ie .					par							

## Situation:

Au centre du village, en bordure de la Route Départementale 2.

# Composition d'ensemble :

- . 2 bâtiments séparés, implantés au fond d'une cour, situés au même alignement et reliés entre eux par un préau moderne.
  - \* bâtiment gauche (parcelle 168) : Mairie (fig. 1).
  - \* bâtiment droit (parcelle 169) : Ecole (fig. 2).

## Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . murs enduits
  - pierre calcaire en moellons équarris ; joints pleins (soubassement de la Mairie)
  - pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures ; bandeau et lucarnes de la Mairie)
  - brique enduite façon pierre avec moulure à doucine droite (corniche de la Mairie).
- couverture :
  - . tuile plate (Ecole)
  - tuile mécanique (Mairie)

.../...

### MAIRIE - ECOLE

### Structure :

- . Mairie : en rez-de-chaussée légèrement surélevé, étage carré ; étage de comble.
- . Ecole : en rez-de-chaussée légèrement surélevé, étage carré ; comble à surcroît.

# Elévation (cf. figures):

- . Mairie : \* élévation à travées.
  - \* bandeaux séparant les niveaux (façade)

    corniche en brique enduite, régnante
  - \* 2 lucarnes en façade.
- . Ecole : \* élévation à travées.
  - \* 2 jours oblongs au comble (façade)

## Couverture :

- . Mairie : toit à croupes
- . Ecole : toit à longs-pans.

### Datation, inscriptions:


- . Ecole : inscriptions gravées sur deux plaques en pierre de taille :
  - \* au dessus de la porte gauche : P. BERNARD MAIRE / A. BEAUVOIS ADJOINT / 1837
  - \* au dessus de la porte droite : ECOLE / PRIMAIRE

### Observation:

Les 2 lucarnes de la Mairie sont identiques à celles du logis de la ferme section D1, parcelle 61.

### 21 CORBERON


MAIRIE-ECOLE (1935 B1 168-169) Plan de situation et plan-masse. Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



MAIRIE (cadastre 1935, section B1, parcelle 168)

Elévation antérieure, vue de trois-quarts droit.

86.21.645.V Cliché M. ROSSO



## 21 CORBERON

ECOLE (cadastre 1935, section B1, parcelle 169)

Trois-quarts gauche.

86.21.646.V Cliché M. ROSSO

