

Département : 21

1A00090849

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CORBERON

Adresse : RUE COLOT ET RUE VERGEOIS

Dénomination : **FERME**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0802000 Y = 0226210

Cadastre : 1935 D1 61

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME DU 19E SIECLE, ANCIENNE EXPLOITATION VITICOLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE, CELLIER

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, 1 ETAGE CARRE, ETAGE DE COMBLE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; CORNICHE EN PIERRE ET LUCARNES SUR LE LOGIS ;
COUR OUVERTE

21
n° département

CORBERON
commune



Village
adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

Nuits-Saint-Georges
feuille : 3024 Est

Lambert : II x = 802 00
y = 226 21

Cadastre année : 1935
année :

section : D1
section :

parcelle : 61
parcelle :

Propriétaire : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 29.07.1986
revu le :

par CH. OLIVEREAU
par

Situation :

Au Sud du village, au carrefour des Rues Corlot et Vergeois.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour fermée en bordure de rue avec accès par un portail accosté d'une porte piétonne.
- . Bâtiment d'habitation au fond de la cour (fig. 1).
- . Bâtiment de dépendances à gauche de la cour abritant sous le même toit une grange entre deux étables à gauche et une remise à droite.
- . Second bâtiment de dépendances à droite de la cour abritant sous le même toit une étable et plusieurs remises.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . murs enduits (pierre calcaire en moellons équarris au soubassement de la façade du logis).
- . faux-appareil sur enduit (chaînes d'angle du logis ; corniche en brique recouverte d'un enduit mouluré à doucine droite au logis).

.../...

- . pierre de taille calcaire (encadrements des fenêtres et des lucarnes du logis).
- couverture :
 - . tuile plate (logis, dépendances gauche)
 - . tuile mécanique (dépendances droite)

Structure :

Logis au rez-de-chaussée surélevé sur caves, étage carré ; étage de comble.

Elévation (cf. figure) :

- . Logis : * élévation à travées
 - * mur-pignon gauche aveugle
 - * 2 accès de cave en façade, symétriques ; caves à demi enterrées
 - * accès à la porte du logis par un escalier droit de huit marches

Couverture :

- . toit à croupes (logis)
- . toits à longs-pans (les 2 bâtiments de dépendances)


Datation :

2e quart du XIXe siècle (postérieure au cadastre ancien, non daté)

Typologie régionale :

- . Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture - élevage de la première moitié du XIXe siècle avec logis et dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour fermée en façade.
- . Le logis, au fond de la cour, composé d'un étage carré et d'un étage de comble est caractéristique des maisons de maître urbaines et rurales du XIXe siècle.

FERME (1935 D1 61)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1935,
section D1, parcelle 61)

86.21.651.V
Cliché M. ROSSO

Logis, élévation antérieure.

