

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CORBERON

Adresse : RUE MAGNIEN ET C.R. 6

Dénomination : **FERME**

1A00070350

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0802270 Y = 0227000

Cadastre : 1935 B1 269

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME DU 18E SIECLE, ANCIENNE EXPLOITATION VITICOLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : CELLIER, GRANGE, ETABLE, REMISE, PUIITS

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : ETAGE DE SOUBASSEMENT, 2 ETAGES CARRES

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT EN PAVILLON, TOIT A LONGS PANS

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

TYOLOGIE : AVANT TOIT FORMANT AUVENT SUR L'UN DES BATIMENTS DES DEPENDANCES

21

n° département

CORBERON

commune

Village

lieu-dit

adresse

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

édifice ou ensemble contenant

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

Coordonnées. Lambert : II X = 802.27 Y = 227.00

XE =

YS =

Cadastre année : 1935 section : B1 parcelle : 269

année : section : parcelle :

Propriété : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 23.07.86 par Ch. Olivereau

Revu en par

Situation :

Au Nord du village, au carrefour de la Rue des Ormes, de la Rue Magnien et du Chemin Rural n° 6.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Ferme composée de deux bâtiments séparés, disposés en vis à vis sur les longs côtés d'une cour ouverte.

Le bâtiment de droite (fig. 1) est formé d'un corps central (abritant le logis principal et le cellier au soubassement) flanqué de corps latéraux plus bas, au même alignement. Ces corps latéraux semblent être des annexes du logis ; le corps gauche abrite une remise à son extrémité (local à pressoir ?).

Le bâtiment délimitant le côté gauche de la cour, entièrement remanié, abritait les autres locaux de l'exploitation.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits (enduit moderne)
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).
- couverture :
 - . tuile plate (corps latéraux du bâtiment antérieur)
 - . tuile mécanique (corps central du bâtiment antérieur -logis- ; bâtiment postérieur -anciennes dépendances-).

.../...

Village

FERME (1935 B1 269)

Structure :

- . corps central : logis en rez-de-chaussée surélevé sur étage de soubassement, 2 étages carrés.
- . corps latéraux : en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.

Elévation (cf. figure) :

- . élévation à travées (corps central).
- . les 2 corps latéraux sont plus bas que le corps central (cf. structure).
- . fenêtres à linteaux délardés en arcs segmentaires (corps central du bâtiment antérieur).
- . porte charretière en anse-de-panier (remise du corps gauche).
- . 1 lucarne en pierre à fenêtre en arc segmentaire (façade du bâtiment postérieur).
- . auvent (façade du bâtiment postérieur).

Couverture :

- . bâtiment antérieur : toits en pavillon (corps central), à longs-pans (corps latéraux).
- . bâtiment postérieur : toit à longs-pans.


Datation :

XVIIIe siècle ; bâtiment postérieur remanié.

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles à vocation mixte (polyculture-élevage, viti-viniculture) du XVIIIe siècle : le logis est abrité dans un corps central - constitué de 3 niveaux d'élévation en façade, plus haut que les corps latéraux qui sont principalement destinés aux locaux de l'exploitation (cf. type de la ferme de Labergement-les-Seurre, cadastre 1969, section D, parcelle 323).

FERMÉ (1935 B1 269)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1935,
section B1, parcelle 269)

86.21.639.V
Cliché M. ROSSO

Bâtiment antérieur, vue d'ensemble
de trois-quarts gauche.

