

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CORBERON

Adresse : R.D. 2 ET RUE DU CHATEAU

Dénomination : **FERME**

~~1A00070851~~

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0802120 Y = 0226800

Cadastre : 1935 B1 224

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

BATIMENT PRINCIPAL CONSTRUIT DANS LA 2E MOITIE DU 18E SIECLE ; DEPENDANCES CONSTRUITES AU 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : GRANGE, BERGERIE, REMISE, ETABLE A VACHES, PORCHERIE, COLOMBIER

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE, ENDUIT

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, NOUE, APPENTIS, TOIT EN PAVILLON

TYPOLOGIE : A L'ORIGINE, LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT

21
n° département

CORBERON
commune



Village
adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

Nuits-Saint-Georges
feuille : 3024 Est

Lambert : II x = 802 12
y = 226 80

Cadastré année : 1935
année :

section : B1
section :

parcelle : 224
parcelle :

Propriétaire : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 24.07.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Dans le village, en face de l'église, au carrefour de la Route Départementale 2 et de la Rue du Château.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Ferme constituée de 2 bâtiments séparés, implantés sur les côtés latéraux et postérieur d'une cour ouverte en bordure de rue.
- . Le bâtiment principal est constitué d'un premier corps implanté sur le côté postérieur de la cour, abritant sous le même toit 2 logis à gauche, une grange et une bergerie à droite. Un second corps de bâtiment sur caves, abritant les locaux de l'exploitation (cuvierie, remise ?), est situé en retour d'équerre, à droite sur le corps principal. Une remise sous appentis est adossée au mur-pignon du logis gauche, à l'alignement du mur-gouttereau postérieur.
- . Un bâtiment de dépendances abritant sous le même toit 2 étables sous fenils et une grange est situé à gauche de la cour. Porcheries accotées au mur-pignon droit des dépendances, à l'alignement du mur de long-pan postérieur ; colombier attenant à droite, de plan carré.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire

.../...

- . brique
 - . pierre calcaire en moellons équarris (murs-pignons et murs postérieurs du bâtiment principal ; soubassement du bâtiment des dépendances à gauche de la cour ; porcheries) ; enduit moderne (façade du bâtiment principal).
 - . brique apparente (remise sous appentis adossée au logis ; caves ; bâtiment des dépendances à gauche de la cour ; colombier).
- couvertures :
- . tuile plate
 - . tuile mécanique (bâtiment des dépendances à gauche de la cour).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît.

Élévation (cf. figure)

- . 2 jours ovales à encadrements en briques (logis)

Couverture :

Toits à longs-pans, noue ; toit en appentis (remise) ; toit en pavillon (colombier).


Datation :

- . 2e moitié du XVIIIe siècle (bâtiment principal - antérieur au cadastre ancien non daté).
- . après 1824 : bâtiment des dépendances, porcheries, colombier.

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture-élevage de la fin XVIIIe siècle, qui a été agrandie au cours du XIXe siècle par un second bâtiment de dépendances avec porcheries et colombier.

FERME (1935 B1 224)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1935,
section B1, parcelle 224)

86.21.644.V
Cliché M. ROSSO

Logis et dépendances du bâtiment
principal ; élévation antérieure.

