

Département : 21

1A00070964

Aire d'étude : SEURRE

Commune : CORGENGOUX

Adresse : R.D. 23 A

Dénomination : **FERME**

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0801750 Y = 0224590

Cadastre : 1937 A2 473

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

FERME LIMITE 18E SIECLE 19E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, PORCHERIE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, APPENTIS

TPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; AVANT TOIT SUR LES DEPENDANCES

21  
n° département

CORGENGOUX  
commune



Village

adresse ou lieu-dit

BEAUNE

arrondissement

Seurre

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000

Nuits-Saint-Georges

feuille :

3024 Est

Lambert : II x = 801 75

Y = 224 59

Cadastre

année : 1937

section : A2

parcelle : 473

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : Propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 29.07.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la Route Départementale 23a en direction de Grosbois.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Ferme composée d'un bâtiment principal de plan allongé abritant sous le même toit le logis, flanqué à droite d'une grange et d'une étable. Corps de logis annexe en retour d'équerre sur la façade postérieure, parallèle à la rue et dans l'alignement du mur-pignon gauche du bâtiment principal. Porcheries sous appentis, à droite, en retour d'équerre sur le bâtiment principal.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pierre calcaire en moellons équarris
- . brique

. murs enduits

. pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures)

- couverture :

. tuile plate (bâtiment principal)

. tuile mécanique (corps annexe du logis, porcheries).

.../...

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît. Logis double en profondeur.

Élévation (cf. figure) :

- . fenêtres du logis à linteaux délardés en façade.
- . comble à surcroît éclairé par 2 jours carrés en façade
- . ouvertures murées au corps annexe du logis.
- . porte charretière à linteau en bois.
- . corniche à trois rangs de brique (façade du logis).

Couverture :

Toits à longs-pans (bâtiment principal et corps annexe du logis) ; toit en appentis (procheries)


Datation :

Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture - élevage du début du XIXe siècle avec logis et dépendances abrités sous le même toit.

FERMÉ (1935 A2 473)  
Plan de situation et plan-masse.  
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1937, section A2,  
pacelle 473)

86.21.616.V  
Cliché M. ROSSO.

Vue d'ensemble de trois-quarts gauche

