

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : GROSBOIS LES TICHEY

Adresse : R.D. 35

Dénomination : **CHATEAU**

IA 00070376

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0820850 Y = 0227260

Cadastre : 1934 A2 72

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

CHATEAU VRAISEMBLABLEMENT CONSTRUIT A LA FIN DU 18E SIECLE ; LOGIS REMANIE AU MILIEU DU 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : PARTIES AGRICOLES, ORANGERIE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT

Couverture : ARDOISE, TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 ETAGES CARRES, ETAGE DE COMBLE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER INTERIEUR

21
n° département

GROSBOIS-LES-TICHEY
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

CHATEAU

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II x = 820.85
y = 227.26

Cadastre année : 1934 section : A2 parcelle : 72
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 9.06.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Légèrement au Nord-Est du village, en bordure de la Route Départementale 35

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Le château est composé d'un corps de bâtiment principal de plan rectangulaire flanqué à gauche et à droite d'une aile en retour d'équerre sur les façades antérieure et postérieure du corps principal ; l'aile gauche est une orangerie (PL I A ; fig. 1 à 3).
- . Le bâtiment de dépendances, de plan allongé, est implanté au fond de la cour fermée ; il abrite sous le même toit les écuries et plusieurs remises (PL I B ; fig. 4).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . brique ; enduit
- . château : * brique enduite
 - * faux appareil de pierre de taille à bossages continus en table (rez-de-chaussée du corps principal et de l'aile droite ; travée axiale du corps principal ; chaînes d'angle de l'aile droite)
 - * pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, bandeau et corniche du corps principal et de l'aile droite)
 - * pierre calcaire en moellons équarris (chaînes d'angle de l'aile droite)
- . dépendances : * brique apparente
 - * pierre de taille calcaire (utilisée en partie pour les encadrements des ouvertures -les arcs des portes charretières sont en brique-

.../...

CHATEAU

- couverture :
- . ardoise (château)
 - . tuile plate (dépendances)

Structure :

- . corps principal : logis en rez-de-chaussée de plain-pied sur cave, à un étage carré et un étage de comble. Logis double en profondeur.
- . aile droite : logis en rez-de-chaussée légèrement surélevé sur cave, à deux étages carrés. Logis simple en profondeur.

Elévation :

- . élévations à travées (corps principal, aile droite).
- . accès à l'aile droite à la façade postérieure.
- . bandeau continu (corps principal, aile droite).
- . fronton-pignon aux ailes latérales ; corniche et rampants à modillons (aile droite).
- . ouvertures rectangulaires (corps principal, aile droite).
- . baies en plein-cintre (aile droite) ; aveugles (façade antérieure).

Couvertures :

- . château : * toit à croupes (corps principal) ; à longs-pans transversaux (ailes latérales)
 - * éléments de couverture : 5 lucarnes aux façades antérieure et postérieure (corps principal) ; épis de faitage.
- . dépendances : * toit à longs-pans et à croupes latérales
 - * éléments de couverture : 3 lucarnes à la façade antérieure

Datation :

- . fin du XVIIIe siècle (château, dépendances)
- . les lucarnes du corps principal semblent pourtant dater du XIXe siècle (cf. observations)

Observations :

D'après l'actuel propriétaire du château, le corps de logis principal, de la fin du XVIIIe siècle, était à l'origine couvert d'un toit à longs-pans percé de trois lucarnes aux façades antérieure et postérieure -le toit à croupes avec ses 5 lucarnes qui le recouvre aujourd'hui pourrait effectivement avoir été construit vers le milieu du XIXe siècle-. Selon le même témoignage, la ferme jouxtant le château à droite (parcelle 67), qui est postérieure à 1824, appartenait à l'origine au même propriétaire (cf. figure du logis).


CHATEAU

DOCUMENTATION

B. M. Dijon, Description..., fichier EPERY

GUILLAUME, A., la Côte d'Or..., p. 443

CHATEAU (1934 A2 72)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 2500



21 GROSBOIS-LES-TICHEY

CHATEAU (cadastre 1934, section A2,
parcelle 72)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.497 V

Château, vue d'ensemble de trois-quarts
droit



fig. 1.

21 GROSBOIS-LES-TICHEY

CHATEAU (cadastre 1934, section A2,
parcelle 72)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.496 V

Elévation antérieure




21 GROSBOIS-LES-TICHEY

CHATEAU (cadastre 1934, section A2,
parcelle 72)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.498 V

Château, façade postérieure vue de
trois-quarts gauche



21 GROSBOIS-LES-TICHEY

CHATEAU (cadastre 1934, section A2,
parcelle 72)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.499 V

Dépendances du château



fig. 4.

21 GROSBOIS-LES-TICHEY

CHATEAU (cadastre 1934, section A2,
parcelle 72)

Cl. Inv? M. ROSSO
86.21.500 X

Logis du fermier (?)



fig. 5.