

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : GROSBOIS LES TICHEY

Adresse : R.D. 35 ET RUE DE LA SERVE

Dénomination : **FERME**

1A00070977

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0820720 Y = 0227110

Cadastre : 1934 A2 91

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME MILIEU 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, TOIT A DEUX PANS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : PIERRE CALCAIRE AU REZ DE CHAUSSEE, BRIQUE APPARENTE AU SURCROIT ET AUX PIGNONS

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT

21
n° département

GROSBOIS-LES-TICHEY
commune



Village
adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert : II X= 820.72
Y= 227.11

Cadastre année : 1934 section : A2 parcelle : 91
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 9.06.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Au centre du village, au carrefour de la Route Départementale 35 et de la Rue de la Serve.

Parties constituantes :

Bâtiment d'habitation abritant deux logis sous le même toit flanqué à gauche des dépendances composées d'une grange, au même alignement. A gauche de la porte charretière un corps annexe (remise) est adossé en façade.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pierre calcaire
- . brique
- . pierre calcaire en moellons équarris ; joints pleins (rez-de-chaussée)
- . brique apparente (surcroît ; pignons)
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, chaînes d'angle)

- couverture :

- . tuile plate (logis)
- . tuile mécanique (dépendances)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît. Logis double en profondeur.

Elévation :

Fenêtre-haute en plein-cintre au mur pignon-droit, appui saillant.

.../...

Couverture :

Toits à longs-pans (logis, dépendances) ; à deux pans (corps annexe).

Datation :

Milieu du XIXe siècle.


Typologie régionale :

Ferme représentative des petites exploitations agricoles de type polyculture-élevage du milieu du XIXe siècle ; sélectionnée pour étude.

FERME (1934 A2 91)

Plan de situation et plan-masse.

Extrait du plan cadastral au 1 : 2500



21 GROSBOIS-LES-TICHEY

FERME (cadastre 1934, section A2,
parcelle 91)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.501 X

Logis, élévation de trois-quarts droit



fig. 1.