

Département : 21

IA00071003

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABERGEMENT LES SEURRE

Adresse : C.V. 3

Dénomination : **FERME (no 1)**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0809250 Y = 0225120

Cadastre : 1969 F 135

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME DU 18E SIECLE ; BATIMENT D'HABITATION RESTAURE A LA FIN DU 20E SIECLE, BATIMENT DES DEPENDANCES DETRUIT.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : REMISE

MATERIAUX

Gros oeuvre : PAN DE BOIS, BRIQUE, ENDUIT PARTIEL

Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : PAN DE BOIS HOURDE DE BRIQUE EN FACADE, AUTRES MURS EN BRIQUE

TYPLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT, DOUBLE PAR UN CORPS POSTERIEUR EN APPENTIS ; AVANT TOIT

Village, C.V. 3

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

FERME 1

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II X = 809.25
Y = 225.12

Cadastre année : 1969 section : F parcelle : 135
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDésignation actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 1985

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

A l'Ouest du village, au lieu-dit La Fin, en bordure du Chemin vicinal n°3.

Parties constituantes :

Bâtiment de plan rectangulaire abritant sous le même toit le logis flanqué des dépendances (ensemble remanié lors de la restauration). Corps en appentis adossé au mur-pignon droit, à l'alignement des murs de longs-pans (remise, porcherie). Cour devant la façade antérieure, bâtiments annexes à droite de la cour (disparus).

Matériaux :

- gros-oeuvre :

- . pan-de-bois
- . brique
- . torchis

- . brique apparente liée au mortier de chaux ; appareil régulier (brique cuite au mur de long-pan postérieur, brique émaillée au mur de petit-pan gauche)
- . pan-de-bois hourdé de brique liée au mortier de chaux ; appareil irrégulier à décor géométrique (moitié inférieure du mur de long-pan antérieur)
- . pan-de-bois hourdé de torchis sur branchage (moitié supérieure du mur de long-pan antérieur)
- . brique enduite (corps en appentis)

- couverture :

- . tuile mécanique

Structure :

Logis au rez-de-chaussée de plain-pied comprenant un corps principal doublé en profondeur d'un corps sous appentis de même largeur ; comble à surcroît.

Elévations :

Façade antérieure remaniée
Deux épis de faîtage

Couverture :

Toit à croupes.


Datation :

Fin du XVIIIe siècle (?), remaniement au XIXe siècle (?) (brique émaillée).

Typologie régionale :

Ferme représentative des petites exploitations agricoles de type polyculture-élevage (Cf. dossier ferme de Labergement-les-Seurre, section F, parcelle 103) ; sélectionnée pour étude.

FERME (1969 F 135)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 2500



21 LABERGEMENT-LES-SEURRE

FERME (cadastre 1969, section E1,
parcelle 135)

85.21.1367 V
Cliché M. ROSSO

Elévation antérieure et latérale gauche



fig 1