

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABERGEMENT LES SEURRE

Adresse : R.D. 115

Dénomination : **FERME (no 3)**

IA 00071010

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0809900 Y = 0224370

Cadastre : 1969 F 224

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

FERME DU DEBUT DU 19E SIECLE, ANTERIEURE A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN ; ENTIEREMENT REMANIEE DANS LA 2E MOITIE DU 19E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLAGE

#### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, REMISE

#### MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE

Couverture : TUILE MECANIQUE

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, GROUPE, APPENTIS

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE

#### DECOR

Technique : SCULPTURE(ETUDIEE)

TPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT ; CORPS LATERAUX EN APPENTIS

21  
n° département

LABERGEMENT-LES-SEURRE  
commune



Village, R.D. 115  
adresse ou lieu-dit

Beaune  
arrondissement

Seurre  
canton

FERME 3  
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000

feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : IIX = 809.80

Y = 224.37

Cadastre année : 1969

section : F

parcelle : 224

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 1985

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au Sud du village, en bordure de la D.115.

Parties constituantes :

Corps principal de plan rectangulaire abritant sous le même toit le logis flanqué à droite d'une grange. Corps en appentis adossé au mur-pignon droit (étable), à l'alignement des murs de longs-pans. Corps de logis secondaire en appentis, adossé au mur-pignon gauche, à l'alignement du mur de long-pan antérieur.

Matériaux :

- gros-oeuvre :

- . calcaire
- . brique

- . moellons équarris apparents ; joints pleins, joints rubannés (moitié inférieure du mur de long-pan du corps principal, tiers inférieur des murs du corps droit, mur gauche du corps gauche)
- . brique apparente liée au mortier de chaux ; appareil régulier (brique émaillée à la moitié supérieure du mur de long-pan antérieur du corps principal ; brique cuite: mur antérieur du corps gauche)
- . brique enduite (partie supérieure des murs du corps droit)

- couverture :

- . tuile mécanique

Structure :

Logis au rez-de-chaussée surélevé d'une marche ; étage de comble.

.../...

Elévations :

Encadrements des ouvertures du rez-de-chaussée du corps principal en brique et en pierre de taille ; linteaux et appuis en bois au corps en appentis gauche ; arcs de décharge en brique aux ouvertures du rez-de-chaussée.

Linteau de la porte-charretière en fer profilé (remanié).

Statue de vierge à l'enfant dans une niche à fond plat entre les ouvertures du comble (cf. : dossier sculpture).

Petit auvent sur la façade antérieure.

Couverture :

Toit à croupes

Toit en appentis sur les corps latéraux

Datation :

Début du XIXe siècle (?) (Cf. observations) (avant 1824)

Typologie régionale :

Ferme représentative, sélectionnée pour étude.


Observations :

Cette ferme, où la pierre calcaire a largement été utilisée semble avoir été reconstruite avec des matériaux que l'on rencontre habituellement dans les bâtiments de la seconde moitié du XIXe siècle (brique émaillée, pierre) : les traces de reprise sont visibles entre les murs du corps en appentis gauche -qui, avec ses linteaux en bois, semble être la partie la plus ancienne de cet ensemble- et ceux de la façade antérieure du corps principal et du mur-pignon gauche.

FERME (1969 F 224)

Plan de situation et plan-masse.

Extrait du plan cadastral au 1 : 2500



21 LABERGEMENT-LES-SEURRE

FERME (cadastre 1969, section F  
parcelle 224)

85.21.1365 V  
Cliché M. ROSSO

Elévation antérieure



fig 1