

Département : 21

 IA00071014

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABERGEMENT LES SEURRE

Adresse : RUE DU BAS

Dénomination : **LAVOIR**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0809770 Y = 0224950

Cadastre : 1969 F 189

PROPRIETE DE LA COMMUNE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

EDIFICE CONSTRUIT EN 1879 D'APRES MAURICE BALDOU ; LA COUVERTURE S'EST EFFONDREE, SEULE SUBSISTE LA CHARPENTE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE SUR LA GENOTTE

MATERIAUX

Gros oeuvre : CALCAIRE, MOELLON, BRIQUE, ENDUIT PARTIEL

COUVERTURE : APPENTIS

21

LABERGEMENT-LES-SEURRE



n° département

commune

Village

adresse ou lieu-dit

Seurre

arrondissement

canton

LAVOIR

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25000

feuille : Seurre 3124 ouest Lambert : 2

x = 809.77

y = 224.95

Cadastre

année : 1969

section : F

parcelle : 189

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : Propriété de la communeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation : mauvais étatDossier établi le : 7.01.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Historique :

Cf. dossier lavoir de Labergement-les-Seurre, cadastre section D, parcelle 456.

Situation :

Au Sud du village, en bordure de la Rue du Bas et du ruisseau la Genotte.

Matériau et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . brique avec pierre calcaire en moellons équarris en remplissage ; enduit partiel (faces extérieures du bâtiment)
- . pierre calcaire en moellons enduits (murs intérieurs)
- . pierre de taille calcaire (tables, encadrements des ouvertures et bandeau supérieur du bâtiment ; tablettes saillantes des niches intérieures ; escaliers intérieurs ; pierres à laver du bassin).

Plan et structure :

- . Bâtiment allongé de plan rectangulaire, fermé côté rue, ouvert à l'ouest sur un bassin de même longueur ; une passerelle à structure métallique est située à droite du bassin, elle permet

.../...

LAVOIR

d'accéder à la vanne

- . le mur intérieur de long-pan est percé de deux portes précédées d'un escalier droit de 4 marches, elles sont encadrées de 6 niches à fond plat en arc segmentaire jumelées de part et d'autre
- . les murs extérieurs du bâtiment sont couronnés d'un entablement à ressauts (au niveau des angles et des ouvertures) composé d'une corniche à trois rangs de brique -dont le second est disposé pointes en avant-, d'une frise et d'un bandeau nus.
- . la charpente de toit est composée de sept demi-fermes en sapin, soutenues par cinq poteaux en fonte.

Couverture :

- . toit en appentis (le matériau de couverture a entièrement disparu).

Altérations :

Dégradations générales.

Inscriptions :

2 inscriptions gravées sur les tables au dessus de chaque porte : LAVOIR.

Conclusion :

Ce lavoir est sans doute l'un des deux qui furent construits, selon Maurice Baldou, le 7 novembre 1879. La structure identique des niches des deux lavoirs qui sont situés sur des lieux-dits de même toponyme semble confirmer cette hypothèse.


Documentation :

Cf. historique.

LAVOIR (1969 F 189)

Plan de situation et plan-masse.

Extrait du plan cadastral au 1 : 2500




21 LABERGEMENT-Les-SEURRE

LAVOIR

85.21.1120.V

Elévation antérieure, vues du bassin et
de la passerelle.



21 LABERGEMENT-Les-SEURRE

LAVOIR

Elévation postérieure

85.21.1119.V

Cliché M. ROSSO

