Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune

: LABERGEMENT LES SEURRE

Lieu-dit

: JOSSIGNY

Adresse

: AU CENTRE DU HAMEAU

Dénomination : FERME

Cadastre : 1969 E1 398

PROPRIETE PRIVEE

A SIGNALER : ESCALIER

Etat de conservation : MENACE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

LOGIS DU 17E SIECLE ; FLANQUE AU 19E SIECLE D'UN SECOND BATIMENT D'HABITATION ET DE PARTIES AGRICOLES.

HOLFOOD A

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, FENIL, HANGAR, PORCHERIE

MATERIAUX

Gros oeuvre : PAN DE BOIS, TORCHIS, ENDUIT, BRIQUE

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

<u>STRUCTURE</u>

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT

TYPOLOGIE : LUCARNE SUR LE LOGIS ; AVANT TOIT

21	LABERGE	MENT-LES-SEU	RRE					
nº département		commune	***************************************					\ <u></u>
	Jossign							
lieu-dit		adresse						
Beaune		<u> </u>	Seu				***************************************	
arronassement				C	anton			
édifice ou ensemble contenant								
	FERME							
dénomination et titre de l'œuvre								
							••••	
	000 27			225	4.0			
Coordonnées. Lambert : II	x = 808 27		Y =	225	40			
	XE =		YS =					
	λε –		10					
Cadastre année : 1969	section: E1	parcelle: 398						
année :	section:	parcelle :						
Describer a proportion of	1 ** 6 0							
Propriété: propriété pr	TAGE							
Destination actuelle :								
Protection:								
État de conservation: le bâti		en est en ma	uvais	état	;	il	méri	terai
	protégé h Olivereau							•


<u>Situation</u>:

par

Revu en

Dans le hameau, en bordure d'une rue sans nom, près d'une mare.

Composition d'ensemble, parties constituantes :



LABERGEMENT-LES-SEURRE

Jossigny

FERME (1969 E1 398)

Ensemble de trois bâtiments hétérogènes accolés entre eux et formant un plan en L.

L'ancien bâtiment d'habitation de plan massé, est situé au Sud-Est (PL I A). Il est flanqué en façade d'un second bâtiment d'habitation faisant retour d'équerre au fond de la cour, à l'alignement du mur Sud (PL I C). Ce second bâtiment, plus bas, est relié au premier par un passage sous comble (PL I C; fig. 2). Au Nord, le premier bâtiment d'habitation est flanqué d'un bâtiment de dépendances, plus bas, au même alignement en façade et bordant le côté droit de la cour (PL I B). Elles abritent sous le même toit une grange, un fenil et un hangar, et sont doublées à l'arrière d'un corps en appentis de même longueur (fig. 1). La cour, ouverte en bordure de rue, est limitée au Nord-Est par les porcheries (D).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pan-de-bois à lattis de hourdis ; enduit (façade de l'ancien bâtiment d'habitation) ; à hourdis de brique enduite (mur de façade de l'étable -remanié au surcroît- ; mur Nord du 1er bâtiment d'habitation).
- . brique cuite (les autres murs de l'ancien bâtiment d'habitation, second bâtiment d'habitation C -brique vernissée-).
- . fauchage (mur pignon du hangar).
- . pierre calcaire en moellons équarris, joints pleins (soubassement du mur Est de l'ancien bâtiment d'habitation ; porcheries).
- couverture :
 - . tuile plate (ancien bâtiment d'habitation -sauf la lucarne-).

Structures:

- ancien bâtiment d'habitation :

rez-de-chaussée de plain-pied, étage carré, comble à surcroît ; simple en profondeur.

- second bâtiment d'habitation :

rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.

Elévations (cf. figures) :

- ancien bâtiment d'habitation :
 - . avant-toit
 - . lucarne en bois dans l'axe de la façade
 - . ouvertures à encadrements en bois (remaniements au mur Est : linteaux et appuis en pierre de taille).

Couvertures :

- ancien bâtiment d'habitation :
 - . toit en pavillon
 - . accessoires de couvertures : 2 axes de girouettes
 - charpente en bois de chêne équarri à 2 fermes de type comble à surcroît, à contre-fiche faîtière; assemblages par tenons et mortaises (fig. 3).

.../...

LABERGEMENT-LES-SEURRE

Jossigny

FERME (1969 E1 398)

- dépendances et nouveau bâtiment d'habitation : toits à longs-pans ; toit en appentis (corps postérieur des dépendances).
- porcheries : toit en appentis.

Distribution intérieure (ancien bâtiment d'habitation) :

- répartition des fonctions :
 - . rez-de-chaussée :
 - premier accès au Sud donnant sur la pièce commune (PL I a1) avec cheminée engagée au mur postérieur (fig. 4) contenant un four et une niche en mître; une porte située au fond du mur droit conduit au cellier (PL I a2 -cette pièce est située derrière la cage de l'escalier).
 - second accès conduisant à la cage de l'escalier (PL I a3) : escalier en bois rampe sur rampe à deux noyaux et une seule volée à balustres tournés (fig. 5 et 6) ; il est éclairé par une petit fenêtre carrée à l'étage.
 - . étage :
 - chambre avec cheminée (fig. 7) engagée au mur postérieur, prolongée par une petite alcôve à l'angle postérieur gauche de la pièce; seconde chambre à droite de dimensions plus réduites (chaque chambre est éclairée par une fenêtre au mur Sud).
 - surcroît (grenier) : cloison gauche, limitant l'escalier, hourdée de torchis sur branchage (fig. 3).

Décor architectural :

- couvrement :
 - plafond à solives apparentes en bois de chêne équarri.
- 5015


carreaux de terre cuite.

- cheminées :
 - . pièce commune-cuisine (fig. 4) : cheminée adossée en brique enduite, à larges piédroits et à linteau en bois.
 - chambre à l'étage (fig. 7) : cheminée adossée à manteau en pierre de taille moulurée et hotte stuquée composée de trois panneaux : panneau central à moulure supérieure chantournée, encadrée de 2 panneaux verticaux.

Datation :

- . XVIIe siècle : ancien bâtiment d'habitation.
- . XVIIIe siècle (?) : dépendances.
- . fin du XIXe siècle : second bâtiment d'habitation ; remaniement des dépendances.

FERME (1969 E1 398)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 2500



FERME (casastre 1969, section E1, parcelle 398)

Vue d'ensemble prise du Nord-Est

85.21.1393 V Cliché M. ROSSO



FERME (cadastre 1969, section E1 parcelle 398)

Vue d'ensemble prise du Sud-Est

85.21.1396 V Cliché M. ROSSO



FERME (cadastre 1969, section E1 parcelle 398)

Comble à surcroît et charpente


85.21.1397 V Cliché M. ROSSO



FERME (cadastre 1969, section E1 parcelle 398)

Cheminée (pièce commune)


85.21.1398 X Cliché M. ROSSO



FERME (cadastre 1969, section E1 parcelle 398)

Escalier (premier niveau)

85.21.1400 X Cliché M. ROSSO



FERME (cadastre 1969, section E1 parcelle 398)

Escalier (niveau supérieur)

85.21.1401 X Cliché M. ROSSO



FERME (cadastre 1969, section E1 parcelle 398)
Cheminée (chambre à l'étage)

85.21.1399 V Cliché M. ROSSO





Façode Sud-Oued



Façade Nord-Oust



Chowbar a petope



Chambre à d'étoge)



Chaminée PDC (piece commune)




Couble à senant





Euthée chambre à l'étage



Escopier der miveau