

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABRUYERE

Adresse : R.D. 34

Dénomination : **FERME (no 2)**

■ IA00071029

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813930 Y = 0230850

Cadastre : 1981 B2 405

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME LIMITE 18E SIECLE 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : FOUR A PAIN, GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE, PORCHERIE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT PARTIEL, CALCAIRE, MOELLON

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; COUR OUVERTE

21
n° département

LABRUYERE
commune



Village, R.D. 34
adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME 2
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25 000	feuille : Seurre 3124 Ouest	Lambert : II x = 813 93 y = 230 85
Cadastre	année : 1981	section : B2	parcelle : 405
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 9.07.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la Route Départementale 34.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés à l'intérieur d'une cour ouverte à laquelle on accède en longeant le mur-pignon droit du logis.
- . Bâtiment d'habitation de plan rectangulaire abritant trois logis sous le même toit. La façade antérieure, parallèle à la rue, ouvre sur une avant-cour. Deux petits corps en appentis (fours à pain) sont adossés au mur-gouttereau postérieur.
- . Bâtiment de dépendances, au fond de la cour, composé d'un corps principal abritant sous le même toit une grange entre deux étables. Le bâtiment est flanqué de deux remises sous appentis : la première est adossée au mur-pignon gauche, à l'alignement des murs de long-pan ; la seconde à l'angle antérieur droit, à l'alignement du mur-pignon. A gauche de la cour se trouvent les porcheries.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique apparente (façade antérieure du logis ; dépendances ; porcheries)
 - . brique enduite (murs-pignons et mur-gouttereau postérieur du logis)
 - . pierre calcaire en moellons équarris ; joints pleins (dépendances : soubassement du mur antérieur des dépendances ; utilisée aussi partiellement au soubassement du mur antérieur du logis droit).

.../...

- . pierre de taille calcaire (linteaux et appuis des ouvertures du logis ; encadrement de porte à la façade du logis droit)
- . construction en planches (dépendances : cf. figure)
- couverture :
 - . tuile plate (logis ; versant postérieur des porcheries)
 - . tuile mécanique (dépendances ; versant antérieur des porcheries).

Structure :

Cave ; logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.

Elévation :

- . logis :
 - * un jour oblong en façade avec linteau en bois (façade antérieure)
 - * corniche à trois rangs de brique (façade antérieure ; deuxième rang <<pointes en avant>> (façades latérales).
 - * pierre d'évacuation d'eau sous la fenêtre du mur-pignon droit (souillard).
 - * auvent à la façade postérieure sur le logis droit, soutenu par deux aisseliers.
- . dépendances :
 - * porte charretière en renforcement sous auvent.
 - * porte de l'étable gauche à linteau en bois.

Couverture :

- . toit à croupes, toits en appentis (logis)
- . toit à longs-pans, toits en appentis (dépendances)

Datation :


- . Fin du XVIIIe siècle.
- . L'étable gauche des dépendances, dont le soubassement du mur antérieur est enduit en pierre calcaire, pourrait être postérieure.

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture - élevage de la fin du XVIIIe siècle :

La structure du logis, dont la façade est située en bordure de rue, avec son toit à croupes et ses corps en appentis postérieurs, définit un type qui est bien représenté dans la commune. D'autre part, le bâtiment de dépendances, situé au fond de la cour, avec son toit à longs-pans est lui aussi bien représentatif d'une typologie communale.

FERME (1981 B2 405)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 405)

86.21.555.V
Cliché M. ROSSO

Logis (partie gauche), façade antérieure.



FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 405)

86.21.556.V
Cliché M. ROSSO

Logis, élévation antérieure vue de
trois-quarts droit.



FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 405)

86.21.557.V
Cliché M. ROSSO

Dépendances, élévation antérieure.

