

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABRUYERE

Adresse : R.D. 34

Dénomination : **FERME (no 3)**

IA 00091030

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0814050 Y = 0231120

Cadastre : 1981 B2 376

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVIEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME 4E QUART 18E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : CELLIER, FOUR A PAIN, POULAILLER, GRANGE, ETABLE A VACHES, REMISE, HANGAR

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT

Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; CORPS POSTERIEUR EN APPENTIS ; CORNICHE EN BRIQUE SUR LE LOGIS ; AVANT TOIT FORMANT AUVENT SUR LA FACADE DES DEPENDANCES ; COUR FERMEE

21
n° département

LABRUYERE
commune



Village , R.D. 34

adresse ou lieu-dit

Beaune
arrondissement

Seurre
canton

FERME 3
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

feuille : Seurre
3124 Ouest

Lambert : II x = 814 05
y = 231 12

Cadastré année : 1981

section : B2

parcelle : 376

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 10.07.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Ferme située à la sortie Nord-Est du village, en bordure de la Route Départementale 34.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Ferme composée de trois bâtiments séparés, implantés sur les côtés d'une cour fermée en bordure de rue.
- . Bâtiment d'habitation avec façade antérieure parallèle à la rue, ouvrant sur une avant-cour. Doublé en profondeur par un corps en appentis adossé au mur de long-pan postérieur, de même largeur.
- . A droite de la cour : petit bâtiment abritant sous le même toit le cellier, flanqué à gauche du four à pain. Poulailier adossé au mur-pignon gauche, à l'alignement des murs de longs-pans.
- . A gauche de la cour : bâtiment de dépendances abritant sous le même toit une grange, flanqué d'une remise à gauche et d'une étable à droite. Hangar-remise sous appentis adossé au mur-pignon gauche, à l'alignement du mur de long-pan postérieur.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . brique enduite (logis)
- . brique apparente (les autres bâtiments)
- . pierre de taille calcaire (linteaux des ouvertures du cellier, du four à pain et de la remise).
- . bois (linteaux des ouvertures du logis et des dépendances).

.../...

- couverture :
tuile mécanique

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.
Logis double en profondeur.

Elévation :

- . logis :
 - * façade antérieure : 2 jours au surcroît
 - * corniche à trois rangs de brique (façades antérieures et latérales) ; deuxième rang <<pointes en avant>> (façade postérieure)
 - * linteaux en bois à toutes les ouvertures.
- . dépendances : auvent en façade
- . cellier : ouverture au dessus de l'étable.

Couverture :

- . toit à croupes ; toit en appentis (logis)
- . toits à longs-pans (dépendances ; cellier - four à pain, poulailler)
- . toit en appentis (hangar - remise)

Datation :

- . XVIIIe siècle.

Typologie régionale :

Ferme représentative des exploitations agricoles de type polyculture - élevage de la fin du XVIIIe siècle (cf. dossier ferme B2 405) ; sélectionnée pour étude.

FERME (1981 B2 376)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 376)

86.21.558.V
Cliché M. ROSSO

Logis, élévation postérieure.



FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 376)

86.21.559.V
Cliché M. ROSSO

Cellier, four à pain ; élévation antérieure.



FERME (cadastre 1981, section B2,
parcelle 376)

86.21.560.V
Cliché M. ROSSO

Dépendances, élévation vue de trois-quarts
gauche.

