LEONFOODA!

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : LABRUYERE

Adresse : R.D. 34

Dénomination : ORATOIRE (no 1)

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

#### HISTORIQUE

ORATOIRE CONSTRUIT DANS LA 2E MOITIE DU 19E SIECLE, STATUE RETIREE DE LA NICHE.

#### DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT Couverture : TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Couvrement : CUL DE FOUR

COUVERTURE : TOIT A DEUX PANS

21 nº département		LABRUYERE commune			
lieu-dit			adresse		
Beaune arrondissement		Seurre			
édifice ou ensemble contenant		ORATOIRE 1			
dénomination et ti		URATU	IKC I		
Coordonnées. Lambert :		x = 814.19		y = 231.20	
		XE =		YS =	
Cadastre	année :	section :	parcelle :		
	année :	section :	parcelle :		
Propriété :	commune				
Destination	actuelle :				
Protection:					
État de cons	ervation:				
Établi en <b>1</b>	1.07.1986ar	Ch. Olivereau			
Revu en	par				

## Situation :

A la sortie Nord-Est du village, en bordure de la Route Départementale 34, en direction de Pagny-la-Ville.

# Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . brique, enduit peint en blanc.
- couverture :
  - . tuile mécanique.

### Structure :


- . Edicule de plan rectangulaire ; niche à arc plein-cintre en façade, voûtée en cul-de-four. Soubassement en escalier, en brique. Corniche à trois rangs de brique sur les murs latéraux et postérieur.
- . Couverture : toit en bâtière.

## <u>Datation</u>:

XIXe siècle.

# 21 LABRUYERE

ORATOIRE 1 Situation sur la carte I.G.N. au 1 : 25000e, Seurre 3124 Ouest, 1980.



# 21 LABRUYERE

ORATOIRE 1 Elévation antérieure, vue de trois- 86.21.579 X quarts droit

Cl. Inv. M. ROSSO

