

Département : 21
Aire d'étude : SEURRE
Commune : LANTHES
Lieu-dit : LE MEIX
Adresse : C.R. 8

IA 00071040

Dénomination : **FERME**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0816910 Y = 0226270

Cadastre : 1934 A 118

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

FERME DU 18E SIECLE ; CORPS EN APPENTIS ABRITANT LA FROMAGERIE CONSTRUIT AU 19E SIECLE, APRES 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN ; BATIMENT DES DEPENDANCES DETRUIT.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : REMISE, FROMAGERIE, COLOMBIER

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE

Couverture : TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS, TOIT EN PAVILLON

TYPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; LUCARNES SUR LE LOGIS ; CORNICHE EN BRIQUE

21 n° département	LANTHES commune	
Le Meix adresse ou lieu-dit		
Beaune arrondissement	Seurre canton	
FERME dénomination et titre de l'œuvre		matricule

Repérage

Carte I.G.N.	échelle : 1/25000	feuille Seurre 3124 Ouest Lambert : II	X= 816.91
			Y= 226.27
Cadastre	année : 1934	section : A	parcelle : 118
	année :	section :	parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 7.07.1986 par CH. OLIVEREAU
revu le : par

Situation :

Ferme située à environ 1,700 km au Nord-Ouest de l'agglomération communale au lieu-dit Le Meix, près du Chemin Rural n°8.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- . Bâtiment de plan rectangulaire implanté au fond d'une cour ouverte à laquelle on accède par un chemin privé. Le bâtiment abrite sous le même toit le logis, flanqué à droite d'une remise ouverte en façade par une porte charretière, elle-même flanquée d'une seconde remise. Un corps en appentis abritant une fromagerie est adossé au mur gauche du bâtiment à l'alignement des murs de long-pan. La façade postérieure du bâtiment a été remaniée.
- . A droite du bâtiment, colombier de plan carré, abritant au rez-de-chaussée une remise (?) - le colombier est limité à l'étage -
- . A l'alignement du colombier, un bâtiment de plan allongé, en retour d'équerre sur le côté droit de la cour a disparu. Il devait abriter les dépendances.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique apparente (bâtiment abritant le logis et les remises)
 - . brique ; enduit (colombier)
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des portes ; linteaux et appuis des fenêtres)
- couverture :
 - . tuile plate (tuile plate moderne sur le bâtiment principal)

Structure :

- . Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; étage de comble
- . cave sous la remise droite, accès intérieur situé à droite de la porte

charretière, ouvrant sur un escalier de 13 marches. Cave voûtée en anse-de-panier ; soubassement : pierre calcaire en moellons équarris, le reste en brique.

Elévation :

- . bâtiment principal (cf.figure) :
 - * ouvertures à linteaux délardés (logis)
 - * porte-haute sous lucarne au droit de la fenêtre droite du logis
 - * porte charretière à linteau en bois
 - * corniche en brique, à "modillons" et "dents de scie" (logis, remises)
- . colombier :
 - * accès au rez-de-chaussée par une porte située au mur Nord
 - * bandeau en brique, continu, au niveau du perron
 - * corniche composée de 4 rangs de brique, le second est disposé en "dents de scie"

Couverture :

- . toit à croupes, égouts retroussés (bâtiment principal) ; toit en appentis (fromagerie) ; toit en pavillon (colombier)
- . accessoires de couverture :
 - * bâtiment principal : 4 lucarnes à fronton-pignon (façade antérieure)
3 lucarnes à fronton-pignon en arc segmentaire (façade postérieure)
 - * colombier : girouette en zinc figurant une colombe

Datation :


- . XVIIIe siècle
- . le corps en appentis abritant la fromagerie ne figurait pas sur le cadastre ancien de 1824.

Typologie régionale :

Ferme représentative des grosses exploitations agricoles avec logis de maître.

FERME (1934 A 118)
Plan de situation et plan-masse.
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250.

- A : logis et remise
- B : dépendances (disparues)
- C : colombier
- D : porcheries (disparues)



21 LANTHES

FERME (cadastre 1934, section A,
parcelle 118)

Cl. Inv. M.ROSSO
86.21.731 V

Vue d'ensemble prise du Nord



21 LANTHES

FERME (cadastre 1934, section A,
parcelle 118)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.732 V

bâtiment principal, élévation antérieure



21 LANTHES

FERME (cadastre 1934, section A,
parcelle 118)

Colombier

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.734 V



fig 3