

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : MONTMAIN

Adresse : R.D. 115

Dénomination : **FERME (no 2)**

IA 00071056

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0807170 Y = 0229200

Cadastre : 1983 D1 52

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1986

HISTORIQUE

FERME DU 18E SIECLE ; REMANIEMENTS AU 19E SIECLE, NOTAMMENT AU LOGIS.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ETABLE A VACHES, ETABLE A CHEVAUX, REMISE, FENIL, PORCHERIE

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, ENDUIT PARTIEL

Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, CROUPE, APPENTIS

TPOLOGIE : LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES ; AVANT TOIT ; COUR OUVERTE

Village, R.D. 115
adresse ou lieu-dit

BEAUNE
arrondissement

Seurre
canton

FERME 2
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25000 feuille : Seurre 3124 Ouest Lambert : II X = 807.17
Y = 229.20

Cadastre année : 1983 section : D1 parcelle : 52
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle : exploitation agricole

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Dossier établi le : 1985

par C. OLIVEREAU

revu le :

par

Situation :

Au Nord-Ouest du village, en bordure de la D 115.

Parties constituantes :

Bâtiment d'habitation et dépendances de plan allongé, situés au même alignement, en bordure de la rue ; chemin d'accès à la cour intérieure entre le logis et les dépendances ; façades antérieures sur cour. Corps en appentis adossé au mur de petit-pan droit du bâtiment d'habitation (souillarda ?) ; grenier au-dessus du logis. Ancienne tour de défense (?) (Cf. observations) de plan circulaire sur l'angle postérieur droit du bâtiment d'habitation.

Dépendances abritant sous le même toit, écuries, étable, grange, fenil et remise.

Bâtiment moderne (hangar) au fond de la cour ; remise et porcheries remaniées à gauche.

Matériaux :

- gros-oeuvre :

- . brique apparente (murs de longs-pans)
- . brique enduite (murs de petits-pans ; tour)
- . pierre de taille calcaire (linteaux et appuis des fenêtres de la façade postérieure du logis ; moitié inférieure de la chaîne d'angle antérieure droite des dépendances).
- . bois (linteaux et appuis des ouvertures de la façade postérieure des dépendances).

- couverture :

- . tuiles plates (dépendances).

Structure :

Logis de plain-pied sur cave, comble à surcroît.

Elévations :

Jours circulaires, porte-haute sous lucarne en bois aux façades antérieure et postérieure des dépendances ; porte charretière à linteau en bois. Jours carrés au surcroît de la façade antérieure du logis.

Couverture :

- . toit à croupe gauche sur le logis
- . toit à croupes sur les dépendances
- . toit conique sur la tour
- . toit en appentis sur le corps annexe du logis (dans le prolongement de la croupe du logis)

Datation :

XVIIIe siècle ; remaniements au XIXe siècle.

Typologie régionale :

Ferme représentative des grosses exploitations agricoles de type polyculture-élevage où les bâtiments d'habitation et d'exploitation sont séparés ; sélectionnée pour étude.


Observations :

- . Tour : vestige d'une tour de défense appartenant à l'enceinte du château du XVIe siècle qui fut détruit en 1865 (?) (Cf : documentation)
- . Remaniements : façade antérieure du logis

Documentation :

Bibliothèque Municipale, Dijon, Description archéologique de la Côte d'Or, par René Epery, (début du XXe siècle), (B.M. Dijon : Fichier Epery).

FERME de l'ancien château (1983 D1 52)
Plan de situation et plan-masse
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250.



FERME
(cadastre 1983, section D1, parcelle 52)

Cl. M. Rosso
85.21.1082 V

Tour, logis et dépendances, élévations postérieures



FERME
(cadastre 1983, section D1, parcelle 52)
Dépendances, élévation antérieure

Cl. M. Rosso
85.21.1078 V



21 MONTMAIN

FERME
(cadastre 1983, section D1, parcelle 52)
Dépendances, élévation postérieure

Cl. M. Rosso
85.21.1081 V

