Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : PAGNY LA VILLE

Dénomination : MAISONS, FERMES

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0815270 XE = 0815970 YN = 0233300 YS = 0232820

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU, BERNARD

1A00071059

LAUVERGEON

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

#### HISTORIQUE

MAISONS ET FERMES DES 18E ET 19E SIECLES, DONT 7 SONT ANTERIEURES A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN; DATES PORTEES: 1840, 1846, 1847, 1849.

#### DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 5 REPERE : 43 BATI : 217

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

TYPOLOGIE : FERMES A LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES

PAGNY-LA-VILLE 21 commune n<sup>0</sup> département adresse ou lieu-dit Seurre Beaune canton arrondissement MAISONS-FERMES matricule dénomination et titre de l'œuvre Repérage x0 = 815 27xE = 815 97feuille:Seurre 3124 ouestambert: II échelle: 1/25 000 Carte I.G.N. yN = 233 30yS = 232 82parcelle: section: Cadastre année : parcelle: section: année : Propriétaire: propriété privée ination actuelle: Protection M.H.: Etat de conservation: Enquête par : B. LAUVERGEON et Ch. OLIVEREAU Dossier établi le : par 7.05.1986 CH. OLIVEREAU revu le : par

## Statistiques:

bâti : 217
repéré : 43
sélectionné pour étude : 5
unicum :

#### Parties constituantes :

Cave ; grange, fenil, étable, remise ; cellier (AB 127, AB 152), porcherie; colombier (AB 86, AB 88).

## Matériaux :

#### - gros-oeuvre :

- . pierre calcaire en moellons équarris à joints divers (cf. dossiers individuels); apparents ou enduits
- brique apparente, brique enduite (principalement à la partie supérieure des murs et aux murs-pignons)
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, chaînes d'angle).

#### Structures :

sous-sol ; logis en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé sur cave, comble à surcroît ; logis à un étage carré ; étage de comble (AB 21).

## Elévations :

- . élévations à travées
- . combles à surcroît ajourés ou aveugles ; accès par une porte-haute (AB 20, AB 217)
- . corniche en brique à trois rangs simples superposés en aplomb, le

#### MAISONS-FERMES

- deuxième rang en "dents de scie", le premier en "modillons"
- . linteaux et appuis des ouvertures en pierre de taille, en brique ou en bois ; fenêtres à linteaux délardés (AB 117)
- . porte-charretière en renfoncement (AB 209), protégée par un auvent soutenu par des aisseliers (AC 43)

## Couvertures :

- . toits à longs-pans, à croupes, à demi-croupes, en appentis ; en pavillon (colombiers)
- . accessoires de couverture : épis de faîtage
  - outils de couvreur (AB 111)
  - ° oiseau en vol, rapace ? (AB 120)

# Datation :

- . XVIIIe siècle
- . XIXe siècle (7 maisons-fermes antérieures à 1824, date du cada ancien)
- chronogrammes: 1840 (AB 147), 1846 (AB 225 et 297), 1847 (AB 237), 1849 (AB 107).

# Typologie régionale :

- . Exploitations agricoles de type polyculture-élevage. Le type le mieux représenté est celui de la ferme avec logis et dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour
- . maisons avec façade sur rue, abritant plusieurs logis sous le même toit.

### TABLEAU DE RECENSEMENT

		T	ABLEAU DE RE(	CENSEMENT			
: : : :	Nombre : habitants : en 1826 :	Nombre : habitants : en 1975 :	Nombre immeubles en 1975	: : Nombre : résidences: (RP + RS) : en 1975 :	repérées	: Nombre : maisons : sélectionnées : "représentatives":	Nombre maisons sélectionnées "unicums"
Commune	807	333	217	: 135 + 71 :	43	5	
village et lieux-: dits *	:	:		: :	43	5 :	
Argerons (les)	:	3		: 1 :		: : :	
Barboura (èn)	:	3		: : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
*	Dansce table ont été agglo	: au les lieux-c mérés au vill	dits (INSEE), age.	: : situés à 1 km	m au moins d	: : lu bourg	
: :	: : :	; ; ;		: : : : : : : : : : : : : : : : : : :		: : :	
: : :	: :	: :		: : : :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: : :	
:	; ;	: :		: :		: : :	

# TABLEAU DES PARAMETRES DE REPERAGE

	4			téria os-oe			de	maté cou			cou	ver-		stru	ıcture		urs
carts	Antérieur à 1824	Calcaire	Grès	Granit	Brique	Pan-de-bois	Tuile plate	Ardoise	Pierre plate	Chaume	Croupes	Demi-croupes	Etage de soubassement	Etage carré	Comble à	Etage de comble	Escaliers extérieurs
Village ◆	7	x			x		X	2				5		10	X	1	

	21 PAGNY	Y-LA-VILL	E	MAISON	S-FERMES	- 1 -
illage carts	désigna- tion	cadastr	photos	matériaux	structu	e observations
Village		Sect. AB				·
·	Maison	20		Pierre calcaire Brique Enduit Tuiles plates	A 1	Antérieure au cadastre ancien. 2 logis sous même toit. Cave. Jours circulaires au surcroît. Souillarde hors-œuvre en façade postérieure au centre du mur gouttereau. Fáçade antérieure : accès au cor ble par une porte haute précédée par un escalier de pierre perpendiculaire au mur. Corniche : 2e rang en "dents de scie".
•	Máison	21	X IE	Pierre calcaire	A2 (+ 1)	Elévation à 5 travées. Soubassement : moellons équarris apparents. reste : pierre de taille, enduit Murs de petit pan : 2 travées Bandeaux en pierre de taille. Double en profondeur. Croupes.
	Ferme	29		Pierre calcaire (soubassement)	A 1	Logis et dépendances au même alignement. Corniche simple. Dépendances remaniées.
	Maison	34		Enduit Tuiles plàtes	A 1	
	Maison	48		Enduit	A 1	Corniche simple.
•	Maison	72		Pierre calcaire Enduit Ardoise	A 1	Maison de maître. Cave. Pierre au soubassement, gros- oeuvre : moellons équarris, en- duit. Surcroît aveugle. Corniche à "modillons" et "dents de scie", régnante. Croupes.
	Ferme	74		Enduit Tuiles plates	Al	Cave. Corniche simple. Logis et dépendances remaniés.
	Fërme	76		Pierre calcaire Tuiles plates		2 lògis et dépendances sous même toit. Corniche simple. Ouvertures des dépendances : arcs segmentaires en brique. Croupes.

2]	L PAGNY-LA-V	ЛLLE •		MAISONS-	FERMES	- 2 -
llage arts	désigna tion	cadastro	photos	matériaux	structu	re observations
illage	Maison	sect. AB 84		Brique Enduit	A (+1)	Cave. Corniche simple.
				·		
			٠			
•						
					·	
			•			
•						
	Ferme	91	ļ	Pierre calcaire Brique Tuiles plates (logis)	Al	Logis à gauche de la cour. Gros-oeuvre : pierre équarrie, joints pleins. Dressée au pic, joints rubannés en façade anté- rieure. Brique aux murs-pignons. Corniche : 2e rang en "dents de scie".
						Murs-pignons aveugles.  Dépendances : grange entre 2

21	PAGNY-LA-VILI	E		MAISONS	-FERMES	- 3 -
illage carts	désigna tion	cadastr	photos	matériaux	structu	re observations
Village	Ferme	sect. AB 91(suite)				étables. Brique. Remaniées à gauche : pierre.
	Ferme	98–99	x 1 E	Pierre calcaire Brique Tuiles plates	Al	Gros-oeuvre : pierre, joints beurrés. Surcroît : brique. Corniche : 2eerang en "dents de scie". Croupes. Autre logis à droite (A 1) : Croupes. Corniche : "modillons", "dents de scie". Double en profondeur.
•	Ferme	100		Pierre calcaire Brique Tuiles plates (logis)	A l	2 logis et dépendances sous même toit. Gros-oeuvre : pierre apparente. Brique aux pignons.
	Maison	107		Pierre calcaire Brique	Al	Maison datée 1849 (inscription au linteau de la porte en façade antérieure). Brique aux pignons.
	Ferme	111	x 1 E	Pierre calcaire Brique Enduit Tuiles plates	A l	Logis au fond de la cour. Croupes. Epi de faîtage à droite : outils de couvreur. Dépendances : Mur-pignon sur rus Logis et dépendances reliés par un bâtiment en L : remise, rema- nié.
	Ferme	112		Pierre calcaire Brique	Al (/+1)	Logis en bordure de rue. Cave. 5 travées en façade antérieure. Corniche: "modillons" et "dent: de scie". Mur-pignon droit aveugle. Façade postérieure identique: soubassement pierre, reste brique. Dépendances: grange, étables, remise. Gros-oeuvre brique. Remaniées.
	Maison	114		Pierre calcaire Brique Enduit Tuiles plates	Al (+1)	3 travées en façade. Jours en demi-cercle au surcroît Corniche: 2e rang en "dents de scie". Demi-croupes.
				•		•••/•••

		†	Υ	Т		
illage carts	désigna	cadastr	photos	matériaux	structu	re observations
Village	Maison	sect. AB		Brique Enduit Tuiles plates	Al	Antérieure au cadastre ancien. Plan en L. 1 entrée au mur de petit pan droit. Seconde entrée au corps gauche en façade sur rue. Linteau délardé au mur-pignon droit et au mur antérieur du corps gauche.
	Maison	120	x lD	Pierre calcaire Brique Tuiles plates	Al	2 logis au même alignement. Logis antérieure : A l Logis postérieure : A l (+ l). Corniche simple. Epi de faîtage sur la croupe antérieure : oiseau en vol (rapace ?).
	Maison	127	х	Brique Tuiles plates	A l	Antérieure au cadastre ancien. Cellier. Façade antérieure : 2 lucarnes à fenêtres circulaires. Corniche à "dents de scie". 1 jour de surcroît à linteau de bois.
	Maison	128		Brique Enduit	A 1	Antérieure au cadastre ancien. Cave. Corniche simple.
	Maison	147		Enduit	A1 (+1)	Datée 1840 par les clefs des ti- rants. Plan en L. 5 travées en façade 1 travée d'ouvertures au mur droit. Corniche simple.
	Maison	152		Pierre calcaire	Al (+1)	Surélevé sur cellier. Entrée du cellier en façade antérieure. Moellons équarris sauf en façade antérieure : moellons dressés au pic et joints rubannés. Corniche simple.
	Ferme	153	x 3D	Brique Enduit		2 logis sous même toit. Corniche à 4 rangs simples. Dépendances à l'arrière : grange et remise. Porte charretière don- nant sur rue.
	Maison	159		Pierre calcaire Brique Tuiles plates		Brique au surcroît. Corniche simple/
	,				1	

21 PA	AGNY-LA-VILLE	4		MAISONS-F	ERMES	- 5 -
illage carts	désigna tion	cadastr	photos	matériaux	structu	re observations
Village	Ferme .	sect. AB 174		Pierre calcaire Brique	A 1	Logis et dépendances au même ali gnement. Ecurie en avancée à gauche de la porte charretière.
	Ferme	209		Pierre calcaire Enduit	A 1	Logis et dépendances sous même toit. Corniche simple. Porte charretière en renfonce- ment. Entrée de l'étable dans le renfoncement à gauche.
	Ferme	210	X lE	Pierre calcaire Brique Tuiles plates	A 1	2 logis et dépendances sous même toit. Brique aux murs-pignon. Reste : pierre équarrie, joints pleins. Encadrements en brique sous linteaux en pierre. Corniche simple.
	Ferme	216	x 1 E	Pierre calcaire	A 1	2 logis sous même toit et sur cave. Gros-oeuvre : moellons équarris, joints rubannés, sauf pignons er brique. Corniche simple. Dépendancesface au logis : écurientre remise à gauche et grange à droite, même alignement. gros-oeuvre : pierre et brique.
•	Ferme	217		Enduit Tuiles plates		2 logis sous même toit et sur cav Porte haute sous lucarne. Corniche simple. Enduit refait.
	Maison	224		Pierre calcaire Enduit Tuiles plates		3 logis sous même toit et sur cave. Corniche simple régnante. Demi-croupes.
	Ferme	225	x 1 E	Pierre calcaire Brique Enduit		Logis et dépendances au même ali- gnement, en bordure de rue. Corniche simple. Dépendances : gros-oeuvre tiers inférieur : pierre, reste brique. Linteau daté 1846 au dessus de la porte d'étable (remploi).
	Ferme	228		Pierre calcaire		2 logis et dépendances sous même toit. = Corniche simple. Murs pignons aveugles.
	Maison	232		Enduit		Antérieure au cadastre ancien. Maison de maître.

2 gros logis doubles en profon-

deur sous même toit.


	<del></del>	<b>+</b>	<b></b>			<u> </u>
illage carts	désigna-	cadastr	photos	matériaux	structu	e observations
Village		sect. AB 232(suite	i			Corniche : 2e rang à "dents de scie". Fenêtres d'imposte. Croupes.
	Ferme	237	X 1 E	Pierre calcaire Brique Tuiles plates	Al	2 logis sous même toit. Gros-oeuvre: pierre dressée au pic. Surcroît et pignon en brique. Double en profondeur. Corniche: 2e rang en "dents de scie". Daté 1847 au linteau en pierre de la fenêtre droite, sur tableau en réserve. En face du logis: Dépendances soubassement pierre, le reste en brique. Linteaux en bois.
	Ferme	239–243		Pierre càlcáire	Al	2 logis sous même toit. Encadrements des ouvertures en brique sous linteaux en pierre. Dépendances (p. 243) au même alignement. Brique aux pignons. Remaniées.
	Ferme	260		Pierre calcaire	A 1	Logis remanié. Dépendances au fond de la cour : grange entre étable à gauche en avancée et écurie à droite.
	Ferme	261	,	Pierre calcaire	A 1	Soubassement en pierre. Le reste en brique apparente. Corniche simple. Dépendances au même alignement, avec grange en retour d'équerre. Remaniées.
	Ferme	296 à 298	x 1D	Pierre calcaire		2 logis et dépendances sous même toit. Datée 1846 sur une pierre moulu- rée située entre le linteau et la corniche de la porte d'entrée du logis 1. Autre entrée (logis 2) au mur- gouttereau sur rue. Chaînes d'angles en brique aux logis. Corniche en "dents de scie". Dépendances : gros-oeuvre brique, enduit.
	Maison	303		Enduit		Corniche simple. Grille au balcon (début XIXe s.) Croupes/

21 111	NAT TRY ATTITU					- / -
illage carts	désigna tion	cadastr	photos	matériaux	structur	e observations
Village	Ferme	sect. AB		Pierre calcaire	A 1	Logis et dépendances sous même toit. Façade antérieure : dressée au pic, joints pleins. Corniche "dents de scie". Mur gauche : moellons équarris, enduit.
	Ferme	352		Pierre calcaire Brique Tuiles plates	Al	Cave. Corniche simple. Brique au surcroît et aux pignor Reste: moellons équarris, sauf en façade antérieure: moellons dressés au pic, joints rubannés. Dépendance avec porcherie en re- tour d'équerre sur la rue. Corniche simple.
Village		sect. AC				
	Maison	40-41		Pierre calcaire Brique Tuiles plates	Al	2 logis sous même toit. jours circulaires au surcroît. Pierre au rez-de-chaussée, le reste en brique. Demi-croupe. Corniche "dents de scie", ré- gnante.
	Ferme	43		Pierre calcaire Brique Tuiles plates		2 logis sous même toit sur cave. Corniche de la façade antérieure sur cour : "dents de scie", le reste : corniche simple. Demi-croupes. Dépendances à gauche de la cour: grange entre 2 étables sous même toit : rez-de-chaussée en moellons équarris, comble et fenil en brique. Auvent sur aisseliers au droit de la porte charretière. Linteaux en pierre sauf à la porte charretière. Remise plus basse au même aligne ment à gauche.

Pl. I Localisation des édifices repérés Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB, 1985




Pl. II Localisation des édifices repérés; édifices sélectionnés pointés Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB, 1985



Localisation des édifices repérés ; édifices sélectionnés pointés Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AB, 1985 Pl. III




Pl. IV Localisation des édifices repérés; Edifices sélectionnés pointés Extrait du plan cadastral au 1:1000e, section AC, 1985



MAISON DE MAITRE (cadastre 1985, section AB, Cl. Inv. M. ROSSO parcelle 21) 86.21.357 X

Elévation antérieure, vue de trois-quarts gauche



MAISON (cadastre 1985, section AB, parcelle 237) C1. Inv. M. ROSSO 86.21.358 X

Elévation antérieure et latérale droite



MAISON (cadastre 1985, section AB, parcelle 225)
Détail du linteau daté 1846

Cl. Inv. M. ROSSO 86.21.235 X



MAISON (cadastre 1985, section AB, Cl. Inv. M. ROSSO parcelle 297) 86.21.354 X

Détail du linteau daté 1846



FERME (logis) (cadastre 1985, section AB, Cl. Inv. M. ROSSO parcelle 216) 86.21.355 X

Elévation antérieure et latérale droite

