

Département : 21

IA 00071062

Aire d'étude : SEURRE

Commune : PAGNY LA VILLE

Adresse : RUELLE DE L'ABREUVOIR ET RUE DE L'EGLISE

Dénomination : **MANOIR**

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0815570 Y = 0233100

Cadastre : 1985 AB 86

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

LOGIS DATE 1773 PAR LES TIRANTS DE LA FACADE ANTERIEURE ; DEPENDANCES CONSTRUITES AU 19E SIECLE.

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : GRANGE, ECURIES, REMISE, COLOMBIER, CHENIL, JARDIN D'AGREMENT

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : ARDOISE, TUILE PLATE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : SOUS SOL, 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, DEMI CROUPE, CROUPE, TOIT EN PAVILLON

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : SOUBASSEMENT DU LOGIS EN PIERRE CALCAIRE ; LOGIS COUVERT D'ARDOISE

21

PAGNY-LA-VILLE

n° département

commune

Village

lieu-dit

adresse

Beaune

Seurre

arrondissement

canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'œuvre

Coordonnées. Lambert : II x = 815 57 y = 233 10

XE = YS =

Cadastre année : 1985 section : AB parcelle : 86

année : section : parcelle :

Propriété : propriété privée

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 29.5.1986 par Ch. Olivereau

Revu en par

Situation :

Légèrement au Nord de l'agglomération, en bordure de la Ruelle de l'Abreuvoir et de la Rue de l'Eglise.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Les bâtiments sont implantés à l'intérieur d'un enclos de plan sensiblement triangulaire (Pl. I).

Les 3 bâtiments principaux (cf. infra) déterminent une cour à laquelle on accède par une porte cochère sans couverture (fig. 2).

Le bâtiment d'habitation (Pl. I A ; fig. 1 et 2) est situé au Nord. Il est quasiment de plan rectangulaire, les deux faibles avancées des deux travées latérales en façade ne correspondant pas à des éléments de structure. On y accède directement depuis la rue par une porte piétonne, dont il est séparé par une sorte d'avant-cour.

Au fond de la cour, le bâtiment des dépendances abrite sous le même toit une grange comprise entre une écurie et une remise (Pl. I B ; fig. 3).

Le bâtiment limitant le côté gauche de la cour (Pl. I C ; fig. 4), de plan rectangulaire allongé, est formé d'un colombier qui est flanqué de part et d'autre de deux corps de logis plus bas et symétriques.

l'enclos est fermé à l'angle Sud-Est par un chenil (Pl. I D).

.../...

Village

MANOIR (1985 AB 86)

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique
 - . pierre calcaire
 - . brique apparente (façade antérieure et mur-pignon gauche du bâtiment principal ; chenil)
 - . pierre calcaire en moellons équarris (soubassement du bâtiment principal)
 - . brique enduite (les autres bâtiments ; la façade postérieure et le mur-pignon droit du bâtiment d'habitation -le mur orienté au nord est enduit-)
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures ; bandeau et chaînes d'angle du bâtiment principal)
- couverture :
 - . ardoise (bâtiment principal)
 - . tuile plate

Structure :

- bâtiment principal : en rez-de-chaussée, légèrement surélevé sur cave, à un étage carré. Logis double en profondeur.
- logis secondaires : en rez-de-chaussée légèrement surélevés, à un étage carré.

Elévations :

- bâtiment principal :
 - . élévation à travées ; les 2 travées latérales de la façade antérieure sont en légère avancée
 - . corniche en brique à dents-de-scie
- dépendances : 3 baies en plein-cintre en façade, le mur de petit-pan gauche est percé de 2 baies identiques, les murs postérieur et pignon droit sont aveugles
- logis secondaire et colombier : ouvertures en plein-cintre au rez-de-chaussée ; corniche à dents-de-scie sur le colombier

Couverture :

- toit à demi-croupes (bâtiment principal)
- toit à croupes (dépendances)
- toit à longs-pans (logis secondaire) ; toit en pavillon (colombier)
- toit à longs-pans (chenil)
- élément de couverture : 1 lucarne à fenêtre circulaire au droit de la travée axiale du bâtiment principal.

Datation :


- le bâtiment principal est daté 1773 par tirants de la charpente (façade antérieure)
- les dépendances, les deux logis attenants au colombier et le chenil ont été construits au XIXe siècle.

MANOIR (1985 AB 86)

Plan de situation et plan-masse.

Extrait du plan cadastral au 1 : 1000e.

- A : le bâtiment d'habitation
- B : les dépendances
- C : le colombier et les logis secondaires
- D : le chenil



21 PAGNY-LA-VILLE

MANOIRE (cadastre 1985, section AB,
parcelle 86)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.348 V

Bâtiment principal, élévation antérieure



fig. 1

21 PAGNY-LA-VILLE

MANOIR (cadastre 1985, section AB,
parcelle 86)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.349 V

Bâtiment principal, élévation postérieure



fig. 2

21 PAGNY-LA-VILLE

MANOIR (cadastre 1985, section AB,
parcelle 86)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.350 X

Dépendance, élévation antérieure




fig. 3

21 PAGNY-LA-VILLE

MANOIRE (cadastre 1985, section AB,
parcelle 86)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.351 X

Logis secondaire et colombier, vue
d'ensemble de trois-quarts gauche



fig. 4