

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : SEURRE

Adresse : 15 RUE DULAC

Dénomination : **MAISON**

1A00071110

---

Coordonnées : LAMBERT2 X = 0813540 Y = 0225900

Cadastre : 1984 AC 641

PROPRIETE PRIVEE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

---

### **HISTORIQUE**

MAISON CONSTRUITE A LA FIN DU 15E SIECLE OU AU DEBUT DU 16E SIECLE ; REMANIEE AU 18E SIECLE.

### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN VILLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE  
Parties constituantes : COUR

MATERIAUX  
Gros oeuvre : BRIQUE  
Couverture : TUILE PLATE

STRUCTURE  
Vaisseaux et étages : SOUS SOL, 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE : TOIT EN BATIERE

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE

TYPOLOGIE : PIGNONS A REDENTS ; CORNICHE EN BRIQUE ; COUR INTERIEURE



Ville, 15 rue Dulac

adresse ou lieu-dit

Beaune

arrondissement

Seurre

canton

MAISON

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000

feuille : Seurre 3124  
OuestLambert : II X = 813 54  
Y = 225 90

Cadastre

année : 1984

section : AC

parcelle : 641

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : Propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 19.11.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

. brique

. brique apparente

. enduit partiel (rez-de-chaussée ; enduit moderne)

. pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures ; vestiges de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle)

- couverture :

Tuile plate.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée sur cave ; étage carré ; comble à surcroît aveugle en façade.

Elévation :

\* élévation à travées

\* corniche en brique à "modillons" et "dents de scie"

\* vestiges de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle :

. porte et fenêtre en dessus de porte à moulures croisées ;  
écu lisse au linteau de la porte (à gauche de la façade). linteaux à arcs en accolade de quatre fenêtres jumelées  
(étage carré)

\* balconnet en fer forgé (travée axiale)

. une fenêtre à arc segmentaire éclaire le comble à gauche du  
mur-pignon Sud ; une seconde fenêtre a été murée à droite.

.../...

SEURRE

15 rue Dulac

MAISON

---

Couverture :

Toit en bâtière, pignons à redents.

Datation :

Maison construite à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. La façade antérieure, qui conserve encore quelques vestiges de cette époque (cf. élévation), a été remaniée à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle.

MAISON (1984 AC 641)  
15 rue Dulac

Plan de situation et plan-masse.  
Extrait du plan cadastral au 1 : 1000e.



21 SEURRE  
15 rue Dulac

MAISON  
(cadastre 1984, section AC,  
parcelle 641)  
Vue de trois-quarts gauche

86.21.840 V  
Cliché M. ROSSO



21 SEURRE  
15 rue Dulac

MAISON  
(cadastre 1984, section AC,  
parcelle 641)  
Porte d'entrée, à gauche de la façade

86.21.841 X  
Cliché M. ROSSO

