

Département : 21

Aire d'étude : SEURRE

Commune : TICHEY

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

1A00071126

Coordonnées : LAMBERT2 XO = 0823700 XE = 0824350 YN = 0228020 YS = 0227620

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1987 par CHRISTIAN OLIVEREAU, BERNARD LAUVERGEON

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

MAISONS ET FERMES DES 18E ET 19E SIECLES, DONT 3 SONT ANTERIEURES A 1824, DATE DU CADASTRE ANCIEN ; DATE PORTEE : 1761.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 3 REPERE : 9 BATI : 69

MATERIAUX

Gros oeuvre : BRIQUE, BOIS, PAN DE BOIS, TORCHIS, CALCAIRE, MOELLON, ENDUIT
Couverture : TUILE PLATE, TUILE MECANIQUE

TYPLOGIE : FERMES A LOGIS ET DEPENDANCES SOUS LE MEME TOIT OU FERMES A LOGIS ET DEPENDANCES SEPARES

21
n° département

TICHEY
commune



Beaune

arrondissement

Seurre

canton

MAISONS-FERMES

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

feuille :

Lambert : II

x0= 823 70

xE= 824 35

Cadastre

année :

section :

parcelle :

YN= 228 02

YS= 227 62

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

Etat de conservation :

Enquête par : B. LAUVERGEON et Ch. OLIVEREAU

Dossier établi le : 5.05.1986

par CH. OLIVEREAU

revu le :

par

Statistiques :

bâti : 69
repéré : 9
sélectionné pour étude : 3
unicum :

Parties constituantes :

Cave (A2 287, B1 69), grange, fenil, étable, remise, porcherie, colombier (A2 270-273, B1 69), four à pain (A2 270-273, A2 287).

Matériaux :

- gros-oeuvre :

- . brique apparente ; brique enduite
- . pierre calcaire en moellons équarris (niveaux inférieurs des murs), pierre de taille (encadrements des ouvertures, chaînes d'angle).
- . pan-de-bois ; hourdis de brique (A2 270-273), hourdis de torchis (B1 19)

- couverture :

- . tuile plate
- . tuile mécanique

Structures :

Sous sol (A2 287, B1 69) ; logis en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé ; logis à un étage carré (A2 274, B1 69) ; étage de comble (A2 287) ; comble à surcroît.

Elévations :

- . élévation à travées pour les logis à étage carré
- . ouvertures à linteaux délardés (A2 274, A2 287, B1 69)

.../...

- . corniches en brique, à trois rangs simples superposés en aplomb, en "dents de scie", à modillon ; en pierre de taille à doucine droite (Bl 69)
- . auvent sur aisseliers (A2 274, Bl 19)
- . accès au comble à surcroît par une porte-haute en façade (Bl 43, C3 549), par un escalier tournant en bois (A2 287).

Couvertures :

toits à longs-pans, à croupes, à demi-croupe, en appentis ; en pavillon (colombiers) ; à égouts retroussés (Bl 69)

Datation :

- . XVIIIe siècle (1 ferme datée 1761 : Bl 69)
- . XIXe siècle (3 maisons-fermes antérieures à 1824, date du cadastre ancien).

Typologie régionale :

Exploitations agricoles de type polyculture-élevage :

- . logis et dépendances abrités sous le même toit
- . bâtiments d'habitation et d'exploitation séparés, implantés sur les côtés d'une cour.

TABLEAU DES PARAMETRES DE REPERAGE


Village écarts	Antérieur à 1824	matériaux du gros-oeuvre					matériaux de couverture				couver- ture		structure			Escaliers extérieurs	
		Calcaire	Grès	Granit	Brique	Pan-de-bois	Tuile plate	Ardoise	Pierre plate	Chaume	Croupes	Demi-croupes	Etage de soubassement	Etage carré	Comble à surcroît		Etage de comble
Village	3	x			x	2	x				5	1		1	x	1	1

village cartes	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect. A2 270 - 273	x	Pan de bois, brique, enduit. tuiles plates (colombier)	A1	Logis et dépendances sous le même toit. Encadrements du logis en pierre de taille ; feuillures. Croupe gauche. Colombier (p. 273), 3 niveaux : 1 : pierre, 2 et 3 : brique. Petite chambre à four au rez-de-chaussée. Nichoirs en brique. 3 ^{ie} niveau entre 2 corniches : Corniche inférieure : 3 rangs simples, corniche supérieure : 2 ^{ie} rang en "dents de scie". Colombier antérieur au cadastre ancien.
	ferme	274		Enduit	A(+ 1)	Logis et dépendances sous le même toit. Logis remanié. Linteaux délardés au rez-de-chaussée. Corniche régnante : 2 ^{ie} rang en "dents de scie". Dépendances : grange entre 1 étable et 1 écurie. Auvent sur aiselières. Linteaux délardés. Ban de pierre devant le logis.
	ferme	287	x	Pierre (soubassement) Brique Tuiles plates.	A1	Cave, voûtée en brique. Antérieure au cadastre ancien. Tous les linteaux sont délardés. Fenêtre d'imposte. 3 lucarnes en façade antérieure sur rue. Croupes. } Façade postérieure sur jardin : four à pain sous appentis. Escalier en bois au mur pignon droit, tournant sur plan carré. Souillarde (?) à gauche de l'escalier. Intérieur : carreaux Double en profondeur. Chambre avec cheminée XVIII ^e en marbre : palme au centre.


village cartes	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect. B1 19		Pierre calcaire Pan de bois, torchis	A1	Logis et dépendances sous le même toit. Logis : porte-haute en façade antérieure. Pierre calcaire à joints rubannés. Croupe gauche. Pan de bois et torchis sur branchage entre la grange et la remise. Auvent sur aisseliers au droit de la grange et de la remise.
	ferme	43		Enduit	A1	Porte haute en façade antérieure au droit de la porte d'entrée. Corniche à 3 rangs simples. Croupes. Dépendances remaniées.
	ferme	68		Enduit	A1	Antérieure au cadastre ancien. Logis remanié. Pierre d'écoulement d'eau au long pan postérieur. Cave.
	ferme	69	x	Pierre calcaire	A (+1)	Logis daté 1761 aux tirants. Antérieur au cadastre ancien. Logis : linteaux délardés au rez-de-chaussée. Corniche en pierre, régnante : Doucine droite. Chaînes d'angle et encadrements en pierre. 2 fenêtres d'étage au mur de petit pan gauche : appuis saillant moulurés. façade antérieure sur cour : corps en appentis sur cave, linteaux délardés. Croupes. Egoûts retroussés. Au fond de la cour : Colombier d plan carré à 3 niveaux : Pierre à joints beurrés et brique. Niveau supérieur entre 2 corniches régnautes. Ouverture (porte) au S.E. Toit pavillon. Porcherie à l'alignement du colombier : pierre et brique. Dépendances remaniées.

village cartes	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village		sect. C3				
	ferme	549	x	Pierre calcaire Brique	Al	2 logis et dépendances sous même toit, parallèles à la rue. Façade antérieure sur cour. Porcherie accolée à gauche de la façade antérieure, en retour d'équerre sur la cour. Porte haute au droit de la porte du logis droit, en façade anté- rieure. Gros-œuvre en pierre calcaire au rez-de-chaussée, le reste en brique. Encadrements et chaînes d'angle en pierre. Corniche à 3 rangs simples. Demi-croupes.
	Maison	580		Pierre calcaire (soubassement) Brique	Al	Façade antérieure; surcroît aveu- gle. jour demi-circulaire au pignon.


Pl. I Localisation des oeuvres repérées. Section A2.
Oeuvre sélectionnée pointée.
Extrait du plan cadastral au 1:1250e, section A2, 1937.




Pl. II Localisation des oeuvres repérées. Est du village.
Oeuvre sélectionnée pointée.
Extrait du plan cadastral au 1:1250e, section B1, 1937



Pl. III Localisation des oeuvres repérées. Sud-Ouest du village.
 Oeuvre sélectionnée.
 Extrait du plan cadastral au 1:1250e, section C3, 1937.



Pl. IV Localisation des oeuvres repérées. Sud du village
Extrait du plan cadastral au 1:1250e, section C3, 1937



21 TICHEY

COLOMBIER (cadastre 1937, section A2,
parcelle 273)

Cl. Inv. M. ROSSO
86.21.690 X

