

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verdun-sur-le-Doubs
Adresse : 5 rue François Fertault
Titre courant : **maison**
Dénomination : maison

Référence : IA71000281

Cartographie : Lambert2 0804770 2214370

Cadastre : 1978 AC 83

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2001 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle. 1778 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'œuvre inconnu.

Commentaire : Cette maison a été bâtie à la fin du 18e siècle comme l'indique l'inscription gravée sur le linteau de la porte d'entrée : A.D L.P AEDIFICAVIT 1778 ; cependant, ses piédroits sont des remplois du début du 16e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; enduit

Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré ; étage de comble

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à deux pans ; appentis

DECOR

Technique : ferronnerie

Représentation : ornement végétal ; ornement géométrique
motifs décoratifs du garde-corps du balcon

Localisation : 71 - Verdun-sur-le-Doubs

Réf. : IA71000281

Adresse : 5 rue François Fertault

Titre courant : maison

Dénomination : maison

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Située dans un alignement, la maison présente une façade sur rue avec trois travées d'ouvertures à linteaux en arc segmentaire. La porte d'entrée, située à droite, est surélevée de deux marches ; à l'étage, l'ouverture centrale est une porte-fenêtre avec balcon orné d'un garde-corps en fer forgé. Sur la façade sur cour, à une travée dont une lucarne, s'appuie un appentis perpendiculaire abritant une galerie à balustrade en bois tourné. Maison couverte d'un toit à deux pans brisés.



Village
adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs
canton

MAISON
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 804 77
3025 Est y = 214 37

Cadastre année : 1977 section : AC parcelle : 83
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 1.04.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Dans la partie Nord du village située entre le Petit Doubs et la Saône, en bordure de la Rue François Fertiault.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- maison composée d'un corps principal (PL. I. A, fig. 1) avec mur de petit-pan sur rue, flanqué à l'arrière d'un corps en appentis abritant une galerie et formant retour d'équerre à droite de la cour postérieure (B ; fig. 2).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits.
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, corniche).
- couverture :
 - . tuile plate (brisis).
 - . tuile mécanique (versants et appentis).

Structure :

Rez-de-chaussée surélevé de 3 marches sur cave, étage carré, étage de comble.

Elévation :

- . élévation à travées : 3 travées à la façade antérieure, 1 travée à la façade postérieure.

VERDUN-sur-le-DOUBS

Verdun-sur-le-Doubs

MAISON (cad. 1977 AC 83)

- . ouvertures à linteaux délardés en arc segmentaire.
- . porte-fenêtre axiale ouvrant sur un balcon avec garde-corps en fer forgé (fig. 3).
- . porte à droite de la façade constituée de piedroits moulurés datant de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle (remploi ?), d'un linteau gravé d'une inscription (cf. supra), d'une fenêtre en dessus de porte à linteau mouluré en arc segmentaire.
- . corniche moulurée.
- . lucarne en arc segmentaire, en bois (brisés de la façade postérieure).
- . galerie sous-appentis avec balustrade en bois tournés (au niveau de l'étage).

Couvertures :

- toit à 2 versants, brisé.
- toit en appentis.

Inscription, datation :

- piédroits de la porte datant de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle : emploi ou vestige d'un état antérieur ?
- inscription datant la maison au linteau de la porte :

A^D. L^P. AEDIFICAVIT ANNO 1778.

Observation :


- Il est difficile de déterminer avec certitude si cette maison du XVIIIe siècle fut édifée sur un édifice de la fin du Moyen-Age :
- d'une part, en façade, elle est comprise dans un alignement de maisons du XVIIIe siècle, sensiblement identiques, mais qui n'ont conservé aucun vestige du XVe ou XVIe siècle.
 - par contre, la façade postérieure, qui elle aussi présente une élé-
tion caractéristique du XVIIIe siècle, est située à proximité d'une haute tour d'escalier médiévale (parcelle 85) qui se trouve prise entre des constructions plus récentes ou remaniées (fig. 2).

MAISON

(cadastre 1977 AC 83)

Plan-masse et de situation,

Extrait du plan cadastral au 1 : 1000



71 VERDUN-sur-le-DOUBS

MAISON

Façade antérieure vue dans l'alignement (la maison étudiée est celle qui est munie du balcon).

86.71.370 V

Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71 VERDUN-sur-le-DOUBS

MAISON
Détail de la porte.

86.71.372 X
Cliché M. ROSSO



71 VERDUN-sur-le-DOUBS

MAISON
Détail de la grille du balcon.

86.71.371 X
Cliché M. ROSSO



fig. 3.