

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verdun-sur-le-Doubs
Adresse : 2 rue de Hôtel de Ville

Titre courant : **maison**
Dénomination : maison

Référence : IA71000288

Cartographie : Lambert2 0804600 2214470

Cadastre : 1978 AC 167

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Etat de conservation : restauré

Dossier d'inventaire topographique établi en 1936, 2001 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette maison de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle a été restaurée depuis l'étude.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré ; étage de comble

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit brisé en pavillon

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le bâtiment se compose d'un corps principal sur rue, doublé d'un corps postérieur en appentis de même longueur et flanqué, à gauche, d'un grand bâtiment servant de remise. L'élévation antérieure, symétrique à cinq travées, est ornée de faux appareil sur enduit. Sur le brisis antérieur, deux oeils-de-boeuf en pierre encadrent

Localisation : 71 - Verdun-sur-le-Doubs

Réf. : IA71000288

Adresse : 2 rue de Hôtel de Ville

Titre courant : maison

Dénomination : maison

une lucarne, sur le brisis postérieur se trouvent deux oeils-de-boeuf, l'un en pierre l'autre en bois. La corniche et les bandeaux sont en briques enduites "façon pierre".

71
n° département

VERDUN-sur-le-DOUBS
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

MAISON

dénomination et titre de l'oeuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 804 60
3025 Est y = 214 47

Cadastre année : 1977 section : AC parcelle : 167
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 31.03.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Dans la partie Nord du village située entre le Petit Doubs et la Saône, au carrefour de la Rue de l'Hôtel-de-Ville et de la Grande Rue.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique enduite ; faux appareil sur enduit (soubassement, chaînes d'angle, frise supérieure entre le bandeau et la corniche).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures de la façade).
- couverture :
 - . tuile plate.

Structure :

- plan : Bâtiment composé d'un corps principal en bordure de rue, doublé à l'arrière par un corps en appentis de même longueur. Le corps principal a été flanqué à gauche et au même alignement d'un grand bâtiment servant de remise.
- divisions : rez-de-chaussée surélevé de 3 marches sur cave, étage carré, étage de comble.

Elévation :

- . élévation antérieure ordonnancée, à 5 travées et 3 niveaux.
- . encadrements des ouvertures à feuillures.
- . 3 lucarnes sur le brisis en façade : lucarne axiale à fronton-pignon et fenêtre rectangulaire, encadrée de 2 lucarnes à fenêtres circulaires, situées à l'aplomb des travées latérales.

.../...

VERDUN-sur-le-DOUBS

Verdun-sur-le-Doubs

MAISON (cad. 1977 AC 167)

-
- . accès à la cave à droite de la façade.
 - . bandeaux et corniche enduits "façon pierre".
 - . jour rectangulaire à encadrement de bois sur le brisis du mur droit ; lucarne en bois sur le versant.
 - . 3 lucarnes sur le brisis postérieur du corps principal : lucarne gauche en bois, lucarne centrale en pierre, toutes deux à fenêtres circulaires ; lucarne droite récente.
 - . corps en appentis postérieur : bandeau et corniche en brique enduite.

Couvertures :

- corps antérieur : toit brisé en pavillon.
- corps postérieur : toit en appentis, brisé.

Datation :

2e moitié du XVIIIe siècle.

71 VERDUN-sur-le-DOUBS

MAISON
(cadastre 1977 AC 167)
Élévation antérieure

86.71.391 V
Cliché M. ROSSO

