

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Verdun-sur-le-Doubs  
Adresse : 5 rue de Beaune  
Titre courant : **maison**  
Dénomination : maison

Référence : IA71000294

---

Cartographie : Lambert2 0804700 2214150

Cadastre : 1978 AD 163

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2001 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

---

## HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle. 1794 (date portée) .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le bâtiment porte, gravée sur la clef de l'arc de la porte cochère, l'inscription : L'AN 2 / DE LA / REPUBLIQUE / F (c'est à dire entre septembre 1793 et septembre 1794).

## DESCRIPTION

SITUATION : en village

### MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; enduit  
Couverture : tuile creuse

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré ; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le bâtiment sur rue abrite sous le même toit deux logis encadrant une remise ouvrant en façade par une porte cochère en anse-de-panier accostée d'une porte piétonne rectangulaire. Les autres ouvertures sont également couvertes d'un linteau droit, les jours du surcroît sont oblongs.

71  
n° département

VERDUN-sur-le-DOUBS  
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône  
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs  
canton

MAISON

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 804 70  
3025 Est y = 214 15

Cadastre année : 1977 section : AD parcelle : 163  
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 30.03.1987 par Ch. Olivereau  
revu le : par

Situation :

Au centre du village, en bordure de la R.D. 970 dite Rue de Beaune.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Bâtiment de plan quadrangulaire, composé de 4 corps délimitant une cour intérieure de plan en L (PL. I).

Le corps antérieur, ouvrant sur la rue, abrite sous le même toit une remise à voiture comprise entre 2 logis (fig. 1).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . mur enduit.
- couverture :
  - . tuile creuse.

Structure :

Logis légèrement surélevés, logis droit sur cave, un étage carré et comble à surcroît.

Elévation :

- . élévation à 6 travées (logis droit à 3 travées ordonnancées, logis gauche à 1 seule travée).
- . ouvertures à encadrements saillants (logis droit).
- . jours oblongs au surcroît.
- . porte cochère en anse-de-panier accostée d'une porte piétonne à droite.
- . corniche en brique, enduite façon pierre.

.../...

VERDUN-sur-le-DOUBS

Verdun-sur-le-Doubs

MAISON (cad. 1977 AD 163)

---

Couverture :

Toit à longs-pans (corps antérieur).

Inscription, datation :

Date gravée sur la clef de la porte cochère : LAN 2 / DE LA /  
REPUBLIQUE / F. (dates correspondantes : entre le 22 septembre 1793 et  
le 21 septembre 1794).



71 VERDUN-sur-le-DOUBS

MAISON (1977 AD 163)  
Elévation de la façade sur rue du  
corps antérieur

86.71.395 V  
Cliché M. ROSSO



fig. 1.