

Localisation : 71 Référence : IA71000296
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verdun-sur-le-Doubs
Adresse : 18, 16, 14 place de la Liberté
Titre courant : **ensemble de trois maisons contiguës avec boutique au rez-de-chaussée**
Dénomination : maisons
Précision : série de 3 maisons en série

Cartographie : Lambert2 0804200 2214200

Cadastre : 1978 AD 185, 184, 183

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2001 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Ensemble de trois maisons, de structures légèrement différentes, construites à la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : boutique

MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; enduit

Couverture : tuile plate ; tuile mécanique ; tuile creuse

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; 2 étages carrés ; étage de comble ; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à deux pans ; toit à longs pans ; croupe

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Localisation : 71 - Verdun-sur-le-Doubs Réf. : IA71000296
Adresse : 18, 16, 14 place de la Liberté
Titre courant : ensemble de trois maisons contiguës avec boutique au rez-de-chaussée
Dénomination : maisons

Ensemble de trois maisons, à trois travées en façade, composées d'une boutique au rez-de-chaussée remanié, de deux étages carrés et, d'un étage de comble pour la 1ère maison (à gauche), d'un comble à surcroît aveugle pour la 2e, d'un surcroît percé de trois jours oblongs pour la 3e. La 1ère maison, dont la façade est au mur de croupe, est couverte d'un haut toit à longs pans en tuile plate, les deux autres d'un toit à deux pans, l'un en tuile mécanique, l'autre en tuile creuse.

71
n° département

VERDUN-sur-le-DOUBS
commune



Village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

Ensemble de 3 MAISONS

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 804 75
3025 Est y = 214 20

Cadastre année : 1977 section : AD parcelle : 185-184-183
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 8.04.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Dans la partie Sud du village ; au Sud de la Place de la Liberté et à droite de l'îlot partagé par le Passage Saint-Jean.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Maisons disposées au même alignement en façade, composées d'une boutique en rez-de-chaussée et d'un logement à l'étage.

Les 2 maisons de droite sont de plan approximativement carré ; la maison de gauche, plus profonde et dont la façade est située au mur de petit-pan, est reliée à la maison qui la jouxte à gauche par un corps de distribution en surplomb traversant le Passage Saint-Jean (PL. I, fig. 1).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits.
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).
- couverture :
 - . tuile plate (185).
 - . tuile creuse (183).
 - . tuile mécanique (184).

Structures :

Rez-de-chaussée légèrement surélevé sur caves (boutiques au rez-de-chaussée), 2 étages carrés, étage de comble (185), comble à surcroît (184 et 183).

.../...

VERDUN-sur-le-DOUBS

Verdun-sur-le-Doubs

Ensemble de 3 MAISONS (cad. 1977 AD 185-184-813)

Elévations :

- . élévations à 3 travées.
- . p. 185 :
 - * 2 portes d'accès en façade.
 - * porte-fenêtre axiale au 1er étage ouvrant sur un balcon continu sur les 3 travées.
 - * fenêtres du 2e étage munies d'un garde-corps en métal de dessin identique à celui du balcon ; appui mouluré continu.
 - * encadrements des fenêtres à feuillures.
 - * lucarne axiale à fronton-pignon et ailerons à volutes.
- . p. 184 :
 - * fenêtres à encadrements saillants et à feuillures.
 - * corniche à 3 rangs de briques, enduite.
 - * surcroît aveugle.
- . p. 183 :
 - * rez-de-chaussée remanié, linteau de bois.
 - * encadrements des ouvertures à feuillures.
 - * corniche enduite à profil droit.

Couvertures :

- . p. 185 : toit à longs-pans et croupe antérieure, égoûts retroussés.
- . p. 184 et 183 : toits plats.

Datation :


- p. 185 : limite XVIIIe siècle - XIXe siècle.
- p. 184-183 : XIXe siècle.

Remarque :

La maison de gauche (p. 185), avec son toit pentu, semble antérieure aux 2 maisons de droite (p. 184 et 183) qui se singularisent par leurs toits plats.

La même différence entre toits pentus et toits à pentes douces se remarque sur d'autres alignements.

Ensemble de 3 MAISONS
(1977 AD, de gauche à droite : 185, 184, 183)
Plan-masse et de situation,
Extrait du plan cadastral au 1 : 1000



Doc. Place de la Liberté, carte postale ancienne, photo Combier (A.D.71)

99 71 0466 X



71 VERDUN-sur-le-DOUBS

Ensemble de 3 MAISONS
(1977 AD, de gauche à droite : 185,
184, 183)
Elévations antérieurs.

86.71.354 V
Cliché M. ROSSO

