

Fig. 01 Vue d'ensemble.

01 71 0979 X



Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : La Villeneuve
Adresse : 22 Voie Romaine

Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000305

Cartographie : Lambert2 0815970 2221250

Cadastre : 1978 ZC 134

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle , milieu 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le bâtiment d'habitation et dépendances domestiques ainsi que le grand bâtiment des dépendances agricoles, sans la partie en ressaut, figurent sur le cadastre de 1836 et pourraient dater de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Le colombier et la construction qui le jouxte ainsi que l'agrandissement et le remaniement de certaines ouvertures du grand bâtiment agricole datent vraisemblablement du milieu du 19e siècle. Les lucarnes du logis sont modernes. La construction en mauvais état qui se trouvait au fond de la cour a été détruite.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise agricole ; grange ; étable ; fenil ; remise ; colombier

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit

Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; demi-croupe ; toit en pavillon

DISTRIBUTION : escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

Localisation : 71 - La Villeneuve

Réf. : IA71000305

Adresse : 22 Voie Romaine

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments de la ferme sont implantés autour d'une cour fermée. Le bâtiment rectangulaire allongé, situé à gauche en entrant, abrite le logis et les dépendances domestiques ; en face se trouve le grand bâtiment des dépendances agricoles qui a été doublé d'un corps en appentis à l'arrière et augmenté d'un corps en retour contenant 2 petits logement, l'un à pièce unique et cheminée, l'autre avec escalier en bois tournant menant au fenil. L'édifice est construit en briques entièrement enduites sur les dépendances, enduites à la partie inférieure des murs du bâtiment d'habitation ; les ouvertures sont pour la plupart en pierre de taille, exceptés les linteaux en bois des portes des remises les plus anciennes et les encadrements en brique des oculi, de certaines baies semi-circulaires et d'une ouverture en plein-cintre des grandes dépendances qui est enduite. Les corniches sont en brique, enduite de stuc mouluré sur le colombier, et en pierre sous la demi-croupe ainsi que sur les parties remaniées ou ajoutées du grand bâtiment. Toits à croupes, à demi-croupe sud sur les dépendances, en pavillon sur le colombier.

TYPOLOGIE : grande ferme à bâtiments implantés autour d'une cour fermée