

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Clux  
Adresse : R.D.503  
Titre courant : ferme  
Dénomination : ferme

Référence : IA71000317

---

Cartographie : Lambert2 0816710 2221350

Cadastre : 1998 B3 454

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Etat de conservation : mauvais état

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

---

## HISTORIQUE

Datation : 18e siècle , 1er quart 19e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La maison et le petit bâtiment du fond de la cour datent probablement du 18e siècle ; le grand bâtiment de dépendances situé en face de l'habitation pourrait être une construction du début du 19e siècle.

## DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise agricole ; étable ; porcherie

### MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit ; pierre de taille  
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée

COUVERTURE : toit à longs pans ; demi-croupe

DISTRIBUTION : escalier intérieur , escalier tournant ; en charpente

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Localisation : 71 - Clux

Réf. : IA71000317

Adresse : R.D.503

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

---

Ferme dont les trois bâtiment bordent une cour ouvrant sur la route. A droite la maison d'habitation, couverte d'un toit à demi-croupes, comprend le logis et les dépendances domestiques au rez-de-chaussée et un vaste grenier dans le comble ; en façade, une galerie à piliers octogonaux en pierre de taille abrite, à gauche, l'escalier en bois d'accès au grenier. Le comble est éclairé par deux petites lucarnes sur le versant postérieur du toit et des oculi dans les murs-pignons. La maison est en brique enduite, l'encadrement d'un certain nombre de ses ouvertures est en pierre de taille. Le grand bâtiment de dépendances qui lui fait face ouvre sur la cour par trois portes charretières en plein-cintre ; il est bâti en brique apparente et couvert en tuile mécanique. L'élévation postérieure a été refaite en aggloméré. Au fond de la cour un petit bâtiment bas et allongé abritait le poulailler et la porcherie.

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour ouverte en bordure de rue

71. CLUX

FERME (parcelle 454)  
R.D. 503, Voie Romaine

Pl. I : Plan-masse et de situation.  
Extrait du plan cadastral, 1998, section B3, échelle 1/1250




Fig. 01 Vue d'ensemble.

01 71 1337 X



Fig. 02 Logis : façade et élévation droite.

01 71 1334 X  
01 71 1335 ZA



Fig. 03 Logis : élévations droite et postérieure.

01 71 1336 X



Fig. 04 Grand bâtiment de dépendances.

01 71 1338 X  
01 71 1339 ZA

