

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Clux  
Adresse : 72 Voie Romaine  
Titre courant : **grande ferme à cour fermée**  
Dénomination : ferme

Référence : IA71000318

---

Cartographie : Lambert2 0817670 2221400

Cadastre : 1998 B2 318, 469 à 474

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

---

## HISTORIQUE

Datation : 2e moitié 18e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette ferme de la deuxième moitié du 18e siècle occuperait l'emplacement d'une maison forte mentionnée en 1473 comme bien commun des frères Gérard, Philippe et Jean de Longwy (voir 3 Rivières n° 49 / 1997, J.-P. Diconne : Clux, p. 50). Une cheminée, détruite, du logis de la ferme portait la date 1784 (renseignement oral).

## DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : hangar agricole ; remise agricole ; étable ; grange ; fenil ; four à pain ; bûcher

### MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; calcaire ; moellon  
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; étage de comble

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments de la ferme, disposés à l'est et à l'ouest d'une cour fermée, sont indépendants et reliés par les murs de clôture. La cour est accessible au nord par un portail encadré de piliers et au sud par un portail en

Localisation	: 71 - Clux	Réf. : IA71000318
Adresse	: 72 Voie Ronaine	
Titre courant	: grande ferme à cour fermée	
Dénomination	: ferme	

---

plein-cintre. Le logis est en cours de restauration, ses lucarnes ont été refaites en béton ; il est couronné d'une corniche en dents-de-scie en brique, et couvert d'un toit à croupes en tuile mécanique. Du même côté de la cour, en retrait, se trouve un grand bâtiment très remanié abritant étable, hangar et remises, en face grange en grande partie refaite en aggloméré. Des bâtiments de dépendances plus modestes occupent l'angle nord-est de la cour ; l'un d'eux, bas et de plan rectangulaire allongé, en très mauvais état, a conservé une corniche en dents-de-scie, identique à celles du logis et de la grange, et les vestiges d'un toit de tuile plate. La ferme est entièrement construite en brique, le logis, le bâtiment des remises et le mur de clôture ont un soubassement en moellon calcaire. La plupart des encadrements des ouvertures sont en pierre de taille, exceptés les linteaux en bois des portes charretières des dépendances.

TYPOLOGIE : grande ferme à bâtiments implantés en bordure d'une cour fermée


71. CLUX

FERME

72, Voie Romaine

Pl. I : Plan-masse et de situation.

Extrait du cadastre de 1836, section B2, échelle 1/1250



71. CLUX

FERME  
72, Voie Romaine

Pl. II : Plan-masse et de situation.

Extrait du plan cadastral, 1998, section B2, échelle 1/1250




Fig. 01 Vue d'ensemble prise du nord, côté du portail antérieur de la cour.

01 71 1327 X



Fig. 02 Vue d'ensemble prise de l'ouest.

01 71 1328 X



Fig. 03 Vue d'ensemble prise du sud, côté du portail postérieur de la cour.

01 71 1329 X  
01 71 1330 ZA



Fig. 04 Vue d'ensemble prise du nord-est.

01 71 1325 X  
01 71 1326 ZA





Fig. 05 Bâtiment d'habitation, façade sur cour et mur gauche.

01 71 1331 X



Fig. 06 Vue d'ensemble des dépendances nord et est.

01 71 1332 X



Fig. 07 Vue d'ensemble de la cour prise du sud.

01 71 1333 X

