

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verjux
Titre courant : **maisons ; fermes**
Dénomination : maisons , fermes

Référence : IA71000320

Cartographie : Lambert2 0799820 ; 2211420/0799820 ; 2212670/0801250 ;2212670/0801250 ;
2211420/0799820 ; 2211420

Statut juridique : propriété privée

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : 17e siècle , 18e siècle , 19e siècle. .

Commentaire : Les maisons et les fermes repérées peuvent être datées du 17e siècle au 19e siècle ; les constructions du 17e siècle ont été remaniées ou subsistent sous forme de vestiges incorporés dans des bâtiments élevés aux siècles suivants.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 200 repérées : 34 étudiées : 5

MATERIAUX

Gros œuvre : brique ; enduit ; calcaire ; moellon ; pan de bois
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

L'architecture de la commune est essentiellement rurale puisque 29 fermes ont été repérées contre 5 maisons. Les fermes composées d'un bâtiment unique abritant le logis et les dépendances sous le même toit sont 2 fois plus nombreuses que celles à bâtiments séparés. Les bâtiments en pan-de-bois hordé de brique crue ou cuite, apparent ou enduit est bien représenté, cependant la majorité présente des murs-pignons en pierre ou en brique. Certains murs sont construits en 3 matériaux différents : moellon équarri, brique et tuile. L'appareil assisé de moellon calcaire équarri est surtout employé en soubassement. La pierre de taille est utilisée pour l'encadrement des ouvertures, excepté sur les bâtiments en pan-de-bois. Les logis sont le plus souvent en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé sur cave et surmonté d'un comble à surcroît. Les étages carrés sont assez rares.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiment abritant logis et dépendances sous le même toit (type le mieux représenté)
; ferme à bâtiments d'habitation et de dépendances séparés



adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs
canton

MAISONS-FERMES
dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs
3025 Est

Lambert : II

xO = 79982
xE = 80125
yN = 21267
yS = 21142

Cadastre année : section : parcelle :
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 6.03.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Statistiques :

Bâti : 200
Repéré : 34
Sélectionné pour étude : 5
Unicum : /

Parties constituantes :

Cave en sous-sol, grange, étable à vaches et à cheveaux, fenils, remise, hangar, porcherie, chambre à four, bûcher ; cour.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits (principalement pour les bâtiments d'habitation).
 - . brique crue ou cuite, apparente ou enduite.
 - . appareil assisé de moellons de pierre calcaire équarris, apparent ou enduit (en soubassement ou en gros-oeuvre ; aux murs-pignons des bâtiments en pan-de-bois).
 - . pan-de-bois ; hourdis de brique crue ou cuite, apparent ou enduit.
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures, sauf pour les constructions à pan-de-bois).
- couverture :
 - . tuile plate.
 - . tuile mécanique.

Structures :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé sur cave, simple ou double en profondeur ; un étage de soubassement ; comble

.../...

VERJUX

Verdun-sur-le-Doubs

MAISONS-FERMES

à surcroît (grenier) ; à un étage carré.

Elévations :

- . comble ajouré, desservi par une ou plusieurs portes-hautes en façade.
- . galerie soutenue par des poteaux de bois (D5 821, D5 894).
- . dépendances : * façades protégées par un auvent ou un avant-toit.
* murs-pignons en avancée en façade (bâtiments à pan-de-bois et murs-pignons en pierre).

Couvertures :

- . toits à longs-pans, à croupes, à demi-croupe (bâtiments d'habitations et de dépendances).
- . toits en appentis ou en pavillon (bâtiments secondaires).

Datation :

- XVIIe siècle ? (D5 894, remanié) ; XVIIIe siècle ; XIXe siècle.

Typologie régionale :

- la commune se compose d'un village et d'un seul hameau qui le jouxte au Sud-Est. L'habitat y est particulièrement dense, notamment dans le bourg où il est regroupé par îlots séparés que forme le tracé des rues.
- l'architecture n'en demeure pas moins essentiellement rurale puisque 29 fermes ont été repérées contre 5 maisons seulement.
- les fermes composées d'un bâtiment unique abritant le logis et les dépendances sous le même toit sont deux fois plus nombreuses que celles formées de bâtiments séparés.
- l'architecture à pan-de-bois y est bien représentée. A signaler que la majorité des bâtiments de ce type présentent un mur-pignon en pierre et en brique (fig. 1, 2, 7).
D'autres murs de maisons et de fermes sont construits de 3 matériaux différents : pierre calcaire en moellons équarris, brique et tuile plate et creuse. Les meilleurs exemples de cette technique ont été rencontrés dans les murs de clôture (fig. 3).
- le logis de ferme le plus ancien de la commune (D5 894, fig. 4) est composé d'une galerie en façade.

TABLEAU DES PARAMETRES DE REPERAGE

Village	Antérieur à	matériaux du gros-oeuvre					matériaux de couverture				couverture		structure			Escaliers extérieurs	
		Calcaire	Grès	Granit	Brique	Pan-de-bois	Tuile plate	Ardoise	Pierre plate	Chaume	Croupes	Demi-croupes	Etage de soubassement	Etage carré	Comble à surcroît		Etage de comble
Village		X			X	7	X				4	1	1	3	20		2
A Mont		X			X	3	X				2				10		
		principalement utilisé pour les soubassements et les murs-pignons															
		brique crue et brique cuite															

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect. D4 632		enduit tuile mécani- que	A (+1)	Logis et dépendances sé- parés ; cour fermée. logis : pignon sur rue ; encadrements à feuillures 1 linteau délardé ; dou- ble en profondeur toit à croupes. dépendances remaniées ; toit à longs-pans.
	maison	642		enduit tuile plate	A (+1)	actuellement café-boulan- gerie. au rez-de-chaussée : lin- teaux délardés, feuillures corniche en pierre ; ré- gnante cave toit à croupe à gauche.
	ferme	648		calcaire enduit tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit ; cour fer- mée ; mur-pignon sur rue cave ; toit à longs-pans, avant-toit. puits circulaire dans la cour. remise et porcheries au fond de la cour.
	ferme	658		brique crue enduite tuile plate	A1	logis sur cave et dépendan- ces sous le même toit ; au- vent sur façade postérieure
	maison	669-1121		enduit moder- ne tuile mécani- que	A (+1)	toit à croupes petites lucarnes en bois à l'aplomb du mur-gouttereau sur rue.
	ferme	1146 - 1147		enduit tuile mécani- que	A1	logis, sur cave, et dépen- dances sous le même toit toit à longs-pans.
Village	ferme	sect. D5 739		brique endui- te tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sous le même toit. mur-pignon du logis sur rue toit à longs-pans ; auvent sur aisseliers.

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village (suite)	ferme	sect. D5 (suite) 799-801- 802		enduit tuile plate	A1	2 logis encadrant une grange sous le même toit. mur-pignon sur rue. toit à demi-croupes, avant toit.
	ferme	815	1	pan-de-bois brique calcaire tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sépa- rés ; murs-pignons sur rue logis remanié. auvent sur aisseliers toit à longs-pans.
	maison	821		calcaire tuile plate	B1	remaniée. accès au logis au mur- gouttereau par 1 escalier de 6 marches sous galerie à 2 poteaux ; auvent. toit à longs-pans.
	ferme	846	1	calcaire enduit tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit à longs-pans -sélectionnée-
	maison	855		enduit tuile plate	A1	surcroît aveugle. puits. remaniée. toit à longs-pans.
	ferme	858, 859		enduit tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit à longs-pans séchoir à maïs sous auvent puits dans la cour.
	ferme	870	1	pan-de-bois, brique crue enduite tuile plate	A1	logis et dépendances sépa- rés. logis remanié. toits à longs-pans, avant- toit.
	ferme	874		enduit tuile plate	A1	logis sur cave et dépendan- ces sous le même toit. remaniée. toit à longs-pans.
	ferme	882		brique crue enduite	A1	logis et dépendances sous le même toit. toit à longs-pans, égout retroussé formant avant- toit. perche suspendue sous l'au- vent sur toute la longueur de la façade. encadrements des ouvertures refaites en brique cuite. chambre à four sous appen- tis adossée au mur-goutte- reau postérieur ; galerie

village écarts	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village (suite)	ferme (suite)	sect. D5 (suite) 882 (suite)				sur 3 poteaux à l'alignement de l'appentis.
	ferme	887		enduit tuile mécanique	A1	logis flanqué des dépendances à droite, en avancée. auvent sur aisseliers. toit à longs-pans.
	ferme	894	1	pan-de-bois, enduit tuile mécanique	A1	logis de ferme à pan-de-bois, remanié ; précédé d'1 galerie maintenue par 4 poteaux de chêne à arêtes chanfreinées reposant sur un muret maçonné.
	ferme	896	2	pan-de-bois / brique enduite calcaire tuile mécanique	A1	logis et dépendances séparés logis remanié. bâtiment de dépendances doublé à l'arrière par un corps en appentis de même longueur ; mur-gouttereau postérieur en moellons à joints rubannés. toits à longs-pans.
	ferme	927		calcaire brique enduit tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit. jour circulaire au surcroît du logis. brique au pignon nord toit à croupe à gauche.
	maison	950	1	brique enduit tuile plate	A1	toit à longs-pans. -sélectionnée-
	ferme	952		pan-de-bois / brique ; en- duit tuile plate	A1	toit à longs-pans. -sélectionnée-
	ferme	982		pan-de-bois enduit tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit. pignon découvert entre le logis et les dépendances, toit à longs-pans. (pan-de-bois aux dépendances).

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village (suite)	ferme	sect.D5 (suite) 1039		pan-de-bois brique crue enduit tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sépa- rés. toit à longs-pans. -sélectionnée-.
A Mont	ferme	sect. C5 549		enduit tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sous le même toit à longs-pans auvent sur aisseliers.
	ferme	557	1	enduit pan-de-bois, brique tuile plate tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sépa- rés logis à droite de la cour remanié dépendances au fond et à gauche de la cour toits à longs-pans auvent retroussé soutenu par des aisseliers.
	ferme	562		calcaire enduit	A1	logis à gauche flanqué des dépendances en renforcement auvent sur aisseliers aux dépendances toit à longs-pans.
	ferme	566-582		brique enduit partiel calcaire tuile plate	A1	logis entre 2 granges sous le même toit. toit à longs-pans puits dans la cour auvent sur aisseliers en façade.
	ferme	584		calcaire brique enduit tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sous le même toit auvent sur aisseliers brique au pignon sur rue toit à longs-pans.
	ferme	586		brique enduite tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit. " " " " " " toit à longs-pans.) mur-pignon sur rue.
	ferme	595		pan-de-bois brique enduit tuile plate	A1	bâtiment composé d'un corps de logis en bordure de rue, flanqué à droite des dépen- dances, en retour d'équerre sur la cour intérieure. toits à croupes.

Village écarts	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
A Mont (suite)	ferme	sect. C5 (suite) 857, 858, 959, 960, 962 à 966	1	brique enduit calcaire tuile plate tuile mécani- que	A1	logis et dépendances sépa- rés. toits à longs-pans et à croupes. -sélectionnée-
	ferme	901-906		calcaire enduit tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit à longs-pans puits à poulie devant la cour.
	ferme	944		pan-de-bois brique enduit tuile plate	A1	logis et dépendances au même alignement auvent sur aisseliers. toit à longs-pans.

71 VERJUX

FERME
(1943 D5 815)
Le bâtiment des dépendances ;
élévation antérieure vue de trois-
quarts droit

86.71.245 V
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71 VERJUX

FERME
(1943 D5 870)
Le bâtiment des dépendances ;
élévation postérieure vue de
trois-quarts gauche


86.71.241 V
Cliché M. ROSSO



71 VERJUX

FERME
(1943 D5 890)
Le mur de clôture

86.71.238 X
Cliché M. ROSSO



71 VERJUX

FERME
(1943 D5 894)
Le logis, élévation antérieure

86.71.237 X
Cliché M. ROSSO



fig. 4.

FERME
(1943 D5 896)
Le bâtiment des dépendances ;
élévation antérieure

86.71.235 V
Cliché M. ROSSO



FERME
(1943 D5 896)

Le bâtiment des dépendances ;
élévation postérieure vue de trois-
quarts droit

86.71.236 V
Cliché M. ROSSO



Ferme (1977 AH 33).

86 71 0272 V



71 VERJUX
A Mont

FERME
(1943 C5 557)
Le bâtiment des dépendances ;
élévation antérieure

86.71.251 V
Cliché M. ROSSO



Ferme (1977 AB 66).

86 71 0273 V

