

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verjux
Adresse : V.C. 16, 1ère ferme
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000321

Cartographie : Lambert2 0800050 2212250

Cadastre : 1986 D5 846

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil ; hangar agricole ; puits

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le bâtiment principal de la ferme, de plan rectangulaire très allongé, est implanté sur le côté gauche d'une cour ouverte sur la rue ; il abrite sous le même toit, à gauche, trois logis en rez-de-chaussée de plain-pied sur cave avec comble à surcroît, à droite, une grange et deux étables sous fenils. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille sauf certains linteaux des dépendances qui sont en bois.

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances sous le même toit



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II X = 800 05
3025 Est Y = 212 25

Cadastre année : 1943 section : D5 parcelle : 846
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 4.03.1987 par Ch. Olivereau

revu le : par

Situation :

Au Nord-Ouest du village ; à l'intersection du C.D. 439 et de la V.C. 16 de Saint-Martin-en-Bresse à Gergy.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- bâtiment de plan rectangulaire très allongé implanté à gauche d'une cour ouverte au Sud et bordant à l'arrière la C.D. 439. Il abrite sous le même toit, de gauche à droite, 3 logis, une grange et 2 éta-
bles sous fenils. Hangar sous appentis adossé au mur-pignon droit
(pl. I. ; fig. 1).
- puits dans la cour ; composé d'un mur de margelle circulaire en bri-
que, d'une margelle monolithe en pierre et d'une superstructure en fer
forgé à poulie.
- bâtiment moderne à droite de la cour (garage).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . appareil assisé de moellons de pierre calcaire équarris ; joints
beurrés (mur-gouttereau postérieur) ; enduit (mur-gouttereau
antérieur et murs-pignons).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures ; sauf
aux baies des fenils et à la porte située à gauche de la grange).
- couverture :
 - . tuile plate.

.../...

VERJUX

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1943 D5 846)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, sur cave à gauche ; comble à surcroît.

Elévation :

- . 3 jours carrés au surcroît, à l'aplomb des portes des logis (celui de droite, plus haut à l'origine, a été obturé à la partie inférieure).
- . fenêtres des 2 logis gauches à encadrements à feuillure.
- . 2 fenêtres carrées entre les 2 portes des logis gauches.
- . baies des fenils à linteaux et appuis en bois ; porte à gauche de la remise à linteau en bois.
- . égout retroussé formant avant-toit.


Couverture :

Toit à longs-pans.

Datation :

1ère moitié du XIXe siècle.

FERME (1943 D5 846)
Plan-masse et de situation,
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



FERME (1943 D5 846)
Vue d'ensemble du bâtiment prise
de trois-quarts gauche

86.71.242 V
Cliché M. ROSSO

