

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Verjux
Adresse : V.C. 16
Titre courant : **maison**
Dénomination : maison

Référence : IA71000322

Cartographie : Lambert2 0800120 2212100

Cadastre : 1986 D5 950

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle. 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette maison de la fin du 18e siècle a été remaniée au 19e siècle

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : porcherie ; poulailler ; fournil

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit

Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; appentis

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison est située en bordure de la rue, à droite d'une cour de plan en L. Elle abrite un logis et une remise ; contre son mur-pignon droit s'appuie un corps en appentis où se situe le fournil. La porcherie se trouve dans une petite construction isolée couverte d'un toit à deux versants. L'encadrement des ouvertures du logis est en pierre de taille, celui de la porte de la remise en brique, les linteaux des autres dépendances en bois.

Localisation : 71 - Verjux

Réf. : IA71000322

Adresse : V.C. 16

Titre courant : maison

Dénomination : maison

TYPOLOGIE : maison en bordure de rue accompagnée de petites parties agricoles : porcherie, poulailler



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

MAISON

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 800 12
3025 Est y = 212 10

Cadastre année : 1943 section : D5 parcelle : 950
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 4.03.1987 par Ch. Olivereau

revu le : par

Situation :

Dans le village ; en bordure de la V.C. 16 de Saint-Martin-en-Bresse à Gergy.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- maison située en bordure de rue, à droite d'une cour de plan irrégulier. Elle est composée d'un corps principal abritant une remise flanquée d'un logis à droite (pl. I. A) ouvrant sur la cour ; d'un corps en appentis à droite et au même alignement abritant une chambre à four (B) et qui se prolonge par un poulailler à l'alignement du mur-gouttereau sur rue (fig. 1).
- porcheries dans la cour.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . brique enduite.
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures du logis).
- couverture :
 - . tuile plate.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée sur cave ; comble à surcroît.

.../...

VERJUX

Verdun-sur-le-Doubs

MAISON (cad. 1943 D5 950)

Elévations :

- . porte droite du logis à linteau délardé ; porte de remise en arc segmentaire et encadrement saillant en brique.
- . comble ajouré en façade d'une baie carrée à l'aplomb de la porte gauche ; d'une baie oblongue au pignon droit.
- . auvent en façade du corps principal, légèrement brisé.
- . portes de la chambre à four et du poulailler à linteaux de bois.
- . souche de cheminée de la chambre à four adossée au pignon droit.
- . portes des porcheries à linteaux en bois.

Couvertures :

Toit à longs-pans ; toit en appentis ; toit à 2 versants (porcheries).


Datation :

- fin du XVIIIe siècle.
- remaniement du XIXe siècle : porte de remise à encadrement en brique.

Typologie régionale :

Maison implantée en bordure de rue, accompagnée de petites parties agricoles : poulailler, porcheries.

MAISON (1943 D5 950)
Plan-masse et de situation,
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



MAISON (1943 D5 950)
Elévation antérieure sur cour,
vue de trois-quarts droit

86.71.240 V
Cliché M. ROSSO

