

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Verjux  
Lieu-dit : Mont  
Adresse : V.C. 2  
Titre courant : **ferme**  
Dénomination : ferme

Référence : IA71000330

---

Cartographie : Lambert2 0801200 2211700

Cadastre : 1978 C5 857 à 960, 962 à 966

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

---

## HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle , 4e quart 19e siècle. 1894 (porte la date) .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le bâtiment d'habitation, la chambre à four et les parties des dépendances construites en pan-de-bois datent de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle, la partie sud du bâtiment des dépendances porte l'inscription PA 1894 sur le linteau de l'étable.

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil ; remise agricole ; porcherie ; fournil

### MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit ; pan de bois ; calcaire ; moellon  
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée surélevé ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme, implantée sur un terrain de plan irrégulier ouvert au nord, est composée de 3 bâtiments qui délimitent une cour centrale. Au fond se trouve le bâtiment d'habitation comprenant 3 logis, doubles en profondeur

Localisation : 71 - Verjux

Réf. : IA71000330

Lieu-dit : Mont

Adresse : V.C. 2

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

---

sous un toit en tuile plate, à croupes ; il est construit en brique enduite et couronné d'une corniche en dents-de-scie. Un puits demi-circulaire, à mur et margelle en pierre de taille, est adossé à la façade antérieure, à droite. En avant du logis, à gauche, le foumil à 2 corps, également bâti en brique enduite et couronné d'une corniche identique, est couvert d'un toit en pavillon et d'un toit à croupe en tuile plate. Le côté droit de la cour est bordé par le bâtiment allongé des dépendances ; il abrite sous le même toit 2 granges, des étables sous fenils et des remises. Une partie de ses murs-gouttereaux est en pan-de-bois hourdé de brique, l'autre partie et les murs-pignons sont en moëllon calcaire ; le toit à longs pans est couvert de tuiles mécaniques. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille.

**TYPOLOGIE** : ferme à bâtiments d'habitation et de dépendances séparés autour d'une cour ouverte



A Mont

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

## Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 801 20  
3025 Est y = 211 70

Cadastre année : 1943 section : C5 parcelle : 857 à 960 et  
année : section : parcelle : 962 à 966

Propriétaire : propriétés privées

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 4.03.1987 par Ch. Olivereau

revu le : par

Situation :

Au Nord du hameau ; à l'angle de la V.C. 2 et de la V.C. 13.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- ferme implantée sur un terrain de plan irrégulier, ouvert au Nord ; les 3 bâtiments qui la composent délimitent une cour centrale à laquelle on accède par un chemin privé (pl. I, fig. 1).
- bâtiment d'habitation (A) au fond de la cour abritant 3 logis sous le même toit ; en plan, il forme un rectangle irrégulier présentant un angle abattu au niveau du mur de petit-pan droit. Puits adossé à droite de la façade antérieure, de forme demi-circulaire, à mur de margelle et margelle en pierre.
- bâtiment de dépendances à droite de la cour (B) ; de plan rectangulaire très allongé, il se prolonge derrière le bâtiment d'habitation et est relié à un second accès à l'Est. Il abrite sous le même toit 2 granges, plusieurs étables sous fenils et remises. Porcherie adossée au mur-pignon droit, à l'alignement des murs-gouttereaux.
- four à pain à gauche et en avant de la cour. Il est flanqué au Nord d'un petit réduit, plus bas, à pan coupé à l'arrière (C ; bûcher ?).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . brique enduite (bâtiment d'habitation ; four à pain).
  - . pan-de-bois ; hourdis de brique (certaines parties des murs-gouttereaux du bâtiment des dépendances).

.../...

VERJUX

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1943 C5 857 à 960 et 962 à 966)

- . appareil assisé de moellons de pierre calcaire ; joints beurrés (certaines parties des murs-gouttereaux et murs-pignons du bâtiment des dépendances ; porcheries).
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).
- couverture :
  - . tuile plate (bâtiment d'habitation ; four à pain ; bâtiment des dépendances -en partie-).
  - . tuile mécanique (bâtiment des dépendances -en partie- ; porcheries).

Structure :

Logis légèrement surélevé sur cave, double en profondeur ; combi à surcroît.

Elévations :

- bâtiment d'habitation :
  - . porte-haute et jours au surcroît.
  - . mur de petit-pan droit aveugle.
  - . accès de cave au mur-gouttereau postérieur.
  - . corniche en brique à "dents-de-scie", régnaute.
- chambre à four :
  - . fenêtre à linteau délardé, en arc segmentaire (mur antérieur sur cour).
  - . corniche en brique identique à celle du bâtiment d'habitation, régnaute.
- bâtiment des dépendances :
  - . auvents aux murs-gouttereaux soutenus par des aisseliers au mur postérieur.

Couvertures :

- bâtiment d'habitation : toit à croupes.
- four à pain : toit en pavillon ; toit à croupe gauche (réduit).
- bâtiment des dépendances : toit à longs-pans.

Datation :

- fin du XVIIIe siècle : bâtiment d'habitation ; chambre à four ; les parties du bâtiment des dépendances construites en pan-de-bois.
- inscription gravée au linteau de la porte d'étable à gauche du bâtiment des dépendances : PA / 1894.
- les parties antérieures du bâtiment des dépendances, élevées en pierre, ainsi que les porcheries, ont sans doute été construites plus tôt dans le XIXe siècle.

Typologie régionale :

Ferme composée de bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, délimitant une cour ouverte.

.../...

VERJUX

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (1943 C5 857 à 960 et 962 à 966)

---


Observation :

Plusieurs familles devaient se partager le même bâtiment d'habitation qui par ailleurs forme un ensemble cohérent avec la chambre à four. Par contre, le bâtiment des dépendances a subi de nombreuses modifications -notamment des extensions- pendant tout le XIXe siècle.

71 VERJUX  
A Mont

FERME (1943 C5 857, 858, 959, 960,  
962 à 966)

Plan-masse et de situation,  
Extrait du plan cadastral au 1 : 1250



71 VERJUX  
A Mont

FERME (1943 C5 857, 858, 959, 960,  
962 à 966)  
Vue d'ensemble prise du Nord

86.71.249 V  
Cliché M. ROSSO



fig. 1.