

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Palleau
Adresse : C.D. 171 2e ferme
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000340

Cartographie : Lambert2 0805170 2220770

Cadastre : 1978 AC 99

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. 2e moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette ferme construite à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle, a été remaniée dans la seconde moitié du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil ; porcherie ; fournil

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; calcaire ; moellon ; enduit

Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à deux pans ; croupe ; toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments d'habitation et de dépendances, séparés, sont implantés autour d'une cour fermée en bordure de rue par un muret. Le bâtiment d'habitation, au nord, est composé de deux corps, l'un occupé par deux logis, l'autre par un logis flanqué à gauche d'un corps en appentis ; le premier est enduit, le second, remanié, est en grande partie construit en moellon mais présente des vestiges de pans de murs en brique. L'ensemble est couvert de toits à croupes en tuile plate et doublé à l'arrière par un appentis de même

Localisation : 71 - Palleau
Adresse : C.D. 171 2e ferme
Titre courant : ferme
Dénomination : ferme

Réf. : IA71000340

longueur. En face, le bâtiment des dépendances est construit en brique apparente sur soubassement de moyen appareil calcaire également utilisé pour les chaînes d'angle, il est couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique ; sa porte charretière est en renforcement. Les porcheries et une petite remise, en retour d'équerre, sont à l'alignement sur rue du mur-pignon gauche des dépendances et du mur de clôture. Le fournil est isolé au fond de la cour.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments séparés autour d'une cour fermée ; porte charretière des dépendances en renforcement



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissementVerdun-sur-le-Doubs
canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 805 17
3025 Est y = 220 77Cadastre année : 1978 section : AC parcelle : 99
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 21.01.1987 par Ch. Olivereau
revu le : parSituation :

Au Sud-Est du village, en bordure de la Route Départementale 171.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour fermée en bordure de rue par un muret enduit.
- le bâtiment d'habitation (en A sur le relevé du cadastre) longeant le côté droit de la cour, de plan allongé, est composé d'un corps antérieur abritant 2 logis sous le même toit et d'un corps postérieur qui comporte un logis, flanqué à gauche d'un corps en appentis. L'ensemble du bâtiment est doublé à l'arrière par un corps en appentis de même longueur.
- à gauche de la cour et en face du logis le bâtiment des dépendances (B) abrite sous le même toit une grange flanquée d'une étable à gauche ; un corps en appentis pourvu d'un fenil est adossé au mur-pignon droit, à l'alignement des murs de longs-pans (fig. 2).
- les porcheries (C), adossées à gauche du mur antérieur des dépendances, ainsi que la remise qui les flanque à gauche, sont situés à l'alignement du mur de clôture et du mur-pignon sur rue des dépendances.
- une chambre à four flanquée d'une petite remise à gauche est isolée au fond de la cour (D).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire en moellons équarris, joints pleins (corps antérieur du bâtiment d'habitation, cf. fig. 1 ; porcheries ; chaînes

.../...

PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978 AC 99)

- d'angles du bâtiment des dépendances).
- . brique apparente (bâtiment des dépendances ; corps antérieur du bâtiment d'habitation, partie gauche de la façade sur cour, cf. fig. 1 ; four à pain).
 - . murs enduits (corps postérieur du bâtiment d'habitation).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).

Couvertures :

- . tuile plate (bâtiment d'habitation ; porcheries et remise ; chambre à four et remise).
- . tuile mécanique (bâtiment des dépendances).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée surélevés d'une marche ; comble à surcroît. Bâtiment double en profondeur.

Elévations :

- bâtiment d'habitation :
 - . portes du logis droit et gauche accostées d'une fenêtre ; une fenêtre murée au logis central ; arcs de décharge en brique (corps antérieur, cf. fig. 1).
 - . comble ajouré en façade par un oculus et 2 jours carrés à l'aplomb des ouvertures (corps antérieur), par une porte-haute et un jour oblong (corps postérieur).
 - . mur de petit-pan sur rue aveugle.
 - . auvent en façade (corps antérieur).
 - . corniche à 3 rangs de briques superposés en aplomb (mur de petit-pan sur rue).
- bâtiment des dépendances :
 - . porte charretière en renforcement.
 - . porte d'étable en arc segmentaire accostée d'une petite baie à gauche.
 - . chaînes d'angles en moellons de pierre calcaire.

Couvertures :

- bâtiment d'habitation : toit à croupes latérales ; le toit du corps antérieur est légèrement plus bas que celui du corps postérieur ; toit en appentis.
- dépendances : toits à longs-pans, toit en appentis, toit en bâtière (chambre à four).

Datation :

Début du XIXe siècle.

Typologie régionale :

Exploitation agricole à vocation de polyculture-élevage. Cette ferme avec bâtiments d'habitation et de dépendances séparés implantés ri-

.../...

PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cadastre 1978 AC 99)


goureusement sur les côtés d'une cour fermée appartient à un type bien représenté dans la commune à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle (cf. dossier ferme cadastre 1978 AC 156).

Observation :

Au début du XIXe siècle la pierre est communément utilisée et principalement pour les bâtiments d'habitation. Par contre, les parties agricoles sont encore entièrement élevées en brique.

71 PALLEAU

FERME
(cadastre 1978 AC 99)
Relevé du cadastre



71 PALLEAU

FERME

(cadastre 1978 AC 99)

Le bâtiment d'habitation, élévation
antérieure vue de trois-quarts droit

86.71.71 V

Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71 PALLEAU

FERME
(cadastre 1978 AC 99)
Le bâtiment des dépendances,
élévation antérieure

86.71.72 V
Cliché M. ROSSO



fig. 2.