Localisation

: 71

Référence: IA71000344

Aire d'étude

: Verdun-sur-le-Doubs

Commune

: Palleau

Lieu-dit

: Le Port de Palleau

Adresse

: V.C. 2

Titre courant

: ferme

Dénomination

: ferme

Cartographie: Lambert2

0803870

2221120

Cadastre: 1978 ZE 5, 7

Statut juridique : propriété privée

Protection:

Dossier d'inventaire topographique établi en 2001, 2002 par Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 2001

#### HISTORIQUE

Datation: 18e siècle...

Auteur(s):

maître d'oeuvre inconnu.

#### DESCRIPTION

SITUATION: en écart

PARTIES CONSTITUANTES: grange; remise; cellier; laiterie; fournil; porcherie

**MATERIAUX** 

Gros oeuvre : brique ; pan de bois ; torchis ; enduit

Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; appentis ; toit à deux pans

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en charpente

## **COMMENTAIRE DESCRIPTIF**

Le bâtiment principal, allongé, est établi perpendiculairement à la rue dans une cour de plan irrégulier ; il est doublé à l'arrière d'un corps en appentis de même longueur qui abrite une laiterie, une cuisine, un cellier et une petite pièce où se trouve un évier en pierre. La partie nord du bâtiment est occupée par deux logis, la partie sud par une grange et une remise. A l'extrémité nord de l'élévation antérieure, un auvent, formé

Localisation

: 71 - Palleau

Réf.: IA71000344

Lieu-dit

: Le Port de Palleau

Adresse

: V.C. 2

Titre courant

: ferme

Dénomination

: ferme

par une avancée du versant du toit, protège l'escalier d'accès au comble. La façade et le mur-pignon droit sont construits en pans-de-bois, hourdés de briques enduites, sauf la partie supérieure du mur de façade et des murs de refend des dépendances qui est hourdée de torchis sur branchages. L'élévation postérieure et les deux petites constructions isolées (porcheries et fournil) sont en brique. La partie centrale du toit principal et le toit à deux pans des porcheries ont été refaits en tuile mécanique.

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances sous le même toit

Repérage

Carte I.G.N.

échelle: 1/25 000 feuille: Verdun-sur-le-Doubs

3025 Est

Lambert: II x = 803 87

matricule

Y = 221 12

Cadastre

année: 1978

section: ZE

parcelle: 5-7

année :

section:

parcelle:

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle:

Protection M.H.:

État de conservation :

Dossier établi le :

21.01.1987

par Ch. Olivereau


revu le :

par

## Situation :

Au centre du hameau, en bordure de la Voie Communale n°2 du Port à Chevigny.

Composition d'ensemble, parties constituantes :



- bâtiment de plan allongé abritant sous le même toit 2 logis flanqués à droite d'une remise et d'une grange (en A sur le plan ; cf. fig.). le bâtiment est doublé à l'arrière par un corps en appentis de même

#### PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978 ZE 5-7)

longueur abritant une laiterie, une cuisine, un cellier ainsi qu'une petite pièce où se trouve un évier en pierre.

- chambre à four (B) et petites porcheries (C) à l'arrière.
- la propriété est aujourd'hui partagée entre 2 parcelles : le logis qauche ainsi que la chambre à four sont cadastrés sur la parcelle 7 ; les porcheries, le logis droit et les dépendances qui le flanquent appartiennent à la parcelle 5 (cf. plan).

## Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pan-de-bois ; hourdis de brique enduite (niveau du rez-de-chaussée du mur de long-pan antérieur et mur-pignon droit et murs in térieurs du bâtiment principal) ; hourdis de torchis sur branch ge (surcroît du mur de long-pan antérieur du bâtiment principal; parties supérieures des murs de refend des dépendances).
- . brique apparente (mur de long-pan postérieur, porcheries et chambre à four), enduit (mur-pignon gauche).

- couverture :

- . tuile plate (parties gauche et droite du bâtiment principal, cham-
- . tuile mécanique (partie centrale du bâtiment principal, porcheries)

## Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît. Logis double en profondeur.

#### Elévation :

. les encadrements des ouvertures du bâtiment principal correspondent à la structure du pan-de-bois : une porte accostée d'une f nêtre à gauche pour chaque logis (il semble que le mur de façade situé entre les 2 logis a subi quelques remaniements au niveau des ouvertures) ; au mur de long-pan postérieur les encadrements sont en briques.

. 3 portes-hautes ouvrant sur les combles en façade (1 au logis gauche encore desservie par l'escalier en bois, 2 à gauche du lo-

gis droit).

. auvent soutenu par des aisseliers au mur de long-pan antérieur, en avancée à gauche, à l'aplomb de l'escalier en bois.

. mur-pignon gauche aveugle, en avancée sur la façade (à ce niveau il maintient l'escalier en bois et le protège).

### Couvertures :

- toit à longs-pans et en appentis (bâtiment principal)
- toit à 2 pans (porcheries, chambre à four).

## Escalier:

Escalier extérieur en bois à une volée droite parallèle au mur. Le

.../...

Q 111 1

#### PALLEAU

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978 ZE 5-7)

palier est adossé à l'avancée du mur-pignon gauche, il est maintenu, ainsi que la volée, par 2 poteaux verticaux.

## Distribution intérieure :

- répartition des fonctions : Chaque logis comprend une pièce antérieure qui sert à la fois de chambre et de pièce à vivre et à l'arrière, les pièces postérieures, plus petites, sont reliées entre elles en enfilade.

- décor architectural :

. couvrement :

plafond à solives apparentes (bois de chêne équarri)

. sols :

carreaux de terre cuite.

## Datation :

XVIIIe siècle.

## Typologie régionale:

Ferme représentative des petites exploitations agricoles à vocation de polyculture-élevage. Le bâtiment, de plan allongé, qui abrite sous le même toit plusieurs logis et les dépendances est caractéristique de la ferme à pan-de-bois du Val-de-Saône.


## Observation :

- le logis droit devait être pourvu d'un second escalier du même type.
- la remise qui flanque la grange à gauche devait abriter une étable à l'origine.

# 71. PALLEAU LE PORT DE PALLEAU

FERME (parcelles 5 et 7) V.C. n°2

Pl. I :Plan de situation Extrait du plan cadastral 1978, section ZE, échelle 1/2000



# 71 PALLEAU

FERME (cadastre 1978 ZE 5-7) Le bâtiment principal, élévation antérieure vue de trois-quarts droit. 86.71.12 V Cliché M. ROSSO

