

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Gergy
Adresse : 2e ferme rue des Huiliers
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000361

Cartographie : Lambert2 0799000 2211700

Cadastre : 1986 E1 187 à 189, 197, 198

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Grosse ferme du 18e siècle dont le bâtiment d'habitation présente les caractéristiques d'une maison de maître.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; remise ; jardin potager

MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; enduit ; pan de bois
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; étage de comble

COUVERTURE : toit à longs pans brisés ; croupe brisée ; toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments d'habitation et des dépendances, séparés, sont implantés sur les côtés nord et ouest d'une cour fermée. Deux logis en rez-de-chaussée occupent le bâtiment d'habitation, ils sont surmontés d'un comble éclairé, au nord comme au sud, par des oeils-de-bœuf encadrant deux lucarnes en arc segmentaire dans le brisis du toit, et d'un grenier dont l'aération est assurée par des petites lucarnes dans la partie supérieure des versants. Le bâtiment, enduit, est couronné par une corniche en brique. Les dépendances,

Localisation : 71 - Gergy

Réf. : IA71000361

Adresse : 2e ferme rue des Huiliers

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

en pan-de-bois hourdé de brique, borde le côté ouest de la cour ; ses deux extrémités sont occupées par des logis secondaires. L'habitation est couverte d'un toit brisé à croupes, les dépendances d'un toit à longs pans se prolongeant en auvent sur aisseliers côté cour.

TYPOLOGIE : maison de maître et dépendances séparées, implantées sur deux côtés d'une cour

village
adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000

Verdun-sur-le-Doubs

feuille :

3025 Est

Lambert : II x = 799 00

y = 211 70

Cadastre

année : 1978

section : E1

parcelle : 187 à 189, 197,

année :

section :

parcelle : 198

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle : habitationProtection M.H. :Etat de conservation : bon état (cf. infra)Dossier établi le : 28.11.1986

par B. Lauvergeon

revu le :

par

Situation :

Au Sud-Est du village, en périphérie, rue des Huilliers.

Composition d'ensemble :

Bâtiments situés sur les deux longs côtés d'une cour fermée, de plan en L.

Le Bâtiment d'habitation, de plan rectangulaire, est situé en avant de la cour qu'il limite à gauche (p. 197, 198 ; cf. extrait de cadastre ci-joint). Il est constitué de deux ~~corps de~~ logis sous le même toit. Jardin potager à l'arrière du bâtiment.

Le bâtiment des dépendances, de plan allongé, borde la cour à l'arrière ; son mur-gouttereau antérieur est situé à l'alignement du mur de petit-pan droit du bâtiment principal (p. 187 à 189). Il comprend, de gauche à droite, une étable, une remise et une grange que flanquent de part et d'autre, sous le même toit, deux corps de logis secondaires.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . appareil enduit (brique ?) (bâtiment principal)
- . pan de bois hourdé de briques, constitué de sablières basses, sablières d'appui, sablières de toit et poteaux de fond à remplissage de potelets et de décharges (dépendances)
- . pan de bois enduit (logis gauche des dépendances)
- . encadrements des ouvertures en pierre de taille (bâtiment principal), en bois (dépendances)
- . corniche en briques (bâtiment principal)

- couvertures de tuiles plates.

GERGY

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978, E1, 187 à 189, 197, 198)

Structure :

- bâtiment principal comprenant un rez-de-chaussée de plain-pied surmonté d'un étage de comble occupé par un grenier dont l'aération est assurée par un second niveau de petites lucarnes situées à la partie supérieure du toit, sur les longs pans.
- bâtiment des dépendances : logis gauche en rez-de-chaussée ; logis droit en rez-de-chaussée surélevé sur cave. Grenier dans le comble à surcroît.

Elévations :

- bâtiment principal :
 - . élévations antérieure et postérieure symétriques et identiques (fig.)
 - . encadrements des portes et fenêtres à arêtes vives ; fenêtres en dessus de porte
 - . lucarnes à ailerons, à pignon couvert et fenêtre en arc segmentaire, dans l'axe des deux portes d'entrée
 - . lucarnes à pignon couvert et oeil de boeuf dans l'axe des fenêtres gauche et droite
 - . corniche régnante constituée de trois assises de briques en surplomb l'une sur l'autre ; seconde assise en "dents-de-scie".
- dépendances (cf. fig)
 - . logis gauche remanié.

Couvertures :


- bâtiment principal :
 - . toit brisé à croupes
 - . lucarnes d'aération à fermette débordante et jour en arc segmentaire.
- dépendances :
 - . toit à longs pans
 - . auvent sur aisseliers régnant sur la façade antérieure ; rupture de pente au droit de la porte charretière de la grange.

Datation :

18E siècle.

Observations :

Les dépendances sont désaffectées et le bâtiment d'habitation est actuellement morcellé en plusieurs appartements loués.



65. Gergy.

Maison à haut comble mansardé. Le bâtiment très sobre est souligné d'une corniche de brique. Lucarnes et oeils-de-boeuf de pierre rose animent la toiture. Quatre petits lucarnons aèrent le grenier. La porte de la cour a trois piles de pierre de Givry. Des logis de ce type se rencontrent dans le pays de Verdun, à St-Loup, Demigny, Chauvort, etc...

71 GERGY

FERME
(cad. 1978, E1, 187 à 189, 197, 198)
Bâtiment d'habitation. Façade
antérieure

86.71.219 V
Cliché M. ROSSO



71 GERGY

FERME
(cad. 1978, E1, 187 à 189, 197, 198)
Bâtiment d'habitation. Façade
postérieure

86.71.220 V
Cliché M. ROSSO



71 GERGY

FERME
(cad. 1978, E1, 187 à 189, 197, 198)
Dépendances. Façade antérieure

86.71.218 V
Cliché M. ROSSO

