

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Gergy
Adresse : 3e ferme rue des Huiliers

Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000362

Cartographie : Lambert2 0799060 2211500

Cadastre : 1986 E2 514

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Ferme du début du 19e siècle dont le bâtiment des dépendances, peut-être plus tardif, est très remanié.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; remise ; étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; enduit

Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments d'habitation et des dépendances sont implantés de part et d'autre d'une étroite cour fermée par un portail métallique. Le logis, de plan rectangulaire allongé, borde le côté ouest de la cour ; les murs sont enduits, le soubassement et les chaînes d'angle sont en faux-appareil. Il se compose d'un rez-de-chaussée légèrement surélevé sur cave et d'un comble à surcroît. Une petite construction relie le mur de croupe nord à un pavillon à un étage. Une corniche en briques, dont le 2e rang est en dents-de-scie, règne sur

Localisation : 71 - Gergy

Réf. : IA71000362

Adresse : 3e ferme rue des Huiliers

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

le bâtiment d'habitation, une corniche en dents-de-scie et à modillons sur le pavillon.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments d'habitation et dépendances séparés, implantés de part et d'autre d'une cour

71

n° département

GERGY

commune



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs
3025 Est

Lambert : II x = 799 06

y = 211 50

Cadastre

année : 1937

section : E2

parcelle : 514

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le :

12.02.1987

par Ch. Olivereau

revu le :

par

Situation :

Au Sud du village, en bordure de la Rue des Huiliers.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Bâtiments séparés disposés sur les 2 longs côtés d'une cour étroite fermée par un portail métallique.

Le bâtiment d'habitation, de plan rectangulaire, borde le côté antérieur de la cour ; le mur de long-pan postérieur longe la rue principale, le mur-pignon antérieur est parallèle à un chemin privé qui dessert les fermes situées à proximité. La partie postérieure droite du bâtiment d'habitation est reliée à un pavillon hors-oeuvre de plan approximativement carré, en avancée. Le mur de petit-pan droit est flanqué d'un corps en appentis (construction récente) à l'alignement du mur-gouttereau antérieur, venant s'adosser à l'arrière du pavillon.

Bâtiment des dépendances en face (bâtiment plus tardif, remanié).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . murs enduits ; faux-appareil (soubassement, chaînes d'angles).
 - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).
- couverture :
 - . tuile plate.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée légèrement surélevé sur cave ; comble à surcroît.

.../...

GERGY

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1937 E2 514)

Elévation :

- . 3 portes à la façade du logis ; 5 fenêtres à la façade postérieure ; encadrements à feuillures (façade antérieure).
- . fenêtre en dessus-de-porte (porte droite du bâtiment d'habitation).
- . un jour carré dans le surcroît (mur-gouttereau postérieur).
- . mur de petit-pan gauche aveugle.
- . corniche en briques, 2e rang en "dents-de-scie", régnante (bâtiment d'habitation).
- . corniche en briques, en "dents-de-scie" et à "modillons" (pavillon).
- . faux-appareil.

Couverture :

Toit à croupes (bâtiment d'habitation) ; toit en pavillon, à égouts retroussés (pavillon).

Datation :

Début du 19e siècle.

Typologie régionale :

Exploitation agricole à vocation de polyculture-élevage composée de bâtiments séparés.

Observation :


Il est possible que cette ferme, située à proximité immédiate des anciennes dépendances du château (17e siècle), avait établi ses parties agricoles dans les dépendances castrales. Deux remarques pourraient confirmer cette hypothèse : tout d'abord le bâtiment d'exploitation édifié en face du logis date vraisemblablement de la fin du 19e siècle, d'autre part il est de dimensions très réduites et abrite principalement des remises. Un autre logis, probablement contemporain, a été associé à d'autres parties agricoles du château (cf. dossier ferme E2 523).

71. GERGY

Rue des Huiliers
Ferme (parcelle 514)

Pl. I : Plan de situation

Extrait du plan cadastral, 1986, E2, échelle 1 / 2500



71

GERGY
Village

FERME
(cad. 1937 E2 514)
Le bâtiment d'habitation, élé-
vation vue de trois-quarts gauche

86.71.42 V
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71

GERGY
Village

FERME

(cad. 1937 E2 514)

Le bâtiment d'habitation et le pavillon, élévation postérieure vue de trois-quarts droit

86.71.38 V

Cliché M. ROSSO



fig. 2.