

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Gergy  
Lieu-dit : le Pâquier  
Adresse : V.C. 18  
Titre courant : **ferme**  
Dénomination : ferme

Référence : IA71000364

---

Cartographie : Lambert2 0796290 2210800

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

---

## HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : grange ; étable ; fenil ; remise

## MATERIAUX

Gros oeuvre : maçonnerie ; brique ; pan de bois ; enduit ; calcaire ; moellon  
Couverture : tuile plate

## STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; étage de comble

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Bâtiments implantés de part et d'autre d'une cour ouverte en bordure de rue. A droite, l'habitation en maçonnerie enduite, à ouvertures et lucarnes en arc segmentaire, est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage de comble ; elle est couronnée d'une corniche en brique en "dents-de-scie". En face, le bâtiment des dépendances, en pan-de-bois hourdé de briques, est couvert d'un toit à croupes débordant sur les quatre côtés.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments d'habitation et dépendances séparés, implantés de part et d'autre d'une cour ouverte



Le Pâquier

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

## Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 796 29  
3025 Est y = 210 80

Cadastre année : 1937 section : ZS parcelle : cad. non retenu  
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 12.02.1987 par Ch. Olivereau

revu le : par

Situation :

Au centre du hameau, en bordure de la V.C. n° 18.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Ferme composée de bâtiments séparés implantés sur les côtés d'une cour ouverte en bordure de rue.

- bâtiment d'habitation de plan rectangulaire à droite de la cour ; mur de petit-pan droit en bordure de rue, façade postérieure donnant sur le jardin potager (fig. 1).
- bâtiment des dépendances à gauche et au fond de la cour abritant sous le même toit 2 granges entre 3 étables sous fenils ; façade antérieure sur cour ; façade postérieure sur champ (fig. 3). Remise sous appentis adossée à droite du mur-gouttereau antérieur, à l'alignement du mur de petit-pan gauche, à l'alignement des murs-gouttereaux (adjonctions tardives ; remise gauche en partie détruite) (fig. 2).
- bâtiment des porcheries longeant le côté antérieur de la cour.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . murs enduits (bâtiment d'habitation).
  - . brique, enduit (porcheries).
  - . pan-de-bois à entretoises et écharpes ; hourdis de briques enduit (bâtiment des dépendances, sauf au bahut).
  - . pierre calcaire en moellons équarris ; joints beurrés (remise en appentis à droite des dépendances) ; enduit (bahut du bâtiment des dépendances).
  - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures du bâtiment d'habitation et des porcheries).

.../...

GERGY

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1937 ZS cad. non retenu)

- couverture :
  - . tuile plate (bâtiment d'habitation, bâtiment des dépendances, porcheries).
  - . tuile mécanique (tuile mécanique).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; étage de comble (servant de grenier).

Elévations :

- bâtiment d'habitation :
  - . fenêtre en dessus-de-porte.
  - . ouvertures à linteaux délardés (porte et 2 fenêtres gauche) ; feuillures (fenêtres).
  - . 1 fenêtre-haute au droit de la fenêtre gauche.
  - . 2 lucarnes à fronton-pignon et ailerons, en arc segmentaire (façade antérieure).
  - . corniche en briques, 2e rang disposé en "dents-de-scie", régnaute.
  - . remaniement : fenêtre située à l'extrême gauche.
- bâtiment des dépendances :
  - . encadrements des ouvertures en bois.
  - . auvent (murs de longs-pans).
  - . 3 fenêtres-hautes donnant accès aux fenils (mur de long-pan antérieur).

Couvertures :

- toits à croupes (bâtiments d'habitation et de dépendances) ; toit en appentis (remise droite adossée aux dépendances).
- toit à 2 pans (porcheries).

Datation :

18e siècle.

Typologie régionale :

Ferme à vocation de polyculture-élevage composée de 3 bâtiments séparés (bâtiment d'habitation, bâtiment des dépendances, porcheries) implantés sur les côtés d'une cour ouverte.

- la structure du pan-de-bois du bâtiment des dépendances est de type bressan.

71

GERGY  
Le Pâquier

FERME  
(carte IGN. ; f : Verdun-sur-le-  
Doubs ; x = 796 29, y = 210 80)  
Le bâtiment d'habitation.

86.71.225 V  
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

FERME  
(carte IGN. ; f : Verdun-sur-le-  
Doubs ; x = 796 29, y = 210 80)  
Le bâtiment des dépendances ; élé-  
vation antérieure vue de trois-  
quarts gauche

86.71.226 V  
Cliché M. ROSSO



71

GERGY  
Le Pâquier

FERME  
(carte IGN. ; f : Verdun-sur-le-  
Doubs ; x = 796 29, y = 210 80)  
Le bâtiment des dépendances ; élé-  
vation antérieure.

86.71.227 V  
Cliché M. ROSSO



fig. 3.