

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Bragny-sur-Saône  
Adresse : 13 rue de Montée  
  
Titre courant : **maison**  
Dénomination : maison

---

Référence : IA71000372

Cartographie : Lambert2 0805370 2215950

Cadastre : 1980 AN 186

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

---

## HISTORIQUE

Datation : milieu 19e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

## DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : cour

## MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; enduit  
Couverture : tuile plate

## STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; 2 étages carrés ; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon

DISTRIBUTION : escalier intérieur

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Au fond de la cour, fermée côté rue par un mur percé d'un portail accosté d'une porte piétonne, se trouve le bâtiment principal composé d'un corps à deux étages flanqué, à gauche, d'un corps allongé à rez-de-chaussée sur cave et comble à surcroît éclairé par des jours oblongs. En face, un pavillon et une construction plus basse sont adossés au mur de clôture. Les corniches sont constituées de trois rangs de briques.



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

DEMEURE

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000

Verdun-sur-le-Doubs

feuille :

3025 Est

Lambert :

II x = 805 37

y = 215 95

Cadastre

année : 1980

section : AN

parcelle : 186

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 13.01.1986

par Ch. Olivereau

revu le :

par

Situation :

Au centre du village, en bordure du Chemin Départemental n° 111.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- les bâtiments sont implantés sur les côtés antérieur et postérieur d'une cour allongée fermée en bordure de rue par un haut mur enduit. On y accède par une porte ~~à cochère sans~~ sans couverture accostée à gauche d'une porte piétonne (cf. relevé cadastral et fig.)
- le fond de la cour est limité par le corps de logis principal (en A sur le plan cadastral) qui compte 3 travées. Il est flanqué au mur-pignon gauche d'un corps de bâtiment annexe (B), de plan allongé, au même alignement. La façade postérieure de ces 2 corps de bâtiment ouvre sur un grand parc.
- un pavillon isolé (C) flanqué à droite d'un petit corps plus allongé (D) au même alignement sont adossés au mur de clôture, en face du bâtiment principal.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . brique, enduit
  - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures ; bandeaux du corps de logis principal)
- couverture :
  - Tuile plate.

BRAGNY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

DEMEURE (cad. 1980, AN, 186)

Structure :

- corps de logis principal (A) : en rez-de-chaussée de plain-pied, 2 étages carrés, comble à surcroît ; logis double en profondeur.
- corps de bâtiment annexe (B) : en rez-de-chaussée de plain-pied, légèrement surélevé sur cave à la partie gauche ; comble à surcroît ; double en profondeur.

Elévation :

- corps de logis principal (A) :
  - . élévation à 3 travées
  - . porte charretière encadrée de 2 portes rectangulaires au rez-de-chaussée (façade)
  - . murs-pignons aveugles
  - . niveaux d'élévation délimités par 3 bandeaux régnaux
  - . corniche à 3 rangs de briques superposés en aplomb, régnaux
- corps de bâtiment annexe (B) :
  - . 4 jours oblongs en façade
  - . entrée de cave en façade sous la fenêtre gauche
  - . 2 fenêtres au même nu (mur de petit-pan gauche)
  - . corniche à 3 rangs de brique superposés en aplomb, régnaux
- pavillon (C) et corps annexe (D)
  - . 1 fenêtre au mur donnant sur la rue (pavillon)
  - . corniche à 3 rangs de brique superposés en aplomb.

Couverture :


- corps de logis principal (A) : toit à croupes.
- corps de bâtiment annexe (B) : toit à croupe gauche.
- pavillon (C) : toit en pavillon.
- corps annexe (D) : toit à longs-pans.

Datation :

1ère moitié du XIXe siècle.

71 BRAGNY-sur-SAONE

DEMEURE  
(cadastre 1980, AN, 186)  
Relevé du cadastre



71 BRAGNY-sur-SAONE

DEMEURE  
(cadastre 1980, AN, 186)  
Vue d'ensemble de trois-quarts gauche

86.71.29 V  
Cliché M. ROSSO

