

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Bragny-sur-Saône
Adresse : rue de Vornay
Titre courant : **maison**
Dénomination : maison

Référence : IA71000374

Cartographie : Lambert2 0805400 2215700

Cadastre : 1980 AO 179

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. 19e siècle (?) . .

Auteur(s) :
maître d'œuvre inconnu.

Commentaire : La maison et la remise sont des constructions du 18e siècle, le corps en appentis adossé à l'élévation postérieure du bâtiment d'habitation pourrait être une adjonction du 19e siècle

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise

MATERIAUX

Gros oeuvre : brique ; pan de bois ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; appentis ; toit en pavillon

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison ouvre sur une cour fermée accessible depuis une impasse. Sa façade en pan-de-bois hourdé de brique est protégée par deux auvents, l'un étant le prolongement du versant du toit, l'autre un appentis ; sous le premier se trouve un escalier droit, en bois, parallèle au mur. Le prolongement de la croupe gauche du toit abrite la fenêtre du comble. La corniche est constituée de trois rangs de briques. Un bâtiment de plan rectangulaire et couvert d'un toit en pavillon, situé dans la cour presqu'en face de l'habitation, est occupé

village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

MAISON

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000

Verdun-sur-le-Doubs

feuille :

3025 Est

Lambert :

II x = 805 40

y = 215 70

Cadaastre

année : 1980

section : AO

parcelle : 179

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le :

14.01.1986

par Ch. Olivereau

revu le :


par

Situation :

Au Sud-Est du village, en bordure de la Rue de Vornay.

Composition d'ensemble, parties constituantes (cf. infra : plan-masse) :

- maison composée d'un corps principal flanqué à l'arrière d'un corps en appentis de même longueur qui longe la rue principale. La façade antérieure ouvre sur une cour fermée ; le mur de petit-pan gauche, qui présente une légère avancée au niveau du corps en appentis, borde un chemin sans issue (maison en A sur le plan).
- un petit bâtiment de plan rectangulaire abritant une remise est situé au fond et à gauche de la cour (B)



BRAGNY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

MAISON (cad. 1980, AO, 179)

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois hourdé de briques cuites (façade antérieure et mur-pignon droit)
 - . brique ; enduit peint (-réfection moderne- mur de petit-pan gauche, mur-gouttereau postérieur)
 - . brique cuite, apparente (remise)
- couverture :
 - Tuile plate.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée surélevé de quelques marches sur cave ; combles à surcroît ; logis double en profondeur.

Elévation :

- . auvent en façade formé de 2 toits en appentis de pente différente ; auvent au mur de petit-pan gauche
- . corniche à 3 rangs de brique superposés en aplomb (mur antérieur du corps en appentis).

Couverture :

- toit à croupe gauche (corps principal) ; toit en appentis (corps en appentis).
- toit en pavillon (remise isolée).

Escalier :

Escalier extérieur : escalier droit, en bois, parallèle au mur de façade, donnant accès au comble par une porte-haute. Un petit réduit, fermé en façade par un mur en pan-de-bois est ménagé sous la volée et le palier.

Datation :

- XVIIIe siècle.
- le corps en appentis a peut-être été rajouté au XIXe siècle.

Observation :


Cette maison à pan-de-bois du XVIIIe siècle, qui a été très mal restaurée, semble appartenir à un type d'habitation qui était sans doute fréquent dans la commune de Bragny-sur-Saône où les vestiges de pan-de-bois sont très nombreux. Malheureusement, la plupart d'entre elles ont été défigurées par des transformations abusives, c'est notamment le cas de la maison située à gauche de celle-ci qui présente un plan comparable (maison cadastre 1980 AO 147).

71. BRAGNY-SUR-SAÔNE

Maison (parcelle 179)
Rue de Vornay

Pl. I : Plan de situation

Extrait du plan cadastral, 1980, AO, 1 / 1000



71 BRAGNY-sur-SAONE

MAISON
(cadastre 1980 AO 179)
Élévation vue de trois-quarts gauche

86.71.21 V
Cliché M. ROSSO

