

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Bragny-sur-Saône
Adresse : C.D. 171
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000375

Cartographie : Lambert2 0805250 2215720

Cadastre : 19780 AT 84, 85, 87, 134, 135

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle , 19e siècle . .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : ferme du 18e siècle remaniée au 19e siècle (côté pignon sur rue notamment)

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise agricole ; étable ; grange ; fenil ; cour

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; pan de bois ; brique ; enduit
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; appentis

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en charpente

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le bâtiment, de plan rectangulaire très allongé, abrite sous le même toit et de droite à gauche : un logis, une écurie, deux autres logis, une grange, une étable et une remise sous fenil en avancée sur la façade. Le bâtiment est doublé à l'arrière par différents corps en appentis, occupés par des souillardes et fours à pain, qui ne sont pas tous au même alignement. Les logis, double en profondeur, sont en rez-de-chaussée légèrement

Localisation : 71 - Bragny-sur-Saône

Réf. : IA71000375

Adresse : C.D. 171

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

surélevé sur cave. L'écurie et le 2e logis sont en pan-de-bois, hourdé de brique cuite et crue, enduit, le 3e logis est en brique cuite enduite, les autres parties en maçonnerie enduite ou en moellons calcaires apparents (mur-pignon gauche). L'auvent de la façade est constitué par le prolongement du versant du toit, il protège deux escaliers parallèles au mur qui desservent le comble.

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances sous le même toit

71
n° département

commune

village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

Verdun-sur-le-Doubs
feuille : Lambert : II X = 805 25
3025 Est Y = 215 72

Cadastre année : 1980

section : AT

parcelle : 84-85-87-134-135

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriétés privées.Destination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 12.01.1986

par Ch. Olivereau

revu le :

par

Situation :

Au centre du village, face à l'église, en bordure du Chemin Départemental n° 171.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

Bâtiment de plan très allongé abritant sous le même toit, et de droite à gauche, un logis (p. 84), une écurie (p. 85), un second logis (p. 85) de même type que le précédent, un troisième logis (p. 134), une grange (p. 87) ; puis une étable (p. 135) et une remise (p. 134) sous fenil, en avancée en façade. Le bâtiment est doublé à l'arrière par différents corps en appentis (scaillardes et fours à pain pour les logis) qui, en plan, ne sont pas tous au même alignement (cf. relevé cadastral).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :

- . pan-de-bois
- . brique
- . pierre calcaire

- . pan-de-bois hourdé de brique cuite et crue, enduit (logis et écurie p. 85).
- . brique cuite enduite (logis p. 134).
- . murs enduits (étable et remise à gauche du bâtiment).
- . pierre calcaire en moellons équarris, apparents (mur-pignon gauche).

.../...

BRAGNY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1980, AT, 84-85-87-134-135)

- couverture :
 - . tuile plate (logis p. 84)
 - . tuile mécanique.

Structure :

Logis en rez-de-chaussée, légèrement surélevés sur cave (p. 134) ; comble à surcroît. Logis doubles en profondeurs.

Elévation (cf. figures) :

- . escaliers en bois parallèles au mur en façade donnant accès au comble (grenier) par une porte-haute (à gauche des logis p. 84 et 85) ; tous deux sont munis d'un réduit (poulailler ?) sous la volée.
- . porte accostée d'une fenêtre ; encadrements en bois (logis p. 85) ; les autres portes et fenêtres, rectangulaires au rez-de-chaussée semblent toutes pourvues d'encadrements en pierre ; une fenêtre à encadrement en pierre de taille apparente à gauche et au rez-de-chaussée du mur-pignon antérieur (logis p. 84) ; mur-pignon postérieur aveugle.
- . accès aux logis par 3 degrés droit.
- . auvent en façade à décrochements au niveau des logis (cf. figures) soutenu par des aisseliers et par les poteaux des escaliers.
- . chasse-roue à gauche du mur-pignon antérieur.

Couverture :

Toit à longs-pans ; toits en appentis (corps postérieurs).


Datation :


- fin du XVIIIe siècle.
- remaniements successifs (cf. infra).

Observations :

- ferme de type polyculture-élevage qui se présente sous la forme d'un bâtiment très allongé regroupant sous le même toit plusieurs logis et les dépendances.
- ce type de construction, caractéristique de l'architecture rurale du Val de Saône, édiflée avec des matériaux peu résistants comme le bois, la brique crue qui étaient en partie enduite à la chaux, a fait l'objet de nombreuses transformations dès le XIXe siècle.
- ces remaniements successifs ont profondément altéré l'homogénéité de ce bâtiment qui devait sans doute être entièrement construit en pan-de-bois. Cependant, la façade antérieure du logis parcelle 85 a conservé son état d'origine : l'agencement des ouvertures (porte accostée d'une fenêtre) est tout-à-fait caractéristique des logis à pan-de-bois ; le développement de l'escalier en bois qui se prolonge à gauche par un petit réduit à poteaux de bois doublant l'accès au grenier par une échelle de meunier paraît tout-à-fait original puisqu'on retrouve la même disposition au logis droit (p. 84).

FERME
(cadastre 1980 AT 84-85-87-134-135)
Relevé cadastral.





104. Bragny-sur-Saône.

Près des communs de l'ancien château, ce bâtiment long regarde l'Orient. Il abrite deux logis puis des granges et dépendances. Vers le pignon sur rue, à l'angle protégé par un buttoir, se trouvait un petit commerce. Les deux escaliers de bois montant au grenier supportent une forte avancée de toit. Le second escalier, plus soigné, a des balustres tournés, le logis adjacent a une porte à imposte.

71 BRAGNY-sur-SAONE

FERME
(cadastre 1980 AT 84-85-87-134-
135)

86.71.31 V
Cliché M. ROSSO

Vue d'ensemble de trois-quarts droit



fig. 1.

Fig. 02 Partie logis.

86 71 0032 V



Fig. 03 Partie dépendances.

86 71 0033 V

