

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Saint-Martin-en-Gâtinois
Lieu-dit : Gâtenay
Adresse : R.D. 184

Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000381

Cartographie : Lambert2 0804290 2219850

Cadastre : 1978 ZB 112

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : limite 18e siècle 19e siècle. 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le bâtiment principal peut être daté de la fin du 18e ou du début du 19e siècle, les porcheries semblent un peu plus récentes.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise agricole ; étable ; grange ; fenil ; porcherie

MATERIAUX

Gros oeuvre : pan de bois ; brique ; enduit
Couverture : tuile mécanique ; tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Un bâtiment principal, en pan-de-bois hourdé de briques et de plan rectangulaire, est implanté au fond d'une cour ouverte, il abrite sous le même toit le logis et, à gauche, une étable et une grange ; un corps en appentis (cellier) est adossé au mur-pignon droit, un autre à la façade postérieure du logis. Les porcheries occupent un bâtiment en brique plus petit situé à gauche et perpendiculaire au premier. Le logis est constitué d'une pièce unique à cheminée avec four, les corps en appentis étant destinés à servir d'annexe ou

Localisation : 71 - Saint-Martin-en-Gâtinois Réf. : IA71000381
Lieu-dit : Gâtenay
Adresse : R.D. 184
Titre courant : ferme
Dénomination : ferme

lieu de rangement (cellier, remise). Les deux bâtiments sont couverts de toits à longs pans, le principal en tuile mécanique, l'autre en tuile plate.

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances sous le même toit et cour ouverte



Gâtenay

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Verdun-sur-le-Doubs Lambert : II x = 804 29
3025 Est y = 219 85

Cadastre année : 1972 section : ZB parcelle : 112
année : section : parcelle :

Propriétaire : propriété privée

Destination actuelle :

Protection M.H. :

État de conservation :

Dossier établi le : 6.02.1987 par Ch. Olivereau
revu le : par

Situation :

Au Nord du *village*, en bordure de la R.D. 184, en direction de Palleau.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- bâtiment de plan rectangulaire implanté au fond d'une cour ouverte, abritant sous le même toit le logis flanqué à gauche d'une étable et d'une grange. Corps en appentis adossé au mur-pignon droit à l'alignement du mur-gouttereau antérieur (cellier ?). Second corps en appentis adossé à l'arrière du logis, à l'alignement du mur-pignon droit (remise ?)
- porcheries en retour d'équerre à gauche de la cour (fig. 1).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois à sablière-basse, sablière de plancher, entretoises et écharpes ; hourdis de brique ; enduit (mur-gouttereau antérieur, mur-pignon droit).
 - . brique enduite (mur-gouttereau et mur-pignon gauche du bâtiment principal ; appentis ; porcheries).
- couverture :
 - . tuile plate (porcheries).
 - . tuile mécanique (bâtiment principal).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied ; comble à surcroît ; simple en profondeur.

.../...

SAINT-MARTIN-en-GATINOIS

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1972 ZB 112)

Elévation :

- . fenêtre en dessus-de-porte à petits carreaux.
- . étable éclairée par une fenêtre en façade.
- . accès au fenil par une porte-haute à l'aplomb de la porte charretière.
- . un jour oblong au surcroît du logis (en façade).
- . mur-gouttereau postérieur et murs-pignons aveugles.

Couvertures :

Toits à longs-pans.

Distribution intérieure :

- logis à pièce unique :
 - . plafond à poutres apparentes ; trappe menant au comble à gauche de la porte.
 - . murs intérieurs à pan-de-bois, enduits.
 - . sol cimenté.
 - . cheminée engagée au mur-pignon droit, en bois, hotte enduite ; flanquée d'un placard à droite.

Datation :


Limite 18^e siècle 19^e siècle.

Typologie régionale :

Construite en grande partie **en** pan-de-bois avec hourdis de brique enduite, cette ferme est représentative des petites exploitations agricoles à vocation de polyculture-élevage : le logis est constitué d'une seule pièce de dimensions réduites. Les corps en appentis qui viennent s'adosser aux murs du bâtiment principal sont ainsi destinés à servir d'annexe ou de lieu de rangement (cellier-remise).

Observation :

Ces petites fermes à pan-de-bois qui devaient être très nombreuses entre la fin du XVIII^e siècle et le début du XIX^e siècle, du fait de leur fragilité, sont devenues rares aujourd'hui.



37. St-Martin-en-Gatinois.

Isolée dans l'herbe et les arbres proche de la rivière, cette maison abandonnée assez récente montre une disposition déjà spacieuse: la pièce de maison avec porte et vaste fenêtre possède une cheminée avec four. C'est l'appentis de droite. Au fond est une "bassie", ouverte au nord. C'est une pièce d'eau, de lait, de fromages... A gauche, une vaste "chambre" sans cheminée. La souche de cheminée garde la moraine protégeant le chaume.

71 SAINT-MARTIN-en-GATINOIS
Gâtenay

FERME
(cad. 1972 ZB 112)
Vue d'ensemble.

86.71.14 X
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71

SAINT-MARTIN-en-GATINOIS
Gâtenay

FERME
(cad. 1972 ZB 112)

Vue intérieure de la pièce du logis

86.71.15 X
Cliché M. ROSSO



fig. 2.