

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Saint-Martin-en-Gâtinois
Adresse : C.D. 184

Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000382

Cartographie : Lambert2 0804190 2219610

Cadastre : 1978 ZC 46

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Ferme de la fin du 18e siècle remaniée au 19e siècle

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise agricole ; étable ; grange ; fenil ; porcherie

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique ; enduit
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Au fond de la cour ouverte sur la rue se trouve un grand bâtiment de plan allongé abritant sous le même toit le logis flanqué, à droite, d'une grange dont le porche en avancée, abrité par une croupe, est encadré d'étables. Le logis comprend une salle avec cheminée, qu'une cloison en pan-de-bois sépare d'une pièce postérieure plus étroite ; une pièce annexe sous appentis a été ajoutée à droite du logis, et une étable symétrique à gauche des étables. Les porcheries occupent une petite construction en brique en retour d'équerre à droite sur la cour. Le pan postérieur et les croupes (en tuile mécanique) du toit se prolongent plus

Localisation : 71 - Saint-Martin-en-Gâtinois

Réf. : IA71000382

Adresse : C.D. 184

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

bas que le versant antérieur (en tuile plate).

TYPOLOGIE : ferme à logis et dépendances sous le même toit, et cour ouverte

71. SAINT-MARTIN-EN-GÂTINOIS

FERME
C.D. 184

Pl. I : Plan de situation
D'après le plan cadastral , 1978, ZC, 1 / 2000




Fig. 01 Vue d'ensemble.

02 71 0754 X

