

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Allerey-sur-Saône  
Titre courant : **maisons; fermes**  
Dénomination : maisons , fermes

Référence : IA71000391

---

Cartographie : Lambert2 0797780 ; 2214140/0797780 ; 2218500/0803660 ; 2218500/0803660 ;  
2214140/0797780 ; 2214140

Statut juridique : propriété privée

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

---

## HISTORIQUE

Datation : 17e siècle , 18e siècle , 19e siècle . .

Commentaire : Les maisons et fermes repérées ont été construites entre le 17e et le 19e siècle. Un colombier porte la date 1677, une ferme à logis et dépendances sous le même toit est datée 1874, une maison 1880 et une remise 1892.

## DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 251 repérées : 48 étudiées : 5

### MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique ; enduit ; pan de bois

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

L'architecture repérée comprend deux fois plus de fermes que de maisons. Le matériau le plus utilisé est le moellon calcaire enduit, cependant on trouve encore le pans-de-bois employé pour les petite constructions ou partiellement sur des dépendances de grandes dimensions. Deux types de fermes sont représentés : à logis et dépendances sous le même toit ou à bâtiments séparés ; certaines ont dans la cour une chambre à four, adossée ou isolée, et un puits. Les colombiers sont tous de plan carré. Les logis se composent pour la plupart d'un rez-de-chaussée, parfois sur cave, et d'un comble à surcroît, cependant quelques fermes et maisons comportent également un étage carré.

TABLEAU DE RECENSEMENT

	Nombre habitants en 1826	Nombre habitants en 1975	Nombre immeubles en 1975	Nombre résidences (RP + RS) en 1975	Nombre maisons repérées	Nombre maisons sélectionnées "représentatives"	Nombre maisons sélectionnées "unicums"
Commune		504			12	6	
Village							
Charvoast		agglomérée	"	"			
Petit Pussey		} 55	}	} 32			
Grand Pussey							

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect. AK 105		- pierre cal- caire ; en- duit ; bri- que - tuile plate	A1	Logis et dépendances sous le même toit ; logis en- duit ; pierre apparente aux dépendances ; pignon droit en brique four à pain à gauche
Village	ferme	sect. AM 24		- calcaire, enduit. - tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit. mur-pignon du logis paral- lèle à la rue, aveugle. 2 jours en façade sur cour au logis. toit à longs-pans.
	ferme	27		- calcaire, enduit. - tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit ; cave. 2 jours carrés à la façade du logis. auvent sur aisseliers toit à longs-pans. porcheries à droite de la cour (calcaire, tuile mé- canique) four à pain à gauche (cal- caire, tuile plate)
	ferme	33-34		- enduit ; calcaire ; pan-de-bois brique - tuile plate	A(+1)	2 logis sous le même toit et sur caves. 1 jour car- ré en bois toit à longs-pans dépendances séparées des logis flanquées d'un petit bâtiment à pan-de-bois avec auvent ; toits à longs-pans
	ferme	59-60		- calcaire ; enduit	A(+1) A1	second bâtiment de dépen- dances à gauche de la cour auvent sur aisseliers pro- tégeant la porte charre- tière ; toit à longs-pans bâtiment d'habitation abri- tant 2 logis sous le même toit et sur caves ; toit à longs-pans logis annexe (A1) avec lin- teaux en bois. bâtiment de dépendances toit à longs-pans (tuile mécanique)
	ferme	63	2	- calcaire ; enduit ; brique pan-de-bois	A1	cour fermée logis avec fenêtres en arc segmentaire et encadre- ments en brique ; toit à longs-pans (ardoise)



Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village	ferme	sect. AM 61		- enduit - tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit et sur cave au logis. 1 jour au pignon à enca- drement à feuillure. . toit à longs-pans date inscrite au pignon : 1874.
	maison	62		- enduit - tuile plate tuile méca- nique	A1	bâtiment allongé abritant 2 logis sous le même toit, remise flanquant le logis droit, 1 jour carré au lo- gis gauche. toit à longs-pans. atelier (?) adossé au mur- pignon droit, en avancée en façade ; toit en bâtiè- re (tuile mécanique)
	ferme	87		- pierre cal- caire ; enduit ; brique - tuile plate tuile méca- nique	A1	logis et dépendances sépa- rés. logis : 2 jours oblongs en façade ; pignon en brique ; fenêtre-haute au pignon gauche ; toit à longs-pans dépendances à droite au même alignement ; toit à longs-pans (tuile mécani- que) ; remaniées. four à pain en brique dans la cour ; toit en bâtière remise à pan-de-bois, à gauche, datée 1892.
	ferme	88	2	- enduit ; pierre cal- caire brique - tuile plate	A1	logis et dépendances sépa- rés logis : jours carrés en façade ; toit à longs-pans et à croupe (corps droit) dépendances : brique aux pignons à droite de la cour : por- cherie, hangar, poulaill- ler au même alignement ; à gauche, four à pain en brique.
	maison	96		- enduit - tuile plate	A1	2 jours en façade ; 1 jour carré au pignon gauche croupé gauche.
	maison	101		- pierre cal- caire ; enduit - tuile plate	A1	3 logis sous le même toit ; cave mur-pignon sur rue double en profondeur toit à longs-pans

Village écarts	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village (suite)	ferme	sect. AN (suite) 108		- enduit - tuile méca- nique	A1	façade au mur de long- pan en bordure de rue. 1 jour carré à gauche de la façade.
	ferme	110		- pierre cal- caire ; enduit - tuile plate	A1(+1)	logis et dépendances sépa- rés logis sur cave ; double en profondeur ; mur-pi- gnon gauche aveugle en bordure de rue ; 2 jours oblongs en façade ; appen- tis au même alignement adossé au mur-pignon droit ; toit à croupes. dépendances à droite ; mur-pignon droit parallè- le à la rue ; toit à longs-pans. bergerie au fond de la cour, remaniée.
	ferme	114		- pierre cal- caire ; brique ; enduit - tuile plate	A1	2 logis entre 1 étable et 1 grange sous le même toit ; appentis au même alignement ; jours carrés aux logis ; linteaux et appuis en bois ; mur-pi- gnon sur rue.
	ferme	124		- pierre cal- caire ; brique ; enduit - tuile plate		même type que la ferme précédente, mais 1 seul logis à gauche.
	ferme	138-139		- pierre cal- caire ; enduit - tuile méca- nique ; tuile plate	A1	logis et dépendances sépa- rés, au même alignement ; 1 jour en façade (logis) ; toits à longs-pans porcheries à droite de la cour (pierre et brique)
	ferme	162-163		- pierre cal- caire ; pan-de-bois/ brique (dép.) - tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit ; joints beurrés ; surcroît aveugle en façade ; toit à longs- pans.
Village	ferme	sect. A0 10	1	- pan-de-bois ; brique ; en- duit - tuile plate ;	A1	logis et dépendances sous le même toit ; auvent sur aisseliers au droit des dépendances.

Village écarts	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village (suite)		sect. A0 (suite)		tuile méca- nique		appentis en brique à l'a- lignement du logis ; co- lombier dans l'angle avec chambre à four au rez-de- chaussée et four en sail- lie sous appentis adossé. toit à croupes (logis et dépendances) ; toit en pavillon sur le colombier de plan carré.
	maison	18		- pierre cal- enduit - tuile méca- nique	A1(+1)	cave jours ovales en brique toit à longs-pans.
	ferme	23 (a)		- enduit - tuile méca- nique	A(+1)	pignon gauche sur rue dépendances à droite du logis en avancée ; auvent encadrements à feuillure ; linteaux délardés. toit à longs-pans.
	ferme	23 (b)	1	- enduit - tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit mur-gouttereau postérieur aveugle four à pain en appentis en brique adossé au mur gauche des dépendances. toit à longs-pans.
	ferme	34		- enduit - tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit.
	ferme	42		- pierre cal- caire ; - tuile plate tuile méca- nique	A1	logis et dépendances sépa- rés dépendances en face du logis ; puits devant. pignon pierre, joints beurrés. toits à longs-pans.
	ferme	45		- enduit - tuile méca- nique	A1	logis et dépendances sépa- rés porte-haute au logis sous lucarne en pierre ; esca- lier parallèle au mur- gouttereau sur cour ; toits à longs-pans.
	maison	52		- enduit - tuile plate	A1	puits ; toit à longs-pans
	ferme	87	1	- enduit - tuile plate	A1	logis et dépendances sous le même toit ; cave sous le logis ; porte-haute en

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village (suite)	ferme	sect.A0 (suite)  127-130	2	- pan-de-bois ; brique ; en- duit - tuile plate	A1	façade ; toit à longs-pans colombier dans l'angle antérieur droit du logis ; toit en pavillon ; girouet- te : colombe en zinc.  logis et dépendances sépa- rés logis sur cave ; échelle de meunier parallèle au mur-gouttereau ; auvent en façade sur aisseliers appentis à l'arrière de même longueur : four en saillie détruit. pignon droit en brique ; croupe gauche. dépendances à gauche de la cour (remaniées).
	maison	134		- enduit - tuile méca- nique	A1	logis et remise sous le même toit à longs-pans.
	ferme	135		- pierre cal- caire ; enduit - tuile méca- nique	A1	logis et dépendances sous le même toit ; toit à longs-pans pierre apparente aux dépen- dances. puits dans la cour.
Chauvort	ferme	sect. AI 50	2	- enduit ; pierre cal- caire - tuile méca- nique	A (+1)	logis et dépendances sépa- rés. logis : élévation à tra- vées ; corniche en pierre ; encadrements à feuillure ; toit à croupes, égouts re- troussés dépendances : pierre ; joints beurrés ; toit à longs-pans. colombier à gauche du lo- gis, plan carré.
	maison	74		- pierre cal- caire - tuile plate	A1	toit à croupe antérieure
	maison	80	1	- enduit - tuile plate	A (+1)	bâtiment à 3 corps ; jours carrés (corps gauche) ; linteaux délardés au rez- de-chaussée. corps central simple en profondeur ; auvent en façade.

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Chauvort (suite)		sect. AI (suite)				corps postérieur en re- tour d'équerre servant de remise.
	ferme	83-86	1	- enduit - tuile plate	A (+1)	bâtiment d'habitation im- portant, séparé des dépen- dances ; chaînes d'angle en pierre de taille, cor- niche moulurée régnante ; toit à croupes ; épis de faîtage et 2 girouettes
	maison	101		- pierre cal- caire ; pan-de-bois ; brique ; en- duit - tuile plate	A1	logis : joints beurrés ; appentis à droite à pan-de- bois, enduit ; appentis à gauche : brique et bois. toit à longs-pans.
	maison	103		- enduit ; pan-de-bois - tuile plate	A1	mur-pignon droit en pan- de-bois ; toit à longs- pans.
	ferme	105		- enduit - tuile plate	A1	jours ovales au surcroît ; appentis à gauche. croupe droite. dépendances au fond de la cour.
	maison	108		- enduit - tuile plate	A1	toit à longs-pans.
	ferme	114	1	- enduit ; pierre cal- caire - tuile plate	A1	logis et dépendances sépa- rés. logis : encadrements à feuillure ; toit à croupes égout retroussé. dépendances à l'arrière, toit à longs-pans (pierre apparente) puits dans la cour.
	maison	119	1	- pierre cal- caire ; - enduit	A (+1)	logis surélevé sur soubas- sement taluté ; feuillures aux jours carrés du sur- croît ; 5 travées en façade ; toit à croupes.
	maison	138		- enduit - tuile plate	A1	porte-haute au pignon maison datée 1880 ; toit à longs-pans.
	maison	139		- enduit - tuile plate	A1(+1)	porte d'entrée au mur-pi- gnon gauche ; feuillure ; toit à longs-pans.
	maison	146		- enduit - tuile méca- nique	A1	logis sur cave jours circulaires au pi- gnon