

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Allerey-sur-Saône
Adresse : R.D. 970
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000395

Cartographie : Lambert2 0801700 2215100

Cadastre : 1978 AM 63

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 2e moitié 17e siècle , 2e moitié 19e siècle. 1677 , 1856 (porte la date , daté par tradition orale) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Le colombier et le grand bâtiment des dépendances sont les vestiges de l'ancienne ferme du 17e siècle (ferme du château ?). Le colombier porte gravée sur une pierre de chaîne d'angle : G . B / 1677. Le bâtiment sud aurait été construit en 1856 et l'actuel logis à la fin du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : fournil ; remise agricole ; hangar agricole ; étable ; fenil ; grange ; porcherie ; colombier ; cour

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique ; enduit ; pan de bois
Couverture : tuile plate ; zinc en couverture

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; toit en pavillon

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments sont implantés sur les 4 côtés d'une cour fermée et située en contrebas de la rue. Le logis actuel, composé d'un rez-de-chaussée de plain-pied et d'un comble à surcroît, longe le côté ouest. Au fond de la cour (au sud), un bâtiment remaniée abrite sous le même toit un logis, deux granges et une étable, il est

Localisation : 71 - Allerey-sur-Saône

Réf. : IA71000395

Adresse : R.D. 970

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

flanqué, à droite, des porcheries de plan en L. A l'est, un grand bâtiment de dépendances, rectangulaire allongé (2 fois moins long qu'en 1836, date de l'ancien cadastre), est occupé par trois granges et trois étables ; il est construit en moellon calcaire, excepté le surcroît en pan-de-bois assemblés en croix de saint-André hourdé de briques enduites, il est couvert d'un toit à croupes. Le colombier, de plan sensiblement carré, se dresse dans l'angle nord-ouest de la cour, il est bâti en moellon calcaire (2/3 inférieurs) et en brique (partie supérieure) ; il abrite, au niveau inférieur une ancienne chambre à four dont la saillie est au nord, sa souche de cheminée en brique est encore visible sur le toit en pavillon du colombier.

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments d'habitation et dépendances séparés, implantés autour d'une cour fermée ; colombier de plan carré



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000

Verdun-sur-le-Doubs

feuille :

3025 Est

Lambert : II x = 801 70

y = 215 10

Cadastre

année : 1978

section : AM

parcelle : 63

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 19.01.1987

par Ch. Olivereau

revu le :

par

Situation :

Au centre du village, en face de l'église ; en bordure de la R. D. 970.

Composition d'ensemble, parties constituantes :

- les bâtiments sont implantés sur les 4 côtés d'une cour fermée et située en contrebas de la rue.
- l'actuel bâtiment d'habitation est situé à droite de la cour (en A sur le relevé du cadastre). Il s'agit d'une construction relativement récente (de la fin du XIXe siècle).
- le bâtiment délimitant le fond de la cour (B) abrite sous le même toit un logis flanqué à gauche de 2 granges et d'une étable. Les porcheries, de plan en équerre, sont adossées au mur-pignon droit, à l'alignement du mur-gouttereau postérieur.
- le bâtiment des dépendances situé à gauche de la cour, de plan très allongé, abrite sous le même toit 3 granges et 3 étables (C ; fig. 1).
- un colombier de plan approximativement carré est implanté sur l'angle antérieur gauche de la cour. Il abrite au rez-de-chaussée une chambre à four dont la saillie est encore bien visible au mur Nord (D).

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pierre calcaire en moellons équarris apparents ; joints pleins (bâtiment des dépendances C, logis et dépendances B) ; enduit (colombier D).
 - . brique (partie supérieure des murs du colombier ; pignons et

.../...

ALLEREY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978, AM, 63)

surcroît du logis et des dépendances B).
. pan-de-bois hourdé de briques, enduit (surcroît du bâtiment des dépendances C).

- couvertures :
 - . tuile plate
 - . zinc (logis et dépendances B)

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, comble à surcroît.

Elévations :

- logis et dépendances B (bâtiment remanié)
- bâtiment des dépendances C :
 - . arcs de décharge en brique au-dessus de chaque porte d'étable.
 - . pan-de-bois au surcroît en forme de croix-de-Saint-André.
 - . auvent régissant.
- colombier D :
 - . élévation à 3 niveaux.
 - . une porte et une fenêtre au rez-de-chaussée à encadrements en pierre de taille ; une ouverture à encadrement en bois au second niveau ; 2 petites pour les pigeons avec tables d'envol saillant au niveau supérieur des murs Est et Sud.
 - . les autres murs sont aveugles.

Couvertures :

- logis et dépendances B : toit à longs-pans (cf. Observation)
- bâtiment des dépendances C : toit à croupes.
- colombier D : toit en pavillon.

Datation :

- chronogramme : initiales et date gravées sur le colombier (pierre de chaîne d'angle à droite du mur Nord) : G O B / 1677.
- XVIIe siècle : colombier et bâtiment des dépendances.
- XIXe siècle : remaniement et reconstructions.

Observation :

- le colombier et le grand bâtiment des dépendances sont les seuls vestiges du XVIIe siècle, qui ont d'ailleurs été très remaniés au XIXe siècle, semble-t-il, et par des modifications plus récentes (les 3 portes charretières des dépendances).
- à Allerey-sur-Saône la pierre calcaire est utilisée très tôt et abondamment dans la construction -un colombier de même type et peut-être contemporain a été étudié dans le hameau de Chauvort : cadastre 1978 AI 52a-.
- les 2 autres bâtiments de la ferme ne présentent aujourd'hui aucun intérêt : celui qui se trouve au fond de la cour a été entièrement rebâti en 1856 (B) ; le logis de droite date de la fin du XIXe siècle.

6798-99


71. ALLEREY-SUR-SAÔNE

Ferme
R.D. n° 970

Doc. 1 : Plan de situation
Extrait du plan cadastral de 1836, section F



FERME, R.D. 970
(cadastre 1978 AM 63)
Relevé du cadastre.



71 ALLEREY-sur-SAONE

FERME
(cadastre 1978 AM 63)
Le bâtiment des dépendances,
façade sur cour

86.71.59 V
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

FERME
(cadastre 1978 AM 63)
Le colombier, élévations Sud et
Est

86.71.58 V
Cliché M. ROSSO

