

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Allerey-sur-Saône
Adresse : R.D. 5 et 2e ferme
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA71000397

Cartographie : Lambert2 0801000 2215000

Cadastre : 1978 AO 127 à 130

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : ferme du 18e siècle remaniée au 19e siècle

DESCRIPTION

SITUATION : en village

PARTIES CONSTITUANTES : remise ; étable ; fenil ; grange ; cour

MATERIAUX

Gros oeuvre : pan de bois ; brique ; enduit
Couverture : tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : sous-sol ; rez-de-chaussée ; comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe ; appentis

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur : escalier droit , en charpente

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Ferme composée de deux bâtiments implantés dans une cour ouverte. Au fond de la cour se trouve le bâtiment d'habitation à trois logis, double en profondeur, comprenant un corps principal flanqué à l'arrière d'un corps en appentis de même longueur qui garde encore les vestiges de la saillie du four. L'escalier d'accès au comble, appuyé à la façade, est protégé par un auvent porté par des aisseliers en bois. Le bâtiment

Localisation : 71 - Allerey-sur-Saône

Réf. : IA71000397

Adresse : R.D. 5 et 2e ferme

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

des dépendances, remanié, se situe à gauche en entrant dans la cour, il abrite une grange flanquée de deux étables sous fenils

TYPOLOGIE : ferme à bâtiments d'habitation et dépendances séparés ; cour ouverte ; auvent



village

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

FERME

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

Verdun-sur-le-Doubs
feuille : 3025 Est

Lambert : II x = 801 00

y = 215 00

Cadastre année : 1978

section : AO

parcelle : 127 - 130

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 19.01.1987


par Ch. Olivereau

revu le :

par

Situation :

Au Sud-Ouest du village ; en bordure de la R. D. 5, en direction de Chalon-sur-Saône.

Parties constituantes, composition d'ensemble :

- ferme composée d'un bâtiment d'habitation (p. 130) et d'un bâtiment de dépendances (p. 127) séparés, implantés au fond d'une cour ouverte.
- le bâtiment d'habitation (en A sur le plan-masse) abritant 3 logis sous le même toit, est composé d'un corps principal flanqué à l'arrière d'un

.../...

ALLEREY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978 AO 127-130)

corps sous appentis de même longueur. Ce corps postérieur (qui est réservé comme à l'habitude aux "pièces de travail" : souillarde, cuisine, réduit, etc...) est flanqué à l'arrière et au centre d'un four en brique, en saillie (détruit).

- le bâtiment des dépendances (remanié), implanté à gauche du logis, est composé d'une grange flanquée de 2 étables sous fenils.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
 - . pan-de-bois, hourdis de brique, enduit (bâtiments d'habitation et de dépendances).
- couverture :
 - . tuile plate (bâtiment d'habitation)
 - . tuile mécanique (bâtiment des dépendances).

Structure :

Logis en rez-de-chaussée de plain-pied, sur cave (logis gauche) ; comble à surcroît (grenier). Logis doubles en profondeur (cf. supra).

Élévation (bâtiment d'habitation) :

- . les encadrements de la porte et de la fenêtre du logis gauche ont été refaits en briques (réfection du XIXe siècle) ; les autres encadrements sont en bois (sauf la fenêtre centrale de la façade qui a elle aussi été remaniée).
- . porte accostée d'une fenêtre à gauche (logis droit).
- . une porte à la partie postérieure du mur de petit-pan gauche.
- . accès à la cave en façade par un degré droit rentrant situé sous la volée de l'escalier.
- . 3 portes-hautes en façade, dont 2 accostées.
- . auvent soutenu par des aisseliers en bois (façade antérieure).
- . corniche constituée de 2 rangs de briques superposés en aplomb (mur de croupe).

Couverture :

Toit à croupe latérale (croupe gauche) ; toit en appentis (corps postérieur).

Escalier :

Escalier extérieur en bois, à une volée droite adossée au mur, menant au comble. Le palier et la volée sont soutenus par 1 poteau de bois qui monte jusqu'au auvent et repose sur le muret situé à droite de l'entrée de cave.

Datation :

- XVIIIe siècle.
- remaniements du XIXe siècle : modifications de certaines ouvertures en

.../...

ALLEREY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

FERME (cad. 1978 AO 127-130)

façade.

Typologie régionale :

Le bâtiment d'habitation, qui seul présente un intérêt aujourd'hui, est caractéristique des petits logis de ferme qui sont groupés dans un même bâtiment à pan-de-bois. La communauté familiale ainsi établie avait le double avantage de conserver l'unité d'une exploitation agricole déjà très modeste tout en préservant une certaine indépendance à chacun de ses membres.

Observation :


La porte-haute située à droite de la façade devait probablement être reliée par un escalier de même type que celui subsistant à gauche.

71. ALLEREY-SUR-SAÔNE

Ferme: (parcelle 127-130)
R.D. n° 5

Pl. I : Plan de situation

Extrait du plan cadastral, 1978, AO, 1 / 1000



71 ALLEREY-sur-SAONE

FERME
(cadastre 1978 AO 130)
Le bâtiment d'habitation, vue
de trois-quarts gauche

86.71.264 V
Cliché M. ROSSO

