

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Allerey-sur-Saône  
Lieu-dit : Chauvort  
Adresse : V.C. 4  
  
Titre courant : **colombier**  
Dénomination : colombier

Référence : IA71000402

---

Cartographie : Lambert2 0803000 2215350

Cadastre : 1978 AI 52

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Olivereau Christian ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

---

## HISTORIQUE

Datation : 17e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

## MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique ; brique crue ; enduit

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le colombier, de plan carré, est construit en moellon calcaire jusqu'au linteau de la porte du 1er niveau, en brique crue enduite jusqu'aux tablettes d'envol et en brique cuite corniche comprise. Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille. Les deux baies à tablette d'envol pour les pigeons, sont couvertes d'un linteau en arc segmentaire ; elles sont percées dans les murs sud-est et sud ouest. Le toit, sans doute en pavillon est détruit.

TYPOLOGIE : colombier de plan carré

71

ALLEREY-sur-SAONE

n° département

commune



Chauvort

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

COLOMBIER

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N.

échelle : 1/25 000

Verdun-sur-le-Doubs

feuille :

3025 Est

Lambert : II

x = 803 00

y = 215 35

Cadastre

année : 1978

section : AI

parcelle : 52a

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriété privéeDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : 20.01.1987

par Ch. Olivereau

revu le :

par

Situation :

Au Nord du hameau, en bordure de la Voie Communale n° 4.

Matériaux et mise en oeuvre :

- gros-oeuvre :
  - . pierre calcaire en moellons équarris, joints pleins (niveau inférieur, jusqu'à la hauteur du linteau de la porte)
  - . brique crue, enduit
  - . brique cuite apparente (niveau supérieur, à partir des baies pour les pigeons)
  - . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures)
- couverture : détruite.

Structure :

- plan carré
- divisions : élévation à 3 niveaux ; accès au rez-de-chaussée au mur orienté Sud-Est ; 2 baies pour les pigeons à linteaux en arc segmentaire et tablettes d'envol saillants (murs orientés Sud-Est et Sud-Ouest) ; corniche à 3 rangs de briques, régnaute.

Couverture :

Détruite.

Datation :

- XVIIe siècle : la structure et les matériaux du gros-oeuvre sont iden-

.../...

ALLEREY-sur-SAONE

Verdun-sur-le-Doubs

COLOMBIER (cad. 1978, AI, 52a)

---

tiques à ceux du colombier situé dans le village et daté 1677 (cf. dossier ferme Allerey-sur-Saône, village, cadastre 1978 AM 63).

Observation :

De dimensions encore plus importantes que celles du colombier précédent, il devait faire partie d'une grosse exploitation agricole, aujourd'hui disparue.

71. ALLEREY-SUR-SAÔNE


Chauvort

**Colombier** (parcelle 52)

V.C. n° 4

Pl. I : Plan de situation

Extrait du plan cadastral, 1978, AI, 1 / 1000



71 ALLEREY-sur-SAONE  
Chauvort

COLOMBIER  
(cadastre 1978 AI 52a)  
Vue prise du Sud-Est

86.71.257 X  
Cliché M. ROSSO

