

Localisation : 71  
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs  
Commune : Charnay-lès-Chalon  
Lieu-dit : la Greube  
Adresse : R.D. 154  
Titre courant : **croix de chemin**  
Dénomination : croix de chemin

Référence : IA71000413

---

Cartographie : Lambert2 0810470 2219470

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Etat de conservation : restauré

Dossier d'inventaire topographique établi en 1987, 2002 par Lauvergeon Bernard ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1987

---

## HISTORIQUE

Datation : limite 15e siècle 16e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette croix de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle a été renversée à la Révolution, puis relevée par le curé Bourgnier au milieu du 19e siècle.

## DESCRIPTION

SITUATION : isolé

### MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; pierre de taille

### STRUCTURE

Dimensions (en cm) : h = 405, la = 90

### DECOR

Technique : sculpture

Représentation : Christ en croix ; Vierge à l'Enfant  
Christ sur la face, Vierge à l'enfant au revers

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Cette croix, de section octogonale sur emmarchement circulaire, porte en haut-relief le Christ en croix, la Vierge à l'Enfant, . Le fût consolidé par une armature métallique.

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône  
arrondissement

Verdun-sur-le-Doubs

canton

CROIX DE CHEMIN

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000 feuille : Pierre-de-Bresse Lambert : II x = 810 47  
1-2 Y = 219 47

Cadastre année : section : parcelle :  
année : section : parcelle :

Propriétaire : commune

Destination actuelle :

Protection M.H. : mériterait d'être protégée

Etat de conservation : très mauvais état (cf. infra)

Dossier établi le : janvier 1987 par B. Lauvergeon  
revu le : par

Situation :

Isolée, au Nord-Est du village, en bordure de la R.D. 154.

Matériaux et techniques :

- . pierre calcaire
- . sculpture en haut-relief.

Dimensions :

H. totale :  
H. Christ :  
H. Vierge :

Structure :

- . soubassement circulaire de trois marches.
- . piédestal monolithe de plan octogonal à arêtes supérieures chanfreinées.
- . fût et croix de même section que le piédestal.

Iconographie, décor :

- . Christ sur la face antérieure de la croix.
- . Vierge à l'Enfant au revers de la croix, sur un culot orné d'un blason lisse.

Etat de conservation :

- altérations :
  - . blocs du soubassement disjoints.

CHARNAY-LES-CHALON

Verdun-sur-le-Doubs

CROIX DE CHEMIN

---

- . cassures du fût et de la traverse de la croix.
  - . manques : tête de l'enfant, jambe gauche du Christ.
  - . épaufrures (sur la tête de la Vierge notamment).
  - . trace d'arrachement sur la hampe, à l'aplomb du Christ (console ?).
- restaurations :
- . crampons et cerclages en fer forgé sur le fût et la traverse.

Datation :

16E siècle (?).

Observations :

Monument à rapprocher de la croix de l'ancien cimetière du même village (cf. dossier), mais de qualité inférieure.

71 CHARNAY-LES-CHALON

CROIX DE CHEMIN  
(Nord-Est du village, en bordure  
de la R.D. 154)  
Vue d'ensemble, face antérieure

86.71.88 X  
Cliché M. ROSSO



fig. 1.

71 CHARNAY-LES-CHALON

CROIX DE CHEMIN  
(Nord-Est du village, en bordure  
de la R.D. 154)  
Vierge à l'Enfant, face postérieure

86.71.89 X  
Cliché M. ROSSO



fig. 2.

# 71. CHARNAY-LES-CHALON

**Croix de chemin**  
R.D. 154

Pl. I : Plan de situation

Extrait de la carte IGN, 1 / 25 000, 3125 O

