

Localisation : 71
Aire d'étude : Verdun-sur-le-Doubs
Commune : Ciel
Titre courant : **maisons ; fermes**
Dénomination : maisons , fermes

Référence : IA71000420

Cartographie : Lambert2 0805620 ; 2211920/0805620 ; 2213202/0806520 ; 2213020/0806520 ;
2211920/0805620 ; 2211920

Dossier d'inventaire topographique établi en 1986, 2002 par Lauvergeon Bernard ; Fromaget Brigitte

© Inventaire général, 1986

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 17e siècle (?) , 18e siècle , 19e siècle. .

Commentaire : Les constructions les plus anciennes (peu nombreuses) pourraient dater de la fin 17e siècle ; les maisons et les fermes de Ciel datent essentiellement des 18e et 19e siècle. La seule date portée, 1882, se trouve sur le linteau de la porte charretière d'une ferme abritant sous le même toit logis et dépendances.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 217 repérées : 41 étudiées : 10

MATERIAUX

Gros oeuvre : calcaire ; moellon ; brique ; enduit ; pan de bois
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique ; tuile creuse

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La brique est le matériau dominant. La pierre de taille est le plus souvent utilisée pour l'encadrement des ouvertures des logis. Les murs en pan-de-bois hourdés de briques sont remplacés dès la fin du 18e siècle par la brique apparente ou enduite, ils ont parfois été conservés dans les dépendances. Cependant 2 fermes en pan-de-bois, antérieures au 19e siècle, ont été repérées. Les corniches sont en briques. La pierre calcaire, importée, n'est largement utilisée que dans la seconde moitié du 19e siècle, sinon à la fin du siècle. Les logis sont généralement en rez-de-chaussée de plain-pied ou légèrement surélevé sur cave et surmontés de combles à surcroît. Les maisons des fermes les plus importantes, " maisons de maître", ont un étage carré.

TYPOLOGIE : 2 types de fermes représentés : l'exploitation à bâtiment, en bordure de rue, abritant sous le même toit logis et dépendances ; l'exploitation généralement plus importante à bâtiments d'habitation et de dépendances séparés, implantés sur les côtés d'une cour fermée.

adresse ou lieu-dit

Chalon-sur-Saône

Verdun-sur-le-Doubs

arrondissement

canton

MAISONS-FERMES

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

Repérage

Carte I.G.N. échelle : 1/25 000

feuille Pierre-de-Bresse Lambert : II
5-6

XO= 805 62

XE= 806 52

Cadastre

année :

Verdun-sur-le-Doubs

section : 3025 Est

parcelle :

YN= 213 02

YS= 211 92

année :

section :

parcelle :

Propriétaire : propriétés privéesDestination actuelle :Protection M.H. :Etat de conservation :Dossier établi le : janvier 1987

par B. Lauvergeon

revu le :

par

Statistiques :

Bâti = 77

Reperé = 41

Selectionné pour étude = 10

Unicum =

Parties constituantes :

Cave, grange, étable, remise, porcherie, poulailler, fenil, séchoir, chambre à four, colombier, puits, cour, potager.

Matériaux :

- gros-oeuvre :

- . appareil assisé de moellons de pierre calcaire équarris, apparent et enduit.
- . brique apparente et enduite.
- . pan-de-bois hourdé de briques apparentes et enduites.
- . pierre de taille calcaire (encadrements des ouvertures).

- couvertures :

- . tuile plate.
- . tuile mécanique.
- . tuile creuse.

Structures :

Sous-sol cave, logis en rez-de-chaussée, logis en rez-de-chaussée surélevé sur cave, étage carré, comble-à-surcroît, étage de comble.

CIEL

Verdun-sur-le-Doubs

MAISONS-FERMES

Elévations :

- . jours carrés ou verticaux dans le surcroît.
- . corniches en briques.
- . baies en arc segmentaire (briques).

Escaliers :

- . Accès au comble par un escalier de pierre à une volée droite, parallèle à la façade (ferme B2, 460), par deux échelles de meunier à une volée droite, perpendiculaires à la façade (ferme A1, 122).

Couvertures :

- . toit à longs-pans.
- . toit à croupes.

Datation :

Fin 17E siècle (?), 18E siècle, 19E siècle.
- chronogrammes : 1882 (ferme B1, 110).

Typologie :

Bâtiments d'exploitation à double vocation polyculture-élevage (70 % du repéré). Deux grands types dominant :

1. Exploitations à cour fermée, constituées de plusieurs bâtiments disposés en bordure de la cour ouverte sur la rue. Bâtiment d'habitation situé à proximité du portail ou en bordure de la rue (B1 737, B1 759, B2 363).

Les plus grosses fermes repérées appartiennent à ce type ; le bâtiment d'habitation, véritable maison de maître, est isolé sur un des côtés de la cour ; le corps de logis secondaire destiné aux domestiques jouxte les dépendances (B2 363).

2. Exploitations d'importance variable, bordant un des deux longs côtés d'une cour étroite ouverte sur la rue.

Le corps de logis est situé, en bordure de la rue, sous le même toit que les dépendances ; les porcheries ferment fréquemment le petit côté de la cour opposé à la rue (B1 715).

Observations :

Les murs en pan-de-bois hourdés de briques sont remplacés dès la fin du 18E siècle par la brique apparente ou enduite. La pierre calcaire, importée, n'est largement utilisée que dans la seconde moitié du 19E siècle, sinon à la fin du siècle.

Les deux fermes en pan-de-bois repérées sont antérieures au 19E siècle (A1 122 et ferme hors-cadastre de Vaulvry).

TABLEAU DE RECENSEMENT

	Nombre habitants en 1826	Nombre habitants en 1975	Nombre immeubles en 1975	Nombre résidences (RP + RS) en 1975	Nombre maisons repérées	Nombre maisons sélectionnées "représentatives"	Nombre maisons sélectionnées "unicums"
Commune		504			41	10	
Village					30	6	
Bretonnière (la)	aggloméré.....	5	2	
Merley	aggloméré.....	5	2	
Vaulvry		25		10 + 1	1		

TABLEAU DES PARAMETRES DE REPERAGE

Village écarts	Antérieur à	matériaux du gros-oeuvre					matériaux de couverture *				couver- ture		structure			Escaliers extérieurs	
		Calcaire	Grès	Granit	Brique	Pan-de-bois	Tuile plate	Ardoise	Pierre plate	Chaume	Croupes	Demi-croupes	Etage de soubassement	Etage carré	Comble à surcroît		Etage de comble
Village		X			X	5	X							10	16	2	
Bretonnière (la)		X			X	1	X							1	4		1
Merley		X			X	1	X								4		1
Vaulvry					X	1									1		
<p>* Présence de tuile creuse dans le village (sur une dépendance et un logis annexe) et à Merley (bâtiment principal)</p>																	

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
Village		section B1				
	ferme	1		gros-oeuvre enduit tuiles méca- niques tuiles plates	A(+1)	Cave Dépendances (grange, éta- ble) à l'alignement du logis.
	maison	9		briques enduit tuiles méca- niques	A1	
	maison	14, 15		gros-oeuvre enduit tuiles plates	A(+1)	Ouvertures en arcs seg- mentaire croupes
	maison	47		briques - en- duit tuiles plates	A(+1)	
	ferme	48, 49		Pierre cal- caire enduit tuiles méca- niques	A(+1)	Grange sous le même toit
	maison	53		briques - en- duit	A1	
	ferme	60		briques enduit tuiles plates	A(+1)	Dépendances remaniées
	demeure	76	4	Pierre cal- caire pan-de-bois enduit tuiles plates	A2	sélectionnée
	ferme	110		gros-oeuvre enduit tuiles plates	A1	Logis, grange, étable sous le même toit Inscription sur linteau porte charretière : B MDCCC L XXXII F
	ferme	114		briques Tuiles plates (logis, colom- bier) tuiles creuses (remise, éta- bles)	A1	Logis et grange sous le même toit ; remise et éta- bles en retour d'équerre sur bâtiment principal. colombier portail

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
	maison	125		gros-oeuvre enduit tuiles plates	A1	grange sous le même toit que le logis.
	maison	126		gros-oeuvre enduit tuiles plates	A1	grange sous le même toit que le logis.
	maison	127		gros-oeuvre enduit tuiles plates	A1	grange sous le même toit que le logis.
	maison	128		gros-oeuvre enduit tuiles plates	A1	grange sous le même toit que le logis.
	maison	129		gros-oeuvre enduit tuiles plates	A1	grange sous le même toit que le logis.
	maison	140		tuiles plates	A(+1)	croupes maison remaniée.
	ferme	152		briques enduit tuiles plates	A1	ouvertures en arc segmen- taire. logis, grange et étable sous le même toit auvent régnaant en façade sur cour.
	ferme	161		briques enduit (logis) pierre calcai- re (mur-pignon sur rue) tuiles méca- niques	A1	logis et grange sous le même toit avant-toit régnaant en fa- çade sur cour. Puits à mur de margelle circulaire en briques.
	ferme	163		briques enduit pierre calcai- re (mur-pignon sur rue) pierre et bri- ques (mur-goutte- reau Nord)	A1	-logis et dépendances sous le même toit -auvent régnaant en façade sur cour. -puits à mur de margelle en pierre.

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
	ferme	168		briques enduit tuiles plates pierre calcaire enduite (dépendances) pan-de-bois (mur-goutte- reau postérieur du logis)	A1	logis en bordure de la rue dépendances isolées au fond de la cour. porcheries en retour d'équerre sur la façade des dépendances.
	ferme	176, 177 178		briques enduit		logis et dépendances au même alignement. avant-toit régnant en fa- çade.
	ferme	217, 218	1	brique enduit	A1	sélectionnée
	ferme	229, 230 714	1	pierre calcaire joints ruban- nés.	A(+1)	sélectionnée
	maison	656		enduit tuiles plates	A1	
	ferme	662		briques et pan-de-bois (grange)	remaniée	Logis remanié. dépendances isolées à gauche de la cour puits dans la cour.
	ferme	715	1	enduit tuiles plates	A1	sélectionnée
	ferme	734		briques enduit (logis) pan-de-bois (dépendances) tuiles plates	remaniée	Logis, grange et étable sous le même toit. logis remanié.
	demeure (dite Châ- teau de Merley)	736, 737	4	brique enduit (logis colombier) pierre calcaire et briques (porcheries)	A(+1)	sélectionnée
	ferme	758		pierre et bri- ques enduit partiel tuiles plates	A(+1)	dépendances isolées au fond de la cour (étables, grange)

Village écart	désignation	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
	ferme	759	4	briques pan-de-bois enduit tuiles plates tuiles creuses	A2(+1)	sélectionnée
BRETONNIERE	(la)	section B2				
	ferme	363	2	Pierre calcaire brique enduit partiel	A(+1)	Sélectionnée
	ferme	366		briques logis enduit tuiles plates	A1	logis et dépendances sous le même toit Avant-toit régnant en façade sur cour.
	ferme	372, 735		enduit	A1	logis et dépendances sous le même toit. Avant-toit régnant en façade. pignon gauche découvert.
	ferme	384, 388	1	Pierre calcaire briques pan-de-bois enduit partiel tuiles plates	A1	sélectionnée
	ferme	460		Pierre calcaire enduit tuiles plates	A1	logis et remise sous le même toit. avant-toit régnant. accès au comble par escalier pierre à une volée droite parallèle à la façade.
Merley		section A1				
	ferme	99		briques enduit tuiles plates	A1	logis et dépendances sous le même toit. ouvertures en arc segmentaire

Village écart	désigna- tion	cadastre	photos	matériaux	structure	observations
	ferme	122	2	briques pan-de-bois tuiles plates	A1	sélectionnée
	ferme	146		briques enduit tuiles plates	A1	logis et dépendances sous le même toit
		section B2				
	ferme	283, 672		enduit	A1	logis et dépendances sous le même toit avant-toit régnant en fa- çade. pignon droit découvert.
	ferme	315	1	briques pierre calcai- re tuiles plates tuiles creuses		sélectionnée
Vaulvry	ferme	H.C.	1	pan-de-bois	A1	logis et dépendances sous le même toit. croupe droite.

71 CIEL

FERME (cad. 1978, E3)

86.71.132 V
Cliché M. ROSSO

